

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	00133401
ESC - Ente schedatore	S74
ECP - Ente competente	S74

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	privata
OGTN - Denominazione	Chiesa di San Martino

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lombardia
PVCP - Provincia	BS
PVCC - Comune	Iseo
PVCE	PRADA
PVCI - Indirizzo	Via S. Martino

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Iseo
CTSF - Foglio/Data	F. 16, map. 30
CTSN - Particelle	NR (recupero pregresso)

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze lombarde
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	edificazione
RENN - Notizia	XI (1080-1100) - Dall'analisi tipologica del campanile e delle monofore absidali e dallo studio della tessitura muraria possiamo far risalire l'edificazione di questa chiesa ed annesso monastero al tardo XI secolo. A conferma sappiamo che tutti i monasteri cluniacensi del circondario di Iseo sono stati fondati tra il 1080 e il 1100.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XI
RELI - Data	1080
RELX - Validita'	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XI
REVI - Data	1100
REVX - Validita'	ca

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
RENN - Notizia	XV -XVII (1410- 1648) - Intorno al 1410 la chiesa svolgeva funzione di ospizio monastico cluniacense dipendente dall'abbazia di Rodengo Saiano. XVII (1648): dalla visita pastorale del vescovo Marco Morosini del 6/5/1648 risulta che la chiesa aveva originariamente dimensioni maggiori, a testimonianza di ciò rimane la forte asimmetria del colmo del tetto, ma non sappiamo se la diminuzione della larghezza ha portato alla eliminazione di una seconda navata o di una fila di cappelle. Probabilmente con la costruzione del nuovo muro, l'area sottratta alla chiesa è stata occupata da un portico che proteggeva l'ingresso. Sul portale della chiesa si legge la data 1625, data della costruzione del perimetrale sud. Nelle visite successive si trovano varie prescrizioni di manutenzioni ordinarie che indicano lo stato di abbandono in cui versava la chiesa. Interessante è l'ordine di coprire le decorazioni del coro, che autorizza a pensare all'esistenza di affreschi ancora conservati.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	documentazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XV
RELI - Data	1410

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVII

REVI - Data 1648

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento campanile

RENS - Notizia sintetica rifacimento

RENN - Notizia XVIII (1722-1783) - Da un'iscrizione nella cella campanaria in cui si legge 1722, possiamo dedurre che fu rifatta in quella data, mentre nel 1783 divenne semplice chiericato.

RENF - Fonte bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVIII

RELI - Data 1722

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVIII

REVI - Data 1783

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica deperimento

RENN - Notizia XX (1960) - Intorno agli anni 60 del Novecento la chiesa, con il terreno circostante, viene venduta a privati, ed usata come deposito. Il degrado, dovuto ad assoluta mancanza di manutenzione, è aumentato fino a provocare il crollo parziale della facciata.

RENF - Fonte bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELI - Data 1960

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVI - Data 1980

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTS - Schema longitudinale

PNTF - Forma ad aula

PNTE - Dati icnografici significativi navata, abside

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio non accertabili

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	pietra da taglio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpo principale
-------------------------	------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a due falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	capriate
----------------------------------	----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	intero bene
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	affresco

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	sul portale d'ingresso
LSII - Trascrizione testo	MARCUS RUBEUS ABB S S. MARIE DE MAMBRE ET HUIUS EVVLESIAE S. MART. RECT. 1626
LSIC - Tecnica	incisa/o

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	campanile
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	sotto il cornicione del tetto
LSII - Trascrizione testo	1722 G.M.B.

LSIC - Tecnica	incisa/o
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	rudere
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	rudere
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	rudere
STCO - Indicazioni specifiche	L'assenza totale di manutenzione ha portato al crollo di parte del tetto e della facciata. Lesioni si vedono anche nell'abside e nel catino absidale. L'estensione di piante rampicanti sulle pareti del campanile danneggia la consistenza della tessitura muraria.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazione specifica	N.R. (recupero pregresso)
CDGI - Indirizzo	N.R. (recupero pregresso)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAN - Codice identificativo	133401-1
FTAT - Note	facciata ovest
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	133401-2
FTAT - Note	facciata sud
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	133401-3
FTAT - Note	facciata ovest
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	133401-4
FTAT - Note	facciata est
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	133401-5
FTAT - Note	esterno: abside
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	133401-6
FTAT - Note	particolare affresco San Cristoforo
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	133401-7
FTAT - Note	particolare perimetrale nord interno
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	
FTAT - Note	
FTAF - Formato	

FTAN - Codice identificativo	133401-8
FTAT - Note	particolare colmo del tetto
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	133401-9
FTAT - Note	particolare abside
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	133401-10
FTAT - Note	particolare catino absidale
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	133401-11
FTAT - Note	interno
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	133401-A
FTAT - Note	Estratto mappa catastale: comune di Iseo, Foglio 16, scala 1:2000
FTAF - Formato	jpg
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Falsina, Luigi
BIBD - Anno di edizione	1977
BIBH - Sigla per citazione	000360
BIBN - V., pp., nn.	pp. 38-41
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Panazza, Gaetano
BIBD - Anno di edizione	1974
BIBH - Sigla per citazione	000359
BIBN - V., pp., nn.	p. 11
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Panazza, Gaetano

BIBD - Anno di edizione	1969
BIBH - Sigla per citazione	000358
BIBN - V., pp., nn.	p. 19
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Guerrini, Paolo
BIBD - Anno di edizione	1934
BIBH - Sigla per citazione	000363
BIBN - V., pp., nn.	p. 213
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Guerrini, Paolo
BIBD - Anno di edizione	1922
BIBH - Sigla per citazione	000362
BIBN - V., pp., nn.	p. 102
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Guerrini, Paolo
BIBD - Anno di edizione	1911
BIBH - Sigla per citazione	000361
BIBN - V., pp., nn.	pp. 323-340
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Morrone, Rita
FUR - Funzionario responsabile	Boschi, Ruggero
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Frisoni, Cinzia
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	SISTEMA URBANO: Sorgeva in posizione isolata, sulla strada che collega il Sebino con la Val Trompia. RAPPORTI AMBIENTALI: In una verde conca oggi occupata da numerosi capannoni di allevamento di maiali. DESCRIZIONE: La chiesa, ad aula unica divisa in due campate da due pilastri di diverse dimensioni, si conclude nella zona presbiteriale con un'abside semicircolare coperta da una volta a catino. L'ingresso attuale si apre nel lato sud mentre sulla parete opposta all'abside, parzialmente crollata, si addossavano delle costruzioni oggi distrutte. Esternamente, a destra dell'ingresso, si notano tracce di affresco. Mentre ben conservato è l'affresco addossato al pilastro sud e

tagliato dal perimetrale sud. Alla parete nord, parzialmente nascosta da baracche, si addossa il campanile in conci di pietra disposti con regolarità. L'unico elemento decorativo è dato da lesene angolari collegate in alto, sotto la cella campanaria, da due archetti a pieno centro. FONTI ARCHIVISTICHE: Archivio vescovile di Brescia: Vol. 28 fg. 98 -Visita pastorale del vescovo Marco Morosini; Vol. 38 fg. 27v. - Visita canonico G. Chinelli per conto del vescovo cardinale P. Ottoboni.