

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo Scheda OA

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 05

NCTN - Numero catalogo generale 00640961

ESC - Ente schedatore S161

ECP - Ente competente S161

RV - RELAZIONI

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione pinnacolo

OGTV - Identificazione insieme

QNT - QUANTITA'

QNTN - Numero 4

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Veneto

PVCP - Provincia	VE
PVCC - Comune	Venezia
LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA	
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
DT - CRONOLOGIA	
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG - Secolo	secc. XVII-XVIII
DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA	
DTSI - Da	1600
DTSV - Validita'	(?)
DTSF - A	1799
DTSL - Validita'	(?)
DTM - Motivazione cronologia	analisi stilistica
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBD - Denominazione	ambito veneziano
ATBR - Riferimento all'intervento	realizzazione
ATBM - Motivazione dell'attribuzione	contesto
MT - DATI TECNICI	
MTC - Materia e tecnica	pietra d'Istria/ scultura
MIS - MISURE	
MISU - Unita'	UNR
MISR - Mancanza	MNR
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Stato di conservazione	buono
STCS - Indicazioni specifiche	leggera alterazione cromatica e imbianchimento localizzati; macchie da flora microbica (?). Alterazione strutturale: microfessurazioni diffuse; piccole mancanze localizzate; presenza di alveoli. Deposito superficiale: polvere e smog; strato di guaina impermeabilizzante nella parte inferiore (?). Cause del degrado: agenti atmosferici; acque meteoriche. Uso di malta cementizia per il fissaggio dell'opera al basamento
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	pinnacolo sagomato con strozzatura agli estremi e rigonfiamento nella parte centrale, su base quadrata
DESI - Codifica Iconclass	41 A 36 11

DESS - Indicazioni sul soggetto	decorazioni
NSC - Notizie storico-critiche	difficile dare una datazione certa all'elemento in esame che analizzato nel contesto non sembra trovarsi nella sua posizione di origine. Nello stesso corpo di fabbrica si osservano, infatti, più elementi lapidei, decorativi e architettonici, infissi nella muratura che stilisticamente non sono integrati nella tipologia del prospetto. Nella città lagunare sulle facciate dell'edilizia storica si vedono spesso pezzi o frammenti lapidei di reimpiego, a volte usati anche solo come materiale edile, provenienti da demolizioni o ristrutturazioni di palazzi e chiese. Pinnacoli di questa tipologia si osservano a coronamento degli abbaini sei-settecenteschi. Non si esclude tuttavia che possa essere di epoca più antica come i pilastri a bugnato del muro di cinta.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Ippolito, Enrica
FTAD - Data	2016/05/05
FTAN - Codice identificativo	SBEAPVE192_2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Ippolito, Enrica
FTAD - Data	2016/05/05
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	3
ADSM - Motivazione	scheda di bene non adeguatamente sorvegliabile
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2016
CMPN - Nome	Ongaretto, Michela
FUR - Funzionario responsabile	Fumo, Grazia
AN - ANNOTAZIONI	