

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo Scheda OA

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 05

NCTN - Numero catalogo generale 00640963

ESC - Ente schedatore S161

ECP - Ente competente S161

RV - RELAZIONI

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione balcone

OGTV - Identificazione opera isolata

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Veneto

PVCP - Provincia VE

PVCC - Comune Venezia

**LDC - COLLOCAZIONE
SPECIFICA**

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

**GPB - BASE DI
RIFERIMENTO**

DT - CRONOLOGIA

DTZ - CRONOLOGIA GENERICA

DTZG - Secolo sec. XVII

DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA

DTSI - Da 1600

DTSV - Validita' (?)

DTSF - A 1699

DTSL - Validita' (?)

DTM - Motivazione cronologia analisi stilistica

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBD - Denominazione ambito veneziano

**ATBR - Riferimento
all'intervento** realizzazione

**ATBM - Motivazione
dell'attribuzione** contesto

MT - DATI TECNICI

MTC - Materia e tecnica pietra d'Istria/ scultura

MIS - MISURE

MISU - Unita' UNR

MISR - Mancanza MNR

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

**STCC - Stato di
conservazione** discreto

**STCS - Indicazioni
specifiche** alterazione cromatica e imbianchimento localizzati. Alterazione strutturale: microfessurazioni diffuse; mancanze diffuse; degradazione differenziale. Deposito superficiale: croste aderenti (localizzate nella parte inferiore); polvere e smog. Cause del degrado: agenti atmosferici; acque meteoriche; manomissioni. Fissaggio di parti in malta cementizia.

DA - DATI ANALITICI

DES - DESCRIZIONE

**DESO - Indicazioni
sull'oggetto** balcone sostenuto da due mensole, con balaustra costituita da quattro colonnine sagomate con strozzatura superiore e rigonfiamento nella parte centrale. Due pilastri quadrangolari agli angoli presentano una decorazione geometrica lavorata a rilievo nella parte frontale

DESI - Codifica Iconclass 48 A 98 1

DESS - Indicazioni sul

soggetto	decorazioni
NSC - Notizie storico-critiche	l'elemento architettonico in esame è, come probabilmente gli altri frammenti lapidei murati sul medesimo fabbricato, di reimpiego. Appare infatti sproporzionato rispetto al corpo di fabbrica e non si integra stilisticamente con il prospetto. Balconi sporgenti di questo tipo furono impiegati a Venezia tra il XVI secolo, con balaustro avente una semplice strozzatura verso il basso, e il XVII-XVIII secolo, con balaustri via via sempre più sagomati e decorati. Si osserva che il palazzetto Contarini, in rio terrà Catecumeni n. 70 (Dorsoduro) presenta un balcone con balaustro, realizzato in occasione di un rimaneggiamento seicentesco, simile a quello in esame
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Ippolito, Enrica
FTAD - Data	2016/05/05
FTAN - Codice identificativo	SBEAPVE194_2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Ippolito, Enrica
FTAD - Data	2016/05/05
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Trincanato E. R.
BIBD - Anno di edizione	2008
BIBH - Sigla per citazione	00001410
BIBN - V., pp., nn.	V. -; pp. 35, 173; n. -.
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	3
ADSM - Motivazione	scheda di bene non adeguatamente sorvegliabile
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2016
CMPN - Nome	Ongaretto, Michela
FUR - Funzionario responsabile	Fumo, Grazia
AN - ANNOTAZIONI	