

# SCHEDA



## CD - CODICI

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda                | F        |
| LIR - Livello catalogazione      | C        |
| NCT - CODICE UNIVOCO             |          |
| NCTR - Codice Regione            | 08       |
| NCTN - Numero catalogo generale  | 00641214 |
| ESC - Ente schedatore            | S261     |
| ECP - Ente competente per tutela | S261     |

## OG - BENE CULTURALE

|   |  |
|---|--|
| AMB - Ambito di tutela MiBACT                   | storico artistico                            |
| CTG - Categoria                                 | DOCUMENTAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO |
| OGT - DEFINIZIONE BENE                          |  |
| OGTD - Definizione                              | negativo                                     |
| OGTT - Tipologia                                | servizio                                     |
| OGTV - Configurazione strutturale e di contesto | insieme                                      |

## OGC - TRATTAMENTO CATALOGRAFICO

|   |   |
|---|---|
| <b>OGCT - Trattamento catalografico</b> | bene complesso/bene composito - descrizione d'insieme |
| <b>OGCN - Numero parti componenti</b>   | 6   |
| <b>OGM - Modalità di individuazione</b> | appartenenza ad una collezione o raccolta pubblica    |
| <b>OGR - Disponibilità del bene</b>     | bene disponibile                                      |

## **RV - RELAZIONI**

### **RSE - RELAZIONI CON ALTRI BENI**

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>RSER - Tipo relazione</b>                      | è contenuto in            |
| <b>RSES - Specifiche tipo relazione</b>           | correlazione di posizione |
| <b>RSET - Tipo scheda</b>                         | A                         |
| <b>RSED - Definizione del bene</b>                | palazzo                   |
| <b>RSEC - Identificativo univoco della scheda</b> | 0800241663                |

### **RSE - RELAZIONI CON ALTRI BENI**

|   |  |
|---|--|
| <b>RSER - Tipo relazione</b>                      | è in relazione con                                       |
| <b>RSES - Specifiche tipo relazione</b>           | correlazione iconografica: edificio ripreso nel fototipo |
| <b>RSET - Tipo scheda</b>                         | A  |
| <b>RSED - Definizione del bene</b>                | palazzo  |
| <b>RSEC - Identificativo univoco della scheda</b> | 0800242022   |

## **LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO - AMMINISTRATIVA**

### **PVC - LOCALIZZAZIONE**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>PVCS - Stato</b>     | ITALIA         |
| <b>PVCR - Regione</b>   | Emilia-Romagna |
| <b>PVCP - Provincia</b> | BO             |
| <b>PVCC - Comune</b>    | Bologna        |

### **LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>LDCT - Tipologia</b>               | palazzo   |
| <b>LDCQ - Qualificazione</b>          | senatoriale   |
| <b>LDCN - Denominazione attuale</b>   | Palazzo Dall'Armi Marescalchi   |
| <b>LDCF - Uso</b>                     | ufficio   |
| <b>LDCU - Indirizzo</b>               | via IV Novembre, 5  |
| <b>LDCM - Denominazione raccolta</b>  | Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara |
| <b>LDCS - Specifiche</b>              | Archivio fotografico storico  |
| <b>LDCD - Riferimento cronologico</b> | 1969 post   |

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>LCN - Note</b> | L'originario armadio ligneo in cui sono state rintracciate le lastre, si conserva nell'ammezzato del piano terra, in un corridoio verandato contiguo all'attuale archivio documentale. La maggior parte dei negativi conservati entro l'armadio erano mantenuti in posizione |
|-------------------|--|

verticale da un sistema di binari in legno. Ogni singola collocazione è contrassegnata da un numero di ubicazione relativo alle lastre che erano contenute in tale spazio.

## LA - ALTRE LOCALIZZAZIONI GEOGRAFICO - AMMINISTRATIVE

**TLC - Tipo di localizzazione** luogo di provenienza/collocazione precedente

### PRV - LOCALIZZAZIONE

**PRVS - Stato** ITALIA

**PRVR - Regione** Emilia-Romagna

**PRVP - Provincia** BO

**PRVC - Comune** Bologna

### PRC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

**PRCT - Tipologia contenitore fisico** palazzo

**PRCN - Denominazione contenitore fisico** Palazzo Garganelli

**PRCF - Uso contenitore fisico** ufficio

**PRCU - Indicazioni viabilistiche** via Santo Stefano, 40

**PRCM - Denominazione contenitore giuridico** Soprintendenza ai Monumenti dell'Emilia

### PRD - DATI CRONOLOGICI

**PRDU - Data fine** 1969

## UB - DATI PATRIMONIALI/INVENTARI/STIME/COLLEZIONI

### UBF - UBICAZIONE BENE

**UBFP - Fondo** Fondo Negativi - Soprintendenza BAP BO

**UBFU - Titolo di unità archivistica** LASTRE 89; LASTRE 121\_ROTTE

**UBFC - Collocazione** stanza climatizzata, armadio metallico

### INV - ALTRI INVENTARI

**INVN - Codice inventario** da N\_002271 a N\_002276

**INVD - Riferimento cronologico** 2015

## AU - DEFINIZIONE CULTURALE

### AUT - AUTORE/RESPONSABILITA'

**AUTJ - Ente schedatore** S261

**AUTH - Codice identificativo** BAPA0222

**AUTN - Nome scelto di persona o ente** Bolognesi Orsini

**AUTP - Tipo intestazione** E

**AUTA - Indicazioni cronologiche** 1919(?) - 1934

**AUTI - Indicazione del nome e dell'indirizzo** Fot. Bolognesi e Orsini

**AUTS - Riferimento al nome** studio

|   |  |
|---|--|
| <b>AUTR - Ruolo</b>                       | fotografo principale   |
| <b>AUTM - Motivazione/fonte</b>           | iscrizione   |
| <b>AUTZ - Note</b>                        | manoscritto sui pergamini  |
| <b>SG - SOGGETTO</b>                      |  |
| <b>SGT - SOGGETTO</b>                     |  |
| <b>SGTI - Identificazione</b>             | Italia - Emilia-Romagna - Bologna <provincia> - Crespellano - Palazzo Garagnani  |
| <b>SGTI - Identificazione</b>             | Architettura residenziale - Palazzi - Parchi e giardini  |
| <b>SGTI - Identificazione</b>             | Elementi architettonici - Torri  |
| <b>SGTD - Indicazioni sul soggetto</b>    | Crespellano (Bologna), Palazzo Garagnani, prospetto sulla strada e verso il cortile interno, dettagli della torre dopo il terremoto del 1929 |
| <b>SGL - TITOLO</b>                       |  |
| <b>SGLT - Titolo proprio</b>              | Crespellano/ Torre della Villa Garagnani   |
| <b>SGLS - Specifiche titolo</b>           | manoscritto sui pergamini che contenevano le lastre  |
| <b>DT - CRONOLOGIA</b>                    |  |
| <b>DTZ - CRONOLOGIA GENERICA</b>          |  |
| <b>DTZG - Fascia cronologica /periodo</b> | XX   |
| <b>DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA</b>         |  |
| <b>DTSI - Da</b>                          | 05/06/1929   |
| <b>DTSF - A</b>                           | 05/06/1929   |
| <b>DTM - Motivazione/fonte</b>            | iscrizione   |
| <b>DTT - Note</b>                         | data sui pergamini che contenevano le lastre   |
| <b>LR - LUOGO E DATA DELLA RIPRESA</b>    |  |
| <b>LRC - LOCALIZZAZIONE</b>               |  |
| <b>LRCS - Stato</b>                       | ITALIA   |
| <b>LRCR - Regione</b>                     | Emilia-Romagna   |
| <b>LRCP - Provincia</b>                   | BO   |
| <b>LRCC - Comune</b>                      | Crespellano  |
| <b>LRCL - Località</b>                    | CRESPELLANO  |
| <b>LRO - Occasione</b>                    | dopo il terremoto (aprile maggio)  |
| <b>LRD - Data della ripresa</b>           | 05/06/1929   |
| <b>MT - DATI TECNICI</b>                  |  |
| <b>MTX - Indicazione di colore</b>        | BN   |
| <b>MTC - MATERIA E TECNICA</b>            |  |
| <b>MTCM - Materia</b>                     | vetro  |
| <b>MTCT - Tecnica</b>                     | gelatina ai sali d'argento   |
| <b>FRM - Formato</b>                      | 18 x 24  |
| <b>CO - CONSERVAZIONE E INTERVENTI</b>    |  |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>       |  |
| <b>STCP - Riferimento alla parte</b>      | N_002271   |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b>      | buono  |

|  |  |
|--|--|
| <b>STCS - Specifiche</b>                 | specchio d'argento, macchie  |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>      |  |
| <b>STCP - Riferimento alla parte</b>     | N_002272   |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b>     | cattivo  |
| <b>STCS - Specifiche</b>                 | lacune, lesioni, rotture   |
| <b>STCN - Note</b>                       | essendo rotta la lastra è stata messa in sicurezza e collocata in senso orizzontale in una apposita scatola (LASTRE 121_ROTTE)   |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>      |  |
| <b>STCP - Riferimento alla parte</b>     | N_002273   |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b>     | buono  |
| <b>STCS - Specifiche</b>                 | lacune, specchio d'argento   |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>      |  |
| <b>STCP - Riferimento alla parte</b>     | N_002274-N_002275  |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b>     | buono  |
| <b>STCS - Specifiche</b>                 | specchio d'argento   |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>      |  |
| <b>STCP - Riferimento alla parte</b>     | N_002276   |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b>     | buono  |
| <b>STCS - Specifiche</b>                 | specchio d'argento, alterazione del vetro  |
| <b>STD - Modalità di conservazione</b>   | Le lastre sono poste verticalmente sul lato maggiore entro buste di carta a quattro falde e scatola automontante in cartone acid free. All'interno della scatola sono collocate in ordine progressivo seguendo la nuova numerazione inventariale attribuita. |
| <b>RST - INTERVENTI</b>                  |  |
| <b>RSTI - Tipo intervento</b>            | pulitura meccanica, pulitura chimica, condizionamento  |
| <b>RSTD - Riferimento cronologico</b>    | 2016   |
| <b>RSTT - Descrizione intervento</b>     | pulitura meccanica lato emulsione/ pulitura con miscela idroalcolica lato vetro  |
| <b>RSTE - Ente responsabile</b>          | Soprintendenza BEAP BO   |
| <b>RSTR - Ente finanziatore /sponsor</b> | Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna  |
| <b>RSTR - Ente finanziatore /sponsor</b> | Fondazione Cassa di Risparmio di Modena  |
| <b>RSTR - Ente finanziatore /sponsor</b> | Associazione Regionale Casse e Monti   |
| <b>RSTN</b>                              | La Fototeca Sas di Elvira Tonelli  |
| <b>DA - DATI ANALITICI</b>               |  |
|  | Il servizio è costituito da 6 lastre negative originariamente contenute  |

|  |  |
|--|--|
| <b>DES - Descrizione</b>                             | in pergamino; tali buste, con iscrizioni e annotazioni, si conservano separatamente. All'interno di alcuni pergamini è stata rinvenuta una scheda inventariale dattiloscritta che riunisce l'intero gruppo di lastre sotto il titolo: "Crespellano - Torre della Villa Garagnani". |
| <b>ISE - ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI</b> |  |
| <b>ISER - Riferimento alla parte</b>                 | tutti gli esemplari  |
| <b>ISEP - Posizione</b>                              | sul recto del pergamino  |
| <b>ISED - Definizione</b>                            | iscrizione   |
| <b>ISEE - Specifiche</b>                             | di collezione  |
| <b>ISEZ - Descrizione</b>                            | pergamino prestampato contenente campi vuoti per i dati relativi alla collocazione, all'inventario, alla soggettazione del fototipo; successivamente compilato con i dati manoscritti ad inchiostro  |
| <b>ISEC - Classe di appartenenza</b>                 | documentaria   |
| <b>ISET - Tipo di caratteri</b>                      | capitale   |
| <b>ISEM - Materia e tecnica</b>                      | tipografica  |
| <b>ISEI - Trascrizione</b>                           | R.SOPRAINTENDENZA/ ALL'ARTE MEDIOEVALE E MODERNA/ DELL'EMILIA E DELLA ROMAGNA// MOBILE.... SCAF....N....INVENT.N.....LUOGO:.....MONUMENTO:.....STAMPE N.....OSSERVAZIONI   |
| <b>ISE - ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI</b> |  |
| <b>ISER - Riferimento alla parte</b>                 | tutti gli esemplari  |
| <b>ISEP - Posizione</b>                              | pergamino: recto: negli spazi predisposti  |
| <b>ISED - Definizione</b>                            | iscrizione   |
| <b>ISEC - Classe di appartenenza</b>                 | didascalica  |
| <b>ISET - Tipo di caratteri</b>                      | corsivo alto-basso   |
| <b>ISET - Tipo di caratteri</b>                      | numeri arabi   |
| <b>ISEM - Materia e tecnica</b>                      | a inchiostro   |
| <b>ISEI - Trascrizione</b>                           | Crespellano/ Torre della Villa Garagnani/ Fot. Bolognesi e Orsini/ 5-6-929   |
| <b>ISE - ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI</b> |  |
| <b>ISER - Riferimento alla parte</b>                 | N_002271   |
| <b>ISEP - Posizione</b>                              | pergamino: recto: negli spazi predisposti  |
| <b>ISED - Definizione</b>                            | iscrizione   |
| <b>ISEC - Classe di appartenenza</b>                 | inventariale   |
| <b>ISET - Tipo di caratteri</b>                      | capitale   |
| <b>ISET - Tipo di caratteri</b>                      | numeri arabi   |
| <b>ISEM - Materia e tecnica</b>                      | a inchiostro   |
| <b>ISEI - Trascrizione</b>                           | B/III/31 (cancellato)// C/ II/ 25// 6018 cancellato/ 4718 (a inchiostro rosso)   |
| <b>ISE - ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI</b> |  |
| <b>ISER - Riferimento alla</b>                       |  |

|  |   |
|--|---|
| <b>parte</b>   | N_002272  |
| <b>ISEP - Posizione</b>                              | pergamino: recto: negli spazi predisposti                     |
| <b>ISED - Definizione</b>                            | iscrizione  |
| <b>ISEC - Classe di appartenenza</b>                 | inventariale  |
| <b>ISET - Tipo di caratteri</b>                      | numeri arabi  |
| <b>ISET - Tipo di caratteri</b>                      | capitale  |
| <b>ISEM - Materia e tecnica</b>                      | a inchiostro  |
| <b>ISEI - Trascrizione</b>                           | B/III/32 (cancellato) C/II/26/ 6019/ 4719 (inchiostro rosso)  |
| <b>ISE - ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI</b> |   |
| <b>ISER - Riferimento alla parte</b>                 | N_002273  |
| <b>ISEP - Posizione</b>                              | pergamino: recto: negli spazi predisposti                     |
| <b>ISED - Definizione</b>                            | iscrizione  |
| <b>ISEC - Classe di appartenenza</b>                 | inventariale  |
| <b>ISET - Tipo di caratteri</b>                      | capitale  |
| <b>ISET - Tipo di caratteri</b>                      | numeri arabi  |
| <b>ISEM - Materia e tecnica</b>                      | a inchiostro  |
| <b>ISEI - Trascrizione</b>                           | B/III/33 (cancellato) C/II/27// 6020/ 4720 (inchiostro rosso) |
| <b>ISE - ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI</b> |   |
| <b>ISER - Riferimento alla parte</b>                 | N_002274  |
| <b>ISEP - Posizione</b>                              | pergamino: recto: negli spazi predisposti                     |
| <b>ISED - Definizione</b>                            | iscrizione  |
| <b>ISEC - Classe di appartenenza</b>                 | inventariale  |
| <b>ISET - Tipo di caratteri</b>                      | capitale  |
| <b>ISET - Tipo di caratteri</b>                      | numeri arabi  |
| <b>ISEM - Materia e tecnica</b>                      | a inchiostro  |
| <b>ISEI - Trascrizione</b>                           | B/III/34 (cancellato) C/II/28// 6021/ 4721 (inchiostro rosso) |
| <b>ISE - ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI</b> |   |
| <b>ISER - Riferimento alla parte</b>                 | N_002275  |
| <b>ISEP - Posizione</b>                              | pergamino: recto: negli spazi predisposti                     |
| <b>ISED - Definizione</b>                            | iscrizione  |
| <b>ISEC - Classe di appartenenza</b>                 | inventariale  |
| <b>ISET - Tipo di caratteri</b>                      | capitale  |
| <b>ISET - Tipo di caratteri</b>                      | numeri arabi  |
| <b>ISEM - Materia e tecnica</b>                      | a inchiostro  |
| <b>ISEI - Trascrizione</b>                           | B/III/35 (cancellato) C/II/29// 6022/ 4722 (inchiostro rosso) |
| <b>ISE - ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI</b> |   |
| <b>ISER - Riferimento alla parte</b>                 |   |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>parte</b>                          | N_002276   |
| <b>ISEP - Posizione</b>               | pergamino: recto: negli spazi predisposti  |
| <b>ISED - Definizione</b>             | iscrizione   |
| <b>ISEC - Classe di appartenenza</b>  | inventariale   |
| <b>ISET - Tipo di caratteri</b>       | capitale   |
| <b>ISET - Tipo di caratteri</b>       | numeri romani  |
| <b>ISEM - Materia e tecnica</b>       | a inchiostro   |
| <b>ISEI - Trascrizione</b>            | B/III/36 (cancellato) C/II/30// 6023/ 4723 (inchiostro rosso)  |
| <b>ISEN - Note</b>                    | Gli stessi numeri di inventario sono indicati anche direttamente sulla lastra, su etichetta adesiva o monoscritti sul lato emulsione.  |
| <b>NSC - Notizie storico-critiche</b> | <p>L'attuale Palazzo Garagnani nasce come residenza dei Bentivoglio, signori di Bologna, che l'edificarono sui resti della Rocca medievale. Nel corso dei secoli subì modifiche e passaggi di proprietà (famiglia Grassi e Garagnani), fino all'attuale recente restauro e parziale destinazione ad uso pubblico con l'insediamento della Biblioteca comunale. La documentazione in esame si riferisce a problemi statici della torre in conseguenza a scosse di terremoto che colpirono la zona tra aprile e maggio 1929. Presso l'Archivio Storico della Soprintendenza BEAP è presente un carteggio significativo (STORICO - BO M 593) che spiega la presenza di queste serie di immagini. A partire dal 3 maggio Giovanni Battista Garagnani denuncia danni alla torre e richiede alla Soprintendenza, allora guidata da Luigi Corsini, un urgente sopralluogo. Dopo aver visionato l'edificio Corsini individua alcune lesioni verticali di scarsa gravità mentre, per quanto concerne la copertura, consiglia di demolire la volta a vela sostituendola con un solaio piano. Non soddisfatto dell'esito Garagnani incarica un perito privato, l'Ingegnere Augusto Bevilacqua, che ritiene invece necessaria la demolizione della torre con successiva ricostruzione, ipotesi suffragata anche dall'ingegnere Capo del Genio Civile. Il 13 luglio il Soprintendente Corsini viene diffidato da Garagnani per non avere comunicato i provvedimenti idonei relativi alla torre. La risposta di Corsini (del 12 agosto) è indirizzata al Prefetto e al Capo del Regio Genio Civile allegando una perizia, due disegni e sei fotografie. Scrive Corsini: "durante il periodo di convulsione sismica ho visitato tre volte la torre. L'ultima volta è stata in giugno ed in tale circostanza ho pure fatto le fotografie e per ciò esse rappresentano la torre così com'è nel momento attuale. Non credo che ci siano gli estremi per un provvedimento radicale di demolizione contrario alla conservazione dell'edificio". Le fotografie, che possiamo identificare con quelle del servizio, mostrano difatti una situazione compromessa per quanto riguarda la copertura (visibile soprattutto in N_002271, N_002272, N_002276) ma non evidenziano lesioni gravi alla struttura. Interessante la scritta visibile sul muro di cinta del giardino, nella lastra N_002276, in cui si fa riferimento al Duce.</p> |

## TU - CONDIZIONE GIURIDICA E PROVVEDIMENTI DI TUTELA

### CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>CDGG - Indicazione generica</b>  | proprietà Stato  |
| <b>CDGS - Indicazione specifica</b> | Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - SBEAP BO |
| <b>CDGI - Indirizzo</b>             | via IV Novembre, 5 - Bologna   |

**BPT - Provvedimenti di tutela  
- sintesi**

no

## **DO - DOCUMENTAZIONE**

### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>   | SBEAPBO/N_002271   |
| <b>FTAX - Genere</b>                  | documentazione allegata  |
| <b>FTAP - Tipo</b>                    | fotografia digitale (file)   |
| <b>FTAF - Formato</b>                 | jpg  |
| <b>FTAM - Titolo/didascalia</b>       | veduta dal giardino: si vedono i danni della copertura della torre |
| <b>FTAD - Riferimento cronologico</b> | 2016   |
| <b>FTAK - Nome file originale</b>     | N_002271.jpg   |

### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>   | SBEAPBO/N_002272               |
| <b>FTAX - Genere</b>                  | documentazione allegata        |
| <b>FTAP - Tipo</b>                    | fotografia digitale (file)     |
| <b>FTAF - Formato</b>                 | jpg                            |
| <b>FTAM - Titolo/didascalia</b>       | veduta di scorcio dal giardino |
| <b>FTAD - Riferimento cronologico</b> | 2016                           |
| <b>FTAK - Nome file originale</b>     | N_002272.jpg                   |

### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>   | SBEAPBO/N_002273   |
| <b>FTAX - Genere</b>                  | documentazione allegata  |
| <b>FTAP - Tipo</b>                    | fotografia digitale (file)   |
| <b>FTAF - Formato</b>                 | jpg  |
| <b>FTAM - Titolo/didascalia</b>       | veduta di scorcio dal giardino: visibile il danno alla copertura della torre |
| <b>FTAD - Riferimento cronologico</b> | 2016   |
| <b>FTAK - Nome file originale</b>     | N_002273.jpg   |

### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>   | SBEAPBO/N_002274                  |
| <b>FTAX - Genere</b>                  | documentazione allegata           |
| <b>FTAP - Tipo</b>                    | fotografia digitale (file)        |
| <b>FTAF - Formato</b>                 | jpg                               |
| <b>FTAM - Titolo/didascalia</b>       | veduta del prospetto sulla strada |
| <b>FTAD - Riferimento cronologico</b> | 2016                              |
| <b>FTAK - Nome file originale</b>     | N_002274.jpg                      |

### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>FTAN - Codice identificativo</b> | SBEAPBO/N_002275           |
| <b>FTAX - Genere</b>                | documentazione allegata    |
| <b>FTAP - Tipo</b>                  | fotografia digitale (file) |

|  |  |
|--|--|
| <b>FTAF - Formato</b>                            | jpg  |
| <b>FTAM - Titolo/didascalia</b>                  | veduta frontale della torre dalla strada   |
| <b>FTAD - Riferimento cronologico</b>            | 2016   |
| <b>FTAK - Nome file originale</b>                | N_002275.jpg   |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>          |  |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>              | SBEAPBO/N_002276   |
| <b>FTAX - Genere</b>                             | documentazione allegata  |
| <b>FTAP - Tipo</b>                               | fotografia digitale (file)   |
| <b>FTAF - Formato</b>                            | jpg  |
| <b>FTAM - Titolo/didascalia</b>                  | veduta di scorcio dalla strada: visibile il danno alla copertura della torre   |
| <b>FTAD - Riferimento cronologico</b>            | 2016   |
| <b>FTAK - Nome file originale</b>                | N_002276.jpg   |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>                        |  |
| <b>BIBR - Abbreviazione</b>                      | Rubini 2005  |
| <b>BIBJ - Ente schedatore</b>                    | S261   |
| <b>BIBH - Codice identificativo</b>              | BAPB0808   |
| <b>BIBX - Genere</b>                             | bibliografia specifica   |
| <b>BIBF - Tipo</b>                               | contributo in periodico  |
| <b>BIBM - Riferimento bibliografico completo</b> | Rubini Silvia, Bentivoglio, Grassi e Garagnani: le vicende del Palazzo di Crespellano, in Strenna storica bolognese, n. 55, 2005, pp. 399-416  |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>                        |  |
| <b>BIBR - Abbreviazione</b>                      | Rubini 2004  |
| <b>BIBJ - Ente schedatore</b>                    | S261   |
| <b>BIBH - Codice identificativo</b>              | BAPB0807   |
| <b>BIBX - Genere</b>                             | bibliografia specifica   |
| <b>BIBF - Tipo</b>                               | libro  |
| <b>BIBM - Riferimento bibliografico completo</b> | Rubini Silvia (a cura di), Palazzo Garagnani. La storia, il restauro, il centro culturale, Crespellano, Comune di Crespellano, 2004  |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>                        |  |
| <b>BIBR - Abbreviazione</b>                      | Monari 2001  |
| <b>BIBJ - Ente schedatore</b>                    | S261   |
| <b>BIBH - Codice identificativo</b>              | BAPB0001   |
| <b>BIBX - Genere</b>                             | bibliografia di corredo  |
| <b>BIBF - Tipo</b>                               | contributo in catalogo mostra  |
| <b>BIBM - Riferimento bibliografico completo</b> | Monari Paola, La tormentata formazione degli uffici per la conservazione degli edifici monumentali in Norma e arbitrio: architetti e ingegneri a Bologna 1850-1950, a cura di Giuliano Gresleri, Pier Giorgio Massaretti, Venezia, Marsilio, 2001. |
| <b>AD - ACCESSO AI DATI</b>                      |  |
| <b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>       |  |
| <b>ADSP - Profilo di accesso</b>                 | 1  |
| <b>ADSM - Motivazione</b>                        | scheda contenente dati liberamente accessibili   |

**CM - CERTIFICAZIONE E GESTIONE DEI DATI****CMP - REDAZIONE E VERIFICA SCIENTIFICA**

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>CMPD - Anno di redazione</b>                | 2016                |
| <b>CMPN - Responsabile ricerca e redazione</b> | Frisoni, Cinzia     |
| <b>RSR - Referente verifica scientifica</b>    | Giudici, Corinna    |
| <b>FUR - Funzionario responsabile</b>          | Farinelli, Patrizia |