

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | P |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 09 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00250656 |
| ESC - Ente schedatore | S121 |
| ECP - Ente competente | S121 |

RV - RELAZIONI

| | |
|-----------------------|------------|
| ROZ - Altre relazioni | 0900250656 |
|-----------------------|------------|

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | villa |
| OGTQ - Qualificazione | padronale |
| OGTN - Denominazione | Villa di Cozzano |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|----------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Toscana |
| PVCP - Provincia | PI |
| PVCC - Comune | Volterra |
| PVCE | Cozzano |

SET - SETTORE

| | |
|----------------------|---------|
| SETT - Tipo | TP |
| SETN - Numero | 41 |
| SETD - Denominazione | Cozzano |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|---------------------------|----------|
| CTSC - Comune | Volterra |
| CTSF - Foglio/Data | 33/1939 |
| CTSN - Particelle | 20 |

LS - LOCALIZZAZIONE STORICA

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| LST - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|-------------------------------------|-----------------------|

CSS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE STORICA

| | |
|---|--------------------|
| CSSD - Denominazione e tipologia del catasto | Catasto leopoldino |
| CSSF | Sez. D; F.67 |
| CSSN - Particelle | 179, 180, 181 |
| CSST - Data | 1840 |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| GPI - Identificativo Punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

| | |
|-----------------------------|-----------|
| GPDPX - Coordinata X | 10.901375 |
| GPDPY - Coordinata Y | 43.454811 |

| | |
|---|--------------------|
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
|---|--------------------|

| | |
|--|---|
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da foto aerea senza sopralluogo |
|--|---|

| | |
|--|-------|
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
|--|-------|

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

| | |
|-------------------------------------|--|
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1004366_OI.ORTOIMMAGINICOLORE.2006 |
|-------------------------------------|--|

| | |
|--------------------|-----------|
| GPBT - Data | 21-5-2019 |
|--------------------|-----------|

| | |
|--------------------|--|
| GPBO - Note | (4190806) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006 |
|--------------------|--|

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

| | |
|--|-------------|
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
|--|-------------|

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| ATBD - Denominazione | maestranze locali |
|-----------------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | NR (recupero pregresso) |
|---------------------------------------|-------------------------|

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|----------------------------|-------------|
| REN R - Riferimento | intero bene |
|----------------------------|-------------|

| | |
|---------------------------------|-------------|
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |
|---------------------------------|-------------|

| | |
|---------------------|------|
| RENF - Fonte | n.r. |
|---------------------|------|

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|--|------------------|
| RELS - Secolo | XIX |
| RELV - Validità | ante |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIX |
| REVV - Validità | ante |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTS - Schema | longitudinale |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCM - Materiali | laterizio |
| SVCM - Materiali | pietra |
| CP - COPERTURE | |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi ed embrici |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | cortile |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | statua |
| DECQ - Qualificazione del tipo | antropomorfa |
| LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSIU - Ubicazione | prospetto |
| LSIG - Genere | lapide |
| LSIT - Tipo | commemorativo |
| LSIC - Tecnica | incisa/o |
| LSIM - Materiali | marmo. |
| LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSIU - Ubicazione | prospetto |
| LSIG - Genere | stemma |
| LSIT - Tipo | araldico |
| LSIC - Tecnica | a fresco |
| LSIM - Materiali | intonaco |
| LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSIU - Ubicazione | soggiorno |
| LSIG - Genere | stemma |
| LSIT - Tipo | araldico |
| LSIC - Tecnica | a fresco |
| LSIM - Materiali | intonaco |

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

| | |
|--------------------------|----------|
| LSIU - Ubicazione | interno |
| LSIG - Genere | stemma |
| LSIT - Tipo | araldico |
| LSIM - Materiali | legno |

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | abitazione |

USO - USO STORICO

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOD - Uso | abitazione |

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
| CDGS - Indicazione specifica | Soc.Immobiliare "La volterrana" |
| CDGI - Indirizzo | via Giotto, 24, Firenze |

STU - STRUMENTI URBANISTICI

| | |
|---|---|
| STUT - Strumenti in vigore | P.R.G. |
| STUN - Sintesi normativa zona | Manutenzione straordinaria / risanamento conservativo/ restauro |
| STUA - Vincoli altre amministrazioni | L.R. 10/1979 art. 1 |

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | (fotografia b/n) |
| FTAN - Codice identificativo | SBAAAS_PI_207015 |
| FTAT - Note | Prospetto Sud-Ovest |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | (fotografia b/n) |
| FTAN - Codice identificativo | SBAAAS_PI_207016 |
| FTAT - Note | Prospetto Sud-Est |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | (fotografia b/n) |
| FTAN - Codice identificativo | SBAAAS_PI_207017 |
| FTAT - Note | Prospetto Nord-Est |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|---|-------------------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | (fotografia b/n) |
| FTAN - Codice identificativo | SBAAAS_PI_207018 |
| FTAT - Note | Prospetto Nord-Ovest |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | (fotografia b/n) |
| FTAN - Codice identificativo | SBAAAS_PI_207019 |
| FTAT - Note | Prospetto Nord-Est, lapide e stemma |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAN - Codice identificativo | SBAAAS_PI_207020 |
| FTAT - Note | Interno, piano terra |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAN - Codice identificativo | SBAAAS_PI_207021 |
| FTAT - Note | Interno, stufa |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAN - Codice identificativo | SBAAAS_PI_207022 |
| FTAT - Note | Interno, camino nel soggiorno |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAN - Codice identificativo | SBAAAS_PI_207023 |
| FTAT - Note | Interno, stemma |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAN - Codice identificativo | SBAAAS_PI_207024 |
| FTAT - Note | Interno, maestà |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAN - Codice identificativo | SBAAAS_PI_207025 |
| FTAT - Note | Muro di cinta con statue |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |

| | |
|---|--|
| FTAN - Codice identificativo | SBAAAS_PI_207026 |
| FTAT - Note | I° statua a destra dell'ingresso |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAN - Codice identificativo | SBAAAS_PI_207027 |
| FTAT - Note | II° statua a destra dell'ingresso |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAN - Codice identificativo | SBAAAS_PI_207028 |
| FTAT - Note | III° statua a destra dell'ingresso |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAN - Codice identificativo | SBAAAS_PI_207029 |
| FTAT - Note | IV° statua a destra dell'ingresso |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAN - Codice identificativo | SBAAAS_PI_207030 |
| FTAT - Note | Ingresso principale |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1995 |
| CMPN - Nome | Maestrelli, Giovanna |
| FUR - Funzionario responsabile | Lorenzi, Riccardo |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2017 |
| RVMN - Nome | Selis, Manuela |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2017 |
| AGGN - Nome | Selis, Manuela |
| AGGF - Funzionario responsabile | Brancaccio, Loredana |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2019 |
| AGGN - Nome | Selis, Manuela |

**AGGF - Funzionario
responsabile**

Brancaccio, Loredana

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

relazione del 1993 ad opera di Maestrelli.