

# SCHEDA



## CD - CODICI

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda               | A        |
| LIR - Livello ricerca           | I        |
| NCT - CODICE UNIVOCO            |          |
| NCTR - Codice regione           | 07       |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00111441 |
| ESC - Ente schedatore           | S20      |
| ECP - Ente competente           | S20      |

## OG - OGGETTO

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| OGT - OGGETTO                 |                         |
| OGTD - Definizione tipologica | cappella                |
| OGTQ - Qualificazione         | campestre               |
| OGTN - Denominazione          | Cappella di S. Bernardo |

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

|  |         |
|--|---------|
| PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA |         |
| PVCS - Stato                                   | ITALIA  |
| PVCR - Regione                                 | Liguria |

|  |  |
|--|--|
| <b>PVCP - Provincia</b>                          | IM   |
| <b>PVCC - Comune</b>                             | Molini di Triora   |
| <b>PVCI - Indirizzo</b>                          | strada per il Passo della Teglia   |
| <b>PVL - Altra località</b>                      | Andagna (frazione ISTAT)   |
| <b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>             |  |
| <b>CTL - Tipo di localizzazione</b>              | localizzazione fisica  |
| <b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>            |  |
| <b>CTSC - Comune</b>                             | Molini di Triora   |
| <b>CTSF - Foglio/Data</b>                        | 20   |
| <b>CTSN - Particelle</b>                         | A  |
| <b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>     |  |
| <b>GPI - Identificativo punto</b>                | 2  |
| <b>GPL - Tipo di localizzazione</b>              | localizzazione fisica  |
| <b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>               |  |
| <b>GPDP - PUNTO</b>                              |  |
| <b>GPDPX - Coordinata X</b>                      | 7.7917635153   |
| <b>GPDPY - Coordinata Y</b>                      | 43.989682638   |
| <b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>        | punto esatto   |
| <b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>       | rilievo da foto aerea senza sopralluogo  |
| <b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b> | WGS84  |
| <b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>                 |  |
| <b>GPBB - Descrizione sintetica</b>              | ICCD1004366_OI.ORTOI   |
| <b>GPBT - Data</b>                               | 27-1-2017  |
| <b>GPBO - Note</b>                               | (3542445) -ORTOFOTO 2006- ( <a href="http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map">http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map</a> ) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006 |
| <b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>                |  |
| <b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>                    |  |
| <b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>         | costruzione  |
| <b>ATBD - Denominazione</b>                      | maestranze locali  |
| <b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>            | NR (recupero pregresso)  |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>                     |  |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                             |  |
| <b>REN R - Riferimento</b>                       | intero bene  |
| <b>RENF - Fonte</b>                              | NR (recupero pregresso)  |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>          |  |
| <b>RELS - Secolo</b>                             | XV   |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>         |  |
| <b>REVS - Secolo</b>                             | XV   |

**PN - PIANTA****PNT - PIANTA**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>PNTS - Schema</b> | ad aula |
|----------------------|---------|

**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| <b>SVCM - Materiali</b> | malta |
|-------------------------|-------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| <b>SVCM - Materiali</b> | pietra |
|-------------------------|--------|

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOF - TIPO**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| <b>SOFG - Genere</b> | volta |
|----------------------|-------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| <b>SOFF - Forma</b> | a crociera |
|---------------------|------------|

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOF - TIPO**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| <b>SOFG - Genere</b> | volta |
|----------------------|-------|

|                     |         |
|---------------------|---------|
| <b>SOFF - Forma</b> | a botte |
|---------------------|---------|

**CP - COPERTURE****CPM - MANTO DI COPERTURA**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>CPMM - Materiali</b> | pietra (lastre) |
|-------------------------|-----------------|

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>USAD - Uso</b> | Cappella |
|-------------------|----------|

**USO - USO STORICO**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>USOD - Uso</b> | Cappella |
|-------------------|----------|

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>CDGG - Indicazione generica</b> | proprietà Ente religioso cattolico |
|------------------------------------|------------------------------------|

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>CDGS - Indicazione specifica</b> | Parrocchia della Natività di Maria Vergine |
|-------------------------------------|--|

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| <b>CDGI - Indirizzo</b> | frazione Andagna, Molini di Triora |
|-------------------------|------------------------------------|

**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>NVCT - Tipo provvedimento</b> | L. 1089/1939, art.4 |
|----------------------------------|---------------------|

**STU - STRUMENTI URBANISTICI**

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>STUT - Strumenti in vigore</b> | P.R.G. in itinere |
|-----------------------------------|-------------------|

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>STUN - Sintesi normativa zona</b> | Manutenzione ordinaria e straordinaria (norme di salvaguardia) |
|--------------------------------------|--|

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>FTAX - Genere</b> | documentazione allegata |
|----------------------|-------------------------|

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>FTAP - Tipo</b> | positivo b/n |
|--------------------|--------------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| <b>FTAD - Data</b> | 1994 |
|--------------------|------|

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| <b>FTAE - Ente proprietario</b> | SABAPGE |
|---------------------------------|---------|

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>FTAN - Codice identificativo</b> | 0700111441_fta47509 |
|-------------------------------------|---------------------|

**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| <b>DRAX - Genere</b>                | documentazione allegata     |
| <b>DRAT - Tipo</b>                  | estratto di mappa catastale |
| <b>DRAN - Codice identificativo</b> | 00111441_sc                 |

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>FNTP - Tipo</b>                  | Copia cartacea della scheda di catalogo |
| <b>FNTD - Data</b>                  | 1994                                    |
| <b>FNTN - Nome archivio</b>         | SABAPGE                                 |
| <b>FNTS - Posizione</b>             | Maccario1993                            |
| <b>FNTI - Codice identificativo</b> | 00111441                                |

**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>ADSP - Profilo di accesso</b> | 1  |
| <b>ADSM - Motivazione</b>        | scheda contenente dati liberamente accessibili |

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>CMPD - Data</b>                    | 1994        |
| <b>CMPN - Nome</b>                    | Maccario L. |
| <b>FUR - Funzionario responsabile</b> | Di Dio M.   |

**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>AGGD - Data</b>                     | 2017             |
| <b>AGGN - Nome</b>                     | Panzani, Laura   |
| <b>AGGF - Funzionario responsabile</b> | Barbaro, Barbara |

**AN - ANNOTAZIONI**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>OSS - Osservazioni</b> | La chiesa è preceduta da un portico voltato e ospita suggestivi affreschi quattrocenteschi, per i quali sussiste lo stato di pericolo già segnalato alla SBAA nel 1993, in quanto esposti ai vandalismi. |
|---------------------------|--|