

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	07
NCTN - Numero catalogo generale	00111468
ESC - Ente schedatore	S20
ECP - Ente competente	S20

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	cappella
OGTQ - Qualificazione	campestre
OGTN - Denominazione	Cappella di S. Bernardo

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Liguria
PVCP - Provincia	IM
PVCC - Comune	Rezzo
PVCI - Indirizzo	Via Case Soprane

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Rezzo
CTSF - Foglio/Data	10
CTSN - Particelle	D

## GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
----------------------------	---

<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

#### **GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**

##### **GPDP - PUNTO**

<b>GPDPX - Coordinata X</b>	7.8691270944
-----------------------------	--------------

<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	44.019424308
-----------------------------	--------------

<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
---	--------------

<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
--	---

<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
--	-------

#### **GPB - BASE DI RIFERIMENTO**

<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1004366_OI.ORTOI
-------------------------------------	----------------------

<b>GPBT - Data</b>	6-2-2017
--------------------	----------

<b>GPBO - Note</b>	(3548038) -ORTOFOTO 2006- ( <a href="http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map">http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map</a> ) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
--------------------	--

### **AU - DEFINIZIONE CULTURALE**

#### **ATB - AMBITO CULTURALE**

<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
--	-------------

<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze locali
-----------------------------	-------------------

<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	NR (recupero pregresso)
---------------------------------------	-------------------------

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
----------------------------	-------------

<b>RENF - Fonte</b>	NR (recupero pregresso)
---------------------	-------------------------

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XV
----------------------	----

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XV
----------------------	----

### **PN - PIANTA**

#### **PNT - PIANTA**

<b>PNTS - Schema</b>	ad aula
----------------------	---------

### **SV - STRUTTURE VERTICALI**

#### **SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCM - Materiali</b>	malta
-------------------------	-------

<b>SVCM - Materiali</b>	pietra
-------------------------	--------

### **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

#### **SOF - TIPO**

<b>SOF G - Genere</b>	volta
-----------------------	-------

<b>SOF F - Forma</b>	a crociera
----------------------	------------

### **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

**SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	solaio
<b>SOFF - Forma</b>	a travat lignea

**CP - COPERTURE****CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMM - Materiali</b>	ardesia
-------------------------	---------

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE**

<b>USAD - Uso</b>	Cappella
-------------------	----------

**USO - USO STORICO**

<b>USOD - Uso</b>	Cappella
-------------------	----------

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente religioso cattolico
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Parrocchia di S. Martino Vescovo
<b>CDGI - Indirizzo</b>	via Cavour 10. Rezzo

**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	L. 1089/1939, art.4
----------------------------------	---------------------

**STU - STRUMENTI URBANISTICI**

<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P.R.G. 1980
<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	Manutenzione ordinaria e straordinaria/ restauro/ risanamento conservativo

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1994
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAPGE
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0700111468_fta47536

**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	00111468_sc

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	Copia cartacea della scheda di catalogo
<b>FNTD - Data</b>	1994
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAPGE
<b>FNTS - Posizione</b>	Maccario1993
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	00111468_scheda

**AD - ACCESSO AI DATI**

**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso**

1

**ADSM - Motivazione**

scheda contenente dati liberamente accessibili

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

1994

**CMPN - Nome**

Maccario L.

**FUR - Funzionario  
responsabile**

Di Dio M.\ Bellezza G.

**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE****AGGD - Data**

2017

**AGGN - Nome**

Panzani, Laura

**AGGF - Funzionario  
responsabile**

Barbaro, Barbara

**AN - ANNOTAZIONI****OSS - Osservazioni**

Si segnalano affreschi nel portico e all'interno, databili a varie fasi della seconda metà del XV secolo. L'edificio necessita di un intervento di consolidamento.