

SCHEDA

CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 01 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00115276 |
| ESC - Ente schedatore | S280 |
| ECP - Ente competente | S280 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | casa |
| OGTN - Denominazione | Casa in Via Filatoio, 3 |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|-----------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Piemonte |
| PVCP - Provincia | CN |
| PVCC - Comune | Margarita |
| PVCE | Concentrico |
| PVCI - Indirizzo | Via Filatoio, 3 |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--------------------|-----------|
| CTSC - Comune | Margarita |
| CTSF - Foglio/Data | 006/ 1993 |

GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| GAI - Identificativo area | 2 |
| GAL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |

GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

| | |
|----------------------|--------------|
| GADPX - Coordinata X | 7.6845072056 |
| GADPY - Coordinata Y | 44.40361546 |

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

| | |
|----------------------|--------------|
| GADPX - Coordinata X | 7.6845045234 |
| GADPY - Coordinata Y | 44.40349476 |

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

| | |
|----------------------|--------------|
| GADPX - Coordinata X | 7.6846748436 |
| GADPY - Coordinata Y | 44.403490737 |

GADP - PUNTO DEL POLIGONO**GADPX - Coordinata X** 7.684627905**GADPY - Coordinata Y** 44.403561815**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 7.6845072056**GADPY - Coordinata Y** 44.40361546**GAM - Metodo di georeferenziazione** perimetrazione approssimata**GAT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da foto aerea senza sopralluogo**GAP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**GAB - BASE DI RIFERIMENTO****GABB - Descrizione sintetica** ICCD1031024_OI.ORTOI**GABT - Data** 8-10-2017**GABO - Note** (3777678) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale. Risoluzione 1:10.000. Il servizio visualizzabile solo a scale superiori a 1:100.000.- (<http://wm>)**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** costruzione**ATBD - Denominazione** ambito piemontese**ATBM - Fonte dell'attribuzione** analisi stilistica**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELF - Frazione di secolo** prima metà**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVF - Frazione di secolo** prima metà**PN - PIANTA****PNT - PIANTA****PNTF - Forma** irregolare**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCM - Materiali** laterizio**SVCM - Materiali** intonaco**CP - COPERTURE****CPM - MANTO DI COPERTURA**

| | |
|--|---|
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | ottimo |
| RS - RESTAURI | |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTT - Tipo di intervento | L'edificio è stato oggetto di evidenti interventi di ristrutturazione che ne hanno modificato la configurazione originaria. |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | piano terra |
| USAD - Uso | deposito |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | piani superiori |
| USAD - Uso | abitazione |
| USO - USO STORICO | |
| USOR - Riferimento alla parte | piano terra |
| USOD - Uso | deposito |
| USO - USO STORICO | |
| USOR - Riferimento alla parte | piani superiori |
| USOD - Uso | abitazione |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
| STU - STRUMENTI URBANISTICI | |
| STUT - Strumenti in vigore | P.R.G. |
| STUN - Sintesi normativa zona | Nucleo urbano antico di minore interesse storico: manutenzione straordinaria, demolizione superfetazioni, demolizione bassi fabbricati, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |

| | |
|--|-------------------------------------|
| FTAA - Autore | Google Street View |
| FTAD - Data | 2011 |
| FTAN - Codice identificativo | 00115276_01n |
| FTAF - Formato | jpeg |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 2 |
| ADSM - Motivazione | scheda di bene di proprietà privata |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1995 |
| CMPN - Nome | Cavedal, Daniele |
| FUR - Funzionario responsabile | Macera, Mirella |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2017 |
| AGGN - Nome | Rulli, Eduardo |
| AGGE - Ente | S280 |
| AGGF - Funzionario responsabile | Fantone, Monica |
| AN - ANNOTAZIONI | |