

SCHEDA

CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 01 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00075110 |
| ESC - Ente schedatore | S280 |
| ECP - Ente competente | S280 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | casa |
| OGTN - Denominazione | Casa in Piazza Santarosa 23, 24, 25 |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Piemonte |
| PVCP - Provincia | CN |
| PVCC - Comune | SAVIGLIANO |
| PVCI - Indirizzo | Piazza Santarosa |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--------------------|------------|
| CTSC - Comune | Savigliano |
| CTSF - Foglio/Data | 111/ 1993 |

GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| GAI - Identificativo area | 2 |
| GAL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |

GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

| | |
|----------------------|--------------|
| GADPX - Coordinata X | 7.6558032829 |
| GADPY - Coordinata Y | 44.646446354 |

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

| | |
|----------------------|--------------|
| GADPX - Coordinata X | 7.6556879479 |
| GADPY - Coordinata Y | 44.646481223 |

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

| | |
|----------------------|--------------|
| GADPX - Coordinata X | 7.655728181 |
| GADPY - Coordinata Y | 44.646561689 |

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

| | |
|--|---|
| GADPX - Coordinata X | 7.655843516 |
| GADPY - Coordinata Y | 44.64652682 |
| GADP - PUNTO DEL POLIGONO | |
| GADPX - Coordinata X | 7.6558032829 |
| GADPY - Coordinata Y | 44.646446354 |
| GAM - Metodo di georeferenziazione | perimetrazione approssimata |
| GAT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da foto aerea senza sopralluogo |
| GAP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GAB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GABB - Descrizione sintetica | ICCD1031024_OI.ORTOI |
| GABT - Data | 22-2-2018 |
| GABO - Note | (3900162) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale. Risoluzione 1:10.000. Il servizio visualizzabile solo a scale superiori a 1:100.000.- (http://wm |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | trasformazione |
| ATBD - Denominazione | ambito piemontese |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIX |
| RELF - Frazione di secolo | seconda metà |
| RELW - Validità | ca |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIX |
| REVF - Frazione di secolo | seconda metà |
| RE VW - Validità | ca |
| PN - PIANTA | |
| PNT - PIANTA | |
| PNTS - Schema | centrale |
| PNTF - Forma | irregolare |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCM - Materiali | laterizio |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |

| | |
|--|--|
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a crociera |
| CP - COPERTURE | |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMM - Materiali | laterizio (coppi) |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intonaci esterni |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| RS - RESTAURI | |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTT - Tipo di intervento | Dalla ricognizione fotografica del 2017 si evince il ripristino delle originali aperture ad arco degli ambienti del sottotetto e delle ghiere in mattoni degli archi a ogiva delle aperture dei piani sottostanti. |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USO - USO STORICO | |
| USOD - Uso | abitazione |
| USOD - Uso | bottega |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
| STU - STRUMENTI URBANISTICI | |
| STUT - Strumenti in vigore | P.R.G. |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Rulli, Eduardo |
| FTAD - Data | 2017 |
| FTAN - Codice identificativo | 00075110_00 |
| FTAF - Formato | jpg |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 2 |
| ADSM - Motivazione | scheda di bene di proprietà privata |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1994 |

| | |
|--|---------------------|
| CMPN - Nome | Verra, I. F. |
| FUR - Funzionario responsabile | Biancolini, Daniela |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2017 |
| AGGN - Nome | Rulli, Eduardo |
| AGGE - Ente | S280 |
| AGGF - Funzionario responsabile | Fantone, Monica |
| AN - ANNOTAZIONI | |