

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00116600
ESC - Ente schedatore	S280
ECP - Ente competente	S280

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	cappella
OGTN - Denominazione	Cappella di San Bernardo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	CN
PVCC - Comune	Stroppo
PVCL - Località	MORINESIO
PVCI - Indirizzo	Frazione Morinesio, s.n.c.
PVL - Altra località	Morinesio

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Stroppo
CTSF - Foglio/Data	IX/ 1989

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	7.13186
GPDPY - Coordinata Y	44.517608
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO**GPBB - Descrizione sintetica** Ortofoto a colori**GPBT - Data** 2012**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** costruzione**ATBD - Denominazione** ambito piemontese**ATBM - Fonte dell'attribuzione** analisi stilistica**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVIII**RELV - Validità** (?)**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVIII**REVV - Validità** (?)**PN - PIANTA****PNT - PIANTA****PNTS - Schema** ad aula**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCM - Materiali** pietra da taglio**CP - COPERTURE****CPM - MANTO DI COPERTURA****CPMQ - Qualificazione del tipo** lastre**CPMQ - Qualificazione del tipo** tegole**CPMM - Materiali** pietra**CPMM - Materiali** cemento**RS - RESTAURI****RST - RESTAURI****RSTR - Riferimento alla parte** coperture**RSTI - Data inizio** 1995/00/00**RSTF - Data fine** 1995/00/00**RSTT - Tipo di intervento** Lavori di Manutenzione straordinaria delle coperture**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE****USAD - Uso** cappella**USO - USO STORICO**

USOD - Uso	cappella
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	5, 490 /1999
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.C. approvato con D.R. N° 75 - -7825 DEL 21/ 8/1991
STUN - Sintesi normativa zona	Risanamento conservativo / Restauro
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	diapositiva b/n
FTAA - Autore	Dalmasso, M.
FTAD - Data	2001
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
FTAN - Codice identificativo	116600_1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda inventariale
FNTA - Autore	Dalmasso, M.
FNTD - Data	2001
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati personali
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2001
CMPN - Nome	Dalmasso, M.
FUR - Funzionario responsabile	Frugoni, Elena
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Margaira, Roberta
AGGF - Funzionario responsabile	Fantone, Monica
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2013
AGGN - Nome	Barbero, Enrico
AGGF - Funzionario responsabile	Pratissoli, Manuela
AN - ANNOTAZIONI	

