

# SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00114875
ESC - Ente schedatore	S280
ECP - Ente competente	S280
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	fienile
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	CN
PVCC - Comune	Monterosso Grana
PVCL - Località	FRISE
PVCI - Indirizzo	Frazione Frise, s.n.c.
PVCA	lato km 5.00 dalla SP
PVL - Altra località	Frise
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Monterosso Grana
CTSF - Foglio/Data	5/ 1933
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	7.286071
GPDPY - Coordinata Y	44.394251
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

**GPB - BASE DI RIFERIMENTO****GPBB - Descrizione sintetica** Ortofoto a colori**GPBT - Data** 2012**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** costruzione**ATBD - Denominazione** ambito piemontese**ATBM - Fonte dell'attribuzione** analisi stilistica**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento** intero bene**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELF - Frazione di secolo** ultimo quarto**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVF - Frazione di secolo** fine**PN - PIANTA****PNT - PIANTA****PNTF - Forma** mistilinea**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCM - Materiali** pietra**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOF - TIPO****SOFG - Genere** solaio**CP - COPERTURE****CPM - MANTO DI COPERTURA****CPMM - Materiali** ardesia**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte** intero bene**STCC - Stato di conservazione** cattivo**RS - RESTAURI****RST - RESTAURI****RSTR - Riferimento alla parte** prospetto principale**RSTT - Tipo di intervento** Dal 1996 (anno di compilazione della scheda inventariale) ad oggi il bene è stato restaurato.**US - UTILIZZAZIONI**

**USO - USO STORICO****USOD - Uso** fienile**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica** proprietà privata**STU - STRUMENTI URBANISTICI****STUT - Strumenti in vigore** P.R.G.I**STUN - Sintesi normativa zona** area di interesse architettonico e ambientale**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)**FTAA - Autore** Google street view**FTAD - Data** 2011**FTAN - Codice identificativo** 114875\_1**FTAF - Formato** jpg**FNT - FONTI E DOCUMENTI****FNTP - Tipo** scheda inventariale**FNTA - Autore** Goso R, Oberto S**FNTD - Data** 1996**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso** 2**ADSM - Motivazione** scheda di bene di proprietà privata**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data** 1996**CMPN - Nome** Oberto, Silvia**CMPN - Nome** Goso, Roberto**FUR - Funzionario responsabile** Biancolini, Daniela**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE****AGGD - Data** 2017**AGGN - Nome** Margaira, Roberta**AGGF - Funzionario responsabile** Fantone, Monica**AN - ANNOTAZIONI**