

SCHEDA

CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 01 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00115841 |
| ESC - Ente schedatore | S280 |
| ECP - Ente competente | S280 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | casa |
| OGTQ - Qualificazione | civile |
| OGTN - Denominazione | casa civile di abitazione |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|--------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Piemonte |
| PVCP - Provincia | CN |
| PVCC - Comune | Envie |
| PVCI - Indirizzo | Via Roma, 30 |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--------------------|----------|
| CTSC - Comune | Envie |
| CTSF - Foglio/Data | 19/ 1965 |

GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| GAI - Identificativo area | 2 |
| GAL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |

GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

| | |
|----------------------|-------------|
| GADPX - Coordinata X | 7.372101821 |
| GADPY - Coordinata Y | 44.68058081 |

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

| | |
|----------------------|--------------|
| GADPX - Coordinata X | 7.3723163977 |
| GADPY - Coordinata Y | 44.680578128 |

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

| | |
|----------------------|--------------|
| GADPX - Coordinata X | 7.3723110333 |
| GADPY - Coordinata Y | 44.680508391 |

GADP - PUNTO DEL POLIGONO**GADPX - Coordinata X** 7.3721071854**GADPY - Coordinata Y** 44.680497662**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 7.372101821**GADPY - Coordinata Y** 44.68058081**GAM - Metodo di georeferenziazione** perimetrazione approssimata**GAT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da foto aerea con sopralluogo**GAP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**GAB - BASE DI RIFERIMENTO****GABB - Descrizione sintetica** ICCD1004366_OI.ORTOI**GABT - Data** 1-11-2017**GABO - Note** (3804586) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** costruzione**ATBD - Denominazione** Maestranze locali**ATBM - Fonte dell'attribuzione** analisi stilistica**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN - Riferimento** intero bene**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIV**RELW - Validità** ca**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIV**PN - PIANTA****PNT - PIANTA****PNTS - Schema** longitudinale**PNTF - Forma** quadrangolare**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCM - Materiali** laterizio**SVCM - Materiali** intonaco**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOF - TIPO**

| | |
|--|--|
| SOFG - Genere | soffitto |
| SOFF - Forma | piano |
| CP - COPERTURE | |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi canale |
| CPMM - Materiali | laterizio |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | decorazioni |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | abitazione |
| USO - USO STORICO | |
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | XIV |
| USOD - Uso | abitazione |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
| STU - STRUMENTI URBANISTICI | |
| STUT - Strumenti in vigore | L.R. 56/77 - Art. 85 |
| STUN - Sintesi normativa zona | Manutenzione ordinaria, straordinaria - Risanamento conservativo - Conso |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Margaira, Roberta |
| FTAD - Data | 2017 |
| FTAN - Codice identificativo | 115841_01 |
| FTAF - Formato | jpg |

FNT - FONTI E DOCUMENTI

| | |
|----------------------|---------------------|
| FNTP - Tipo | scheda inventariale |
| FNTA - Autore | Verra, Ivano |
| FNTD - Data | 1997 |

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| ADSP - Profilo di accesso | 2 |
| ADSM - Motivazione | scheda di bene di proprietà privata |

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| CMPD - Data | 1997 |
| CMPN - Nome | Verra, Ivano |
| FUR - Funzionario responsabile | Biancolini, Daniela |

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

| | |
|--|-------------------|
| AGGD - Data | 2017 |
| AGGN - Nome | Margaira, Roberta |
| AGGF - Funzionario responsabile | Fantone, Monica |

AN - ANNOTAZIONI