

SCHEDA

CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 01 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00076203 |
| ESC - Ente schedatore | S280 |
| ECP - Ente competente | S280 |

OG - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|----------|
| OGT - OGGETTO | |
| OGTD - Definizione tipologica | casa |
| OGTQ - Qualificazione | in linea |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|--------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Piemonte |
| PVCP - Provincia | CN |
| PVCC - Comune | Ceva |
| PVCI - Indirizzo | via Pallavicino, 1 |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--------------------|----------|
| CTSC - Comune | Ceva |
| CTSF - Foglio/Data | 26/ 1980 |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

| | |
|----------------------|--------------|
| GPDPX - Coordinata X | 8.0341336324 |
| GPDPY - Coordinata Y | 44.385925263 |

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
|------------------------------------|--------------------|

| | |
|-------------------------------------|---|
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da foto aerea senza sopralluogo |
|-------------------------------------|---|

| | |
|---|-------|
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
|---|-------|

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

| | |
|------------------------------|----------------------|
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1004366_OI.ORTOI |
|------------------------------|----------------------|

| | |
|--------------------|--|
| GPBT - Data | 1-10-2018 |
| GPBO - Note | (4062380) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006 |

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

| | |
|--|--------------------|
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | ambito piemontese |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |

RE - NOTIZIE STORICHE

| | |
|--|-------------|
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVIII |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVIII |

PN - PIANTA

| | |
|---------------------|--------------|
| PNT - PIANTA | |
| PNTF - Forma | rettangolare |

SV - STRUTTURE VERTICALI

| | |
|----------------------------------|-----------|
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCM - Materiali | laterizio |
| SVCM - Materiali | intonaco |
| SVCM - Materiali | pietra |

CP - COPERTURE

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi canale |
| CPMM - Materiali | laterizio |

CO - CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | buono |

RS - RESTAURI

| | |
|--------------------------------------|---|
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | prospetto principale |
| RSTT - Tipo di intervento | Dal 1994 (anno di compilazione della scheda inventariale) ad oggi il bene è stato restaurato. |

US - UTILIZZAZIONI

| | |
|--------------------------|--|
| USA - USO ATTUALE | |
|--------------------------|--|

| | |
|--|-------------------------------------|
| USAD - Uso | abitazione |
| USO - USO STORICO | |
| USOD - Uso | abitazione |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
| STU - STRUMENTI URBANISTICI | |
| STUT - Strumenti in vigore | P.R.G.C. |
| STUN - Sintesi normativa zona | risanamento coservativo |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Google street view |
| FTAD - Data | 2011 |
| FTAN - Codice identificativo | 76203_1 |
| FTAF - Formato | jpg |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | scheda inventariale |
| FNTA - Autore | Bollano, Cristina |
| FNTD - Data | 1994 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 2 |
| ADSM - Motivazione | scheda di bene di proprietà privata |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1994 |
| CMPN - Nome | Bollano, Cristina |
| FUR - Funzionario responsabile | Biancolini, Daniela |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2017 |
| AGGN - Nome | Margaira, Roberta |
| AGGF - Funzionario responsabile | Fantone, Monica |
| AN - ANNOTAZIONI | |