

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00117136
ESC - Ente schedatore	S280
ECP - Ente competente	S280

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	lavatoio
OGTQ - Qualificazione	pubblico
OGTN - Denominazione	lavatoio pubblico

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	CN
PVCC - Comune	Caraglio
PVCI - Indirizzo	piazza San Paolo, s.n.c.

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Caraglio
CTSF - Foglio/Data	XXXVI

GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

GAI - Identificativo area	2
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	7.4282918163
GADPY - Coordinata Y	44.415135723

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	7.428377647
GADPY - Coordinata Y	44.415103536

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	7.4283481427
GADPY - Coordinata Y	44.415039163

GADP - PUNTO DEL POLIGONO**GADPX - Coordinata X** 7.428262312**GADPY - Coordinata Y** 44.41507135**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 7.4282918163**GADPY - Coordinata Y** 44.415135723**GAM - Metodo di georeferenziazione** perimetrazione approssimata**GAT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da foto aerea con sopralluogo**GAP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**GAB - BASE DI RIFERIMENTO****GABB - Descrizione sintetica** ICCD1004366_OI.ORTOI**GABT - Data** 13-11-2017**GABO - Note** (3835905) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** costruzione**ATBD - Denominazione** ambito piemotese**ATBM - Fonte dell'attribuzione** analisi stilistica**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN - Riferimento** intero bene**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELW - Validità** ante**RELI - Data** 1860/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REWV - Validità** ante**REVI - Data** 1860/00/00**PN - PIANTA****PNT - PIANTA****PNTS - Schema** centrale**PNTF - Forma** rettangolare**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCM - Materiali** laterizio

CP - COPERTURE**CPM - MANTO DI COPERTURA**

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi canale
---------------------------------------	--------------

CPMQ - Qualificazione del tipo	lastre
---------------------------------------	--------

CPMM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	coperture
--------------------------------------	-----------

RSTT - Tipo di intervento	Si suppone che dal 2004 (anno di compilazione della scheda inventariale) ad oggi il bene sia stato restaurato.
----------------------------------	--

US - UTILIZZAZIONI**USO - USO STORICO**

USOD - Uso	lavatoio
-------------------	----------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
------------------------------------	--------------------------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.10
----------------------------------	-------------------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.C. approvato con delibera G.R. n. 68-34760 del 23.10.1990 e successi
-----------------------------------	--

STUN - Sintesi normativa zona	manutenzione ordinaria e straordinaria/ restauro e risanamento conservativ
--------------------------------------	--

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAA - Autore	Google street view
----------------------	--------------------

FTAD - Data	2011
--------------------	------

FTAN - Codice identificativo	117136_1
-------------------------------------	----------

FTAF - Formato	jpg
-----------------------	-----

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda inventariale
--------------------	---------------------

FNTA - Autore	Dalmasso, Marcella
----------------------	--------------------

FNTD - Data	2004
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati personali
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2004
CMPN - Nome	Dalmasso, Marcella
FUR - Funzionario responsabile	Frugoni, Elena
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Margaira, Roberta
AGGF - Funzionario responsabile	Fantone, Monica
AN - ANNOTAZIONI	