

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

### NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 01

NCTN - Numero catalogo  
generale 00076510

ESC - Ente schedatore S280

ECP - Ente competente S280

## AC - ALTRI CODICI

### ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente CEI

ACSC - Codice BD Ach17

ACSS - Specifiche la scheda è stata redatta nell'ambito della catalogazione CEI realizzata nel 2011

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione

<b>tipologica</b>	cappella
<b>OGTQ - Qualificazione</b>	votiva
<b>OGTN - Denominazione</b>	Chiesa di San Antonio
<b>OGA - ALTRA DENOMINAZIONE</b>	
<b>OGAG - Genere denominazione</b>	attuale
<b>OGAD - Denominazione</b>	Cappella di SantAntonio da Padova e Madonna della Neve
<b>LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA</b>	
<b>PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA</b>	
<b>PVCS - Stato</b>	ITALIA
<b>PVCR - Regione</b>	Piemonte
<b>PVCP - Provincia</b>	CN
<b>PVCC - Comune</b>	Brossasco
<b>PVCL - Località</b>	Borgata Barra
<b>PVCI - Indirizzo</b>	concentrico Borgata Barra,
<b>PVL - Altra località</b>	(frazione ISTAT); Andorno Bagni
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Brossasco
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	2 svil. A/ 1963
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo Punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	7.272295
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	44.60051
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto approssimato
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	Ortofoto a colori
<b>GPBT - Data</b>	2012
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	ambito piemontese
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi stilistica

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN</b> - Riferimento	intero bene
--------------------------	-------------

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS</b> - Secolo	XVIII
----------------------	-------

<b>RELF</b> - Frazione di secolo	prima metà
----------------------------------	------------

<b>RELW</b> - Validità	(?)
------------------------	-----

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS</b> - Secolo	XVIII
----------------------	-------

<b>REVF</b> - Frazione di secolo	prima metà
----------------------------------	------------

**PN - PIANTA****PNT - PIANTA**

<b>PNTS</b> - Schema	ad aula
----------------------	---------

<b>PNTF</b> - Forma	rettangolare
---------------------	--------------

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOF - TIPO**

<b>SOFG</b> - Genere	volta
----------------------	-------

<b>SOFF</b> - Forma	a crociera
---------------------	------------

**CP - COPERTURE**

<b>CPU</b> - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR</b> - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

<b>CPMT</b> - Tipo	lastre
--------------------	--------

<b>CPMM</b> - Materiali	pietra
-------------------------	--------

**PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU</b> - Ubicazione	corpo principale
--------------------------	------------------

<b>PVMG</b> - Genere	in pietra
----------------------	-----------

**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU</b> - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

<b>DECL</b> - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

<b>DECT</b> - Tipo	affresco
--------------------	----------

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR</b> - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

<b>STCC</b> - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

**RS - RESTAURI****RST - RESTAURI**

<b>RSTR</b> - Riferimento alla parte	prospetto principale
--------------------------------------	----------------------

<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Dal 1994 (anno di compilazione della scheda inventariale) ad oggi il bene è stato restaurato.
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOD - Uso</b>	cappella
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente religioso cattolico
<b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>	
<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P.R.G.
<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	manutenzione ord. e straord., restauro, risanamento conservativo
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Paseri Luca
<b>FTAD - Data</b>	2018
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CEI
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	76510_1
<b>FTAF - Formato</b>	jpg
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	scheda inventariale
<b>FNTA - Autore</b>	Cavedal, Daniele
<b>FNTD - Data</b>	1994
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	2
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati personali
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1994
<b>CMPN - Nome</b>	Cavedal, Daniele
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Macera, Mirella
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2017
<b>AGGN - Nome</b>	Margaira, Roberta
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Fantone, Monica
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	