# **SCHEDA**



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	07
NCTN - Numero catalogo generale	00210817
ESC - Ente schedatore	S20
ECP - Ente competente	S20
OG - OGGETTO	

**OGT - OGGETTO** 

**OGTD - Definizione** 

tipologica

chiesa

**OGTN - Denominazione** ex chiesa di San Martino

#### LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

## PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato

PVCR - Regione

Liguria

PVCP - Provincia

IM

PVCC - Comune

Diano Arentino

PVCL - Località DIANO EVIGNO

## **CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

**CTL - Tipo di localizzazione** localizzazione fisica

# CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Diano Aretino
CTSF - Foglio/Data catasto fabbricati-2

CTSN - Particelle 1034

#### **GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO**

**GPI - Identificativo punto** 

2

CDI Time di legalizzazione	localizzazione fisica
GPL - Tipo di localizzazione	
GPD - DESCRIZIONE DEL PU	N1O
GPDP - PUNTO	0.0221011042
GPDPX - Coordinata X	8.0321011042
GPDPY - Coordinata Y	43.969298529
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	24-4-2017
GPBO - Note	(3613287) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc? map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALI	${f E}$
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	villa
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La villa venne fatta costruire nel 1811 dal Marchese De Franchi
RENF - Fonte	00210802
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1811
RELX - Validità	ante
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1811
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA	
	carattere generale
REN - NOTIZIA	carattere generale costruzione

RENN - Notizia	è ancora perfettamente leggibile la fase caratterizzante collocabile tra la fine del XII secolo, inizio XIII secolo, la quale apparenta l'edificio di Evigno al San Martino di Vasia
RENF - Fonte	00210817
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO
RELS - Secolo	XII
RELF - Frazione di secolo	fine
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XIII
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Di età moderna l'intervento ricostruttivo denunciato dalla diversa tessitura muraria sul lato sud ee nell'ampliamento. L'intervento è realizzato nel 1642, come indicato nei manoscritti delle visite pastorali.
RENF - Fonte	00210817
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	inizio
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1642
REVX - Validità	ca
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIV - Suddivisione verticale	aula unica
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	muratura portante
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	rettangolare
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
CP - COPERTURE	

**CPU - Ubicazione** intero bene **CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG** - Genere a tetto **CPFF** - Forma a falde **CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento** intera copertura **CPMT** - Tipo tegola marsigliese **DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione** presbiterio **DECL - Collocazione** interna **DECT - Tipo** dipinto **DECQ - Qualificazione del** figure tipo LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI volta interna LSIU - Ubicazione LSIG - Genere iscrizione LSII - Trascrizione testo non recuso laborem (16)23 **CO - CONSERVAZIONE** STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla intero bene parte STCC - Stato di danno grave conservazione STCO - Indicazioni l'edificio è in stato di abbandono, copertura parzialmente crollata, intonaci interni lesionati. specifiche TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA **CDGG** - Indicazione proprietà Stato generica **CDGS** - Indicazione Agenzia del Demanio specifica **CDGI - Indirizzo** Via Barberini 38, Roma **NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA NVCT - Tipo provvedimento** D.Lgs. 42/2004, art. 10, comma 1 **NVCE - Estremi** 2015/08/24 provvedimento DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata FTAP - Tipo fotografia digitale (file) 0700210817 FTAN - Codice identificativo FTAT - Note ex chiesa di san Martino

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	Planimetria allegata al decreto di vincolo
DRAS - Scala	1:2000
	1.2000
DRAN - Codice identificativo	00210817_sc
DRAD - Data	2015/05/27
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia del provvedimento di tutela
FNTT - Denominazione	DPCR. 061/15
FNTD - Data	2015/08/24
FNTN - Nome archivio	SABAPGE
FNTS - Posizione	DIANO ARETINO (IM) /MON 12
FNTI - Codice identificativo	00210817
D - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESS	SO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
M - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2017
CMPN - Nome	Ghinatti, Davide
FUR - Funzionario responsabile	Barbaro, Barbara
N - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Qualora dovessero essere eseguiti su tale immobile lavori che interessino l'area di sedime, la competente Soprintendenza dovrà esserne avvisata in anticipo. I dati per la compilazione della scheda sono tratti dal decreto di vincolo e dalla relazione storico-artistica che ne costituisce parte integrante. La georeferenziazione puntuale è stata effettuata sull'immobile mentre per la perimetrazione del vincolo si rimanda all'estratto di mappa catastale allegato.