

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00046088
ESC - Ente schedatore	S251
ECP - Ente competente	S251

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	0100046084

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	muro
OGTQ - Qualificazione	di sostegno
OGTN - Denominazione	Muro di sostegno di tornante di strada rotabile

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	TO
PVCC - Comune	Meana di Susa
PVCI - Indirizzo	Via Colle delle Finestre
PVL - Altra località	Ciapin

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Meana di Susa
CTSF - Foglio/Data	17/1937
CTSN - Particelle	BB
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	7.062427
GPDPY - Coordinata Y	45.109285
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	15-10-2017
GPBO - Note	(3788430) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Genio Militare - Regio Esercito
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	L'Impresa appaltatrice non fu più in grado di eseguire il lavoro secondo quanto stabilito dal capitolato, fatto rigorosamente osservare dall'ufficiale del Genio direttore dei lavori. L'impresa Nella fallì, le venne tolto il lavoro e affidato all'impresa Levis di Chiomonte che le condusse a termine.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1886
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1886
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	fondazioni oltre due metri sotto il piano di corsa
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	a ferro di cavallo
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSM - Materiali	in pietra e calce
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietra e calce
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Si rileva solo vegetazione infestante cresciuta nella parte bassa del muro, fra i giunti delle pietre che costituiscono il paramento.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1991
FTAC - Collocazione	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 03395
FTAN - Codice identificativo	0100046088_allegato2
FTAT - Note	il tornante visto dal basso
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Musetti, Valentina
FTAD - Data	2017/08/01
FTAN - Codice identificativo	0100046088_foto1_2017
FTAT - Note	muro di sostegno, vista da sud-ovest
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Musetti, Valentina
FTAD - Data	2017/08/01
FTAN - Codice identificativo	0100046088_foto2_2017
FTAT - Note	muro di sostegno, vista da nord-ovest
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Musetti, Valentina
FTAD - Data	2017/08/01
FTAN - Codice identificativo	0100046088_foto3_2017
FTAT - Note	parapetto, vista dal tornate superiore
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Musetti, Valentina
FTAD - Data	2017/08/01
FTAN - Codice identificativo	0100046088_foto4_2017
FTAT - Note	particolare dell'attacco fra muro e parapetto, vista dal tornante superiore
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Musetti, Valentina
FTAD - Data	2017/08/01
FTAN - Codice identificativo	0100046088_foto5_2017
FTAT - Note	particolare della muratura
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	fg. 17, part. BB
DRAS - Scala	1:1000
DRAC - Collocazione	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 03395
DRAN - Codice identificativo	0100046088_allegato1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia cartacea della scheda di catalogo
FNTD - Data	1991/06/30
FNTN - Nome archivio	Archivio Catalogo SABAP Torino
FNTS - Posizione	n. 03395
FNTI - Codice identificativo	0100046088_scheda

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**ADSP - Profilo di accesso**

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

1991

CMPN - Nome

Patria, Pier Luca

FUR - Funzionario responsabile

NR (recupero pregresso)

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**AGGD - Data**

2017

AGGN - Nome

Musetti, Valentina

AGGF - Funzionario responsabile

Pratissoli, Manuela

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

E' una tra le più imponenti opere di sostegno che caratterizzano la parte inferiore della strada. Si colloca sul versante molto ripido in bosco di conifere a quota m. 1065 s.l.m. Le caratteristiche della forma a ferro di cavallo ("siapin") del muro che avvolge tutto il tornante ha dato il nome alla località ("Ciapin"). A valle il muro di sostegno si raccorda senza discontinuità con il muro a monte, che a sua volta serve da appoggio del muro di sostegno inferiore del tornante superiore. A termine della livellata inferiore e all'inizio di quella superiore il piano viabile è protetto da parapetti.