

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00002406
ESC - Ente schedatore	S280
ECP - Ente competente	S280
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	casa
OGTN - Denominazione	Casa detta "Palazzo Rosso"
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	CN
PVCC - Comune	Bra
PVCI - Indirizzo	Piazza XX Settembre
PVCA	Strada Piroletto
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Bra
CTSF - Foglio/Data	49
GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA	
GAI - Identificativo area	2
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	7.8568991911
GADPY - Coordinata Y	44.696470516
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	7.8566095125
GADPY - Coordinata Y	44.696787016
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	7.8570923101
GADPY - Coordinata Y	44.696953313

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	7.8573551666
GADPY - Coordinata Y	44.696650224

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	7.8572478783
GADPY - Coordinata Y	44.696601944

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	7.8570601236
GADPY - Coordinata Y	44.696816521

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	7.8567945849
GADPY - Coordinata Y	44.696711914

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	7.8569742929
GADPY - Coordinata Y	44.696510749

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	7.8568991911
GADPY - Coordinata Y	44.696470516

GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
---	-----------------------------

GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
--	---

GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GAB - BASE DI RIFERIMENTO

GABB - Descrizione sintetica	ICCD1031024_OI.ORTOI
-------------------------------------	----------------------

GABT - Data	6-5-2017
--------------------	----------

GABO - Note	(3787564) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale. Risoluzione 1:10.000. Il servizio visualizzabile solo a scale superiori a 1:100.000.- (http://wm
--------------------	---

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	intero bene
--	-------------

ATBD - Denominazione	ambito piemontese
-----------------------------	-------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
---------------------------------------	--------------------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	costruzione
---------------------------------	-------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

RELF - Frazione di secolo

fine

RELI - Data

1799/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XIX

REVF - Frazione di secolo

metà

REVI - Data

1850/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

cantine

RENS - Notizia sintetica

ampliamento

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XIX

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento**

ala sinistra

SII0 - Tipo di suddivisione orizzontale

livelli continui

SIIN - Numero di piani

3

SII - SUDDIVISIONE INTERNA**SIIR - Riferimento**

ala destra

SII0 - Tipo di suddivisione orizzontale

livelli continui

SIIN - Numero di piani

2

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

L'edificio si compone di due corpi di fabbrica: il primo d'impianto quadrangolare con 3 piani fuori terra; il secondo con due piani fuori terra. Esistono enormi cantine sotterranee scavate nel tufo.

PN - PIANTA**PNR - Riferimento alla parte**

intero bene

PNT - PIANTA**PNTQ - Riferimento piano o quota**

p. t.

PNTS - Schema

corpo triplo

PNTE - Dati icnografici significativi

Cantine scavate nella collina di tufo

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione**

intero bene

SVCT - Tipo di struttura

parete

SVCC - Genere

in muratura

SVCM - Materiali

laterizio/ intonaco

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intero bene
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in cotto
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	p. t.
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco
DECM - Materiali	intonaco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	corpo principale
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture sotterranee
STCC - Stato di conservazione	danno grave
STCO - Indicazioni specifiche	Gli accessi della cosiddetta “cantina dei russi” erano due: uno dal convento che ormai è completamente crollato e l’altro dalle cantine del Palazzo Rosso, ancora accessibile. Purtroppo una rottura dell’ equilibrio idrogeologico sta provocando il crollo di tutta la struttura; il salone centrale è collassato col distacco di un enorme cuneo di roccia. (Fonte: https://brasotterranea.tumblr.com)
US - UTILIZZAZIONI	

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	corpo principale
USAD - Uso	abitazione

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	strutture sotterranee
USAD - Uso	cantina

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Google Street View
FTAD - Data	2016
FTAN - Codice identificativo	00002406_00
FTAF - Formato	jpg

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTA - Autore	Biancolini, Daniela
FNTT - Denominazione	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
FNTD - Data	1974/12/20

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Gianoglio, Domi
BIBD - Anno di edizione	1966
BIBH - Sigla per citazione	B2406_1

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1974
CMPN - Nome	Biancolini, Daniela
FUR - Funzionario responsabile	Chierici, Umberto

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2017
RVMN - Nome	Rulli, Eduardo

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Rulli, Eduardo
AGGE - Ente	S280
AGGF - Funzionario responsabile	Fantone, Monica
AN - ANNOTAZIONI	