

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 01

NCTN - Numero catalogo generale 00002419

ESC - Ente schedatore S280

ECP - Ente competente S280

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica casa

OGTN - Denominazione Casa medievale

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	CN
PVCC - Comune	Bra
PVCI - Indirizzo	Via S. Giovanni Battista, 6

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Bra
CTSF - Foglio/Data	49

GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

GAI - Identificativo area	2
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO**GADP - PUNTO DEL POLIGONO**

GADPX - Coordinata X	7.8558883429
GADPY - Coordinata Y	44.697529238

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	7.8557274104
GADPY - Coordinata Y	44.697751861

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	7.8559205294
GADPY - Coordinata Y	44.697808188

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	7.8560117245
GADPY - Coordinata Y	44.697730404

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	7.8561270595
GADPY - Coordinata Y	44.697601657

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	7.8558883429
GADPY - Coordinata Y	44.697529238

GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
-------------------------------------------	-----------------------------

GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
--------------------------------------------	-----------------------------------------

GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--------------------------------------------------	-------

GAB - BASE DI RIFERIMENTO

GABB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOI
GABT - Data	9-5-2017

GABO - Note

(3787452) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento**

facciata

ATBD - Denominazione

architettura medievale

ATBM - Fonte dell'attribuzione

analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

carattere generale

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XV

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVI

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

proprietà

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVIII

RELI - Data

1730/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVIII

REVI - Data

1730/00/00

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

La casa è a pianta quadrata e si sviluppa intorno al cortile centrale. Si compone di due piani fuori terra e di un sottotetto abitabile. Nel prospetto ci sono finestre dalle forme differenti, segno che l'evidente restauro ha conservato traccia delle originarie aperture a ogiva dell'antica abitazione.

PN - PIANTA**PNR - Riferimento alla parte**

intero bene

PNT - PIANTA**PNTS - Schema**

quadrangolare

PNTF - Forma

quadrata

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione**

intero bene

SVCT - Tipo di struttura

parete

SVCC - Genere

in muratura

SVCM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto
STCC - Stato di conservazione	ottimo
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	prospetto principale
RSTI - Data inizio	XX (?)
RSTF - Data fine	XX (?)
RSTT - Tipo di intervento	Chiusura di alcune delle antiche finestre a ogiva e apertura di quelle rettangolari.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rulli, Eduardo
FTAD - Data	2017
FTAN - Codice identificativo	00002419_00
FTAF - Formato	jpg
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTA - Autore	Biancolini, Daniela

FNTT - Denominazione	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
FNTD - Data	1974/12/20
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1974
CMPN - Nome	Biancolini, Daniela
FUR - Funzionario responsabile	Chierici, Umberto
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2017
RVMN - Nome	Rulli, Eduardo
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Rulli, Eduardo
AGGE - Ente	S280
AGGF - Funzionario responsabile	Fantone, Monica
AN - ANNOTAZIONI	