

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	A
LIR - Livello di ricerca	P/V
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00307115
ESC - Ente schedatore	S75
ECP - Ente competente	S75

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia	BL
PVCC - Comune	Vallada Agordina
PVCL - Località	CELAT

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Celat
CSTA	località

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTT - Tipo	casa
OGTD - Denominazione	Casa "Chin" o "dei camini"

CR - RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI

CRD - COORDINATE

CRDR - Sistema di riferimento	Gauss-Boaga
-------------------------------	-------------

UB - UBICAZIONE

CTS - CATASTO

CTSF - Foglio	13
CTSD - Data foglio	0000

UBV - UBICAZIONE

UBVA - Genere dell'affaccio	NR
------------------------------------	----

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**AUT - AUTORE**

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	NR
--	----

AUTN - Nome scelto	NR
---------------------------	----

AUTM - Fonte dell'attribuzione	NR
---------------------------------------	----

AUTH - Sigla per citazione	NR
-----------------------------------	----

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	costruzione
---------------------------------	-------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
----------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
----------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	ingrandimento
---------------------------------	---------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

RELF - Frazione di secolo	seconda metà
----------------------------------	--------------

RELI - Data	1777/00/00
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

REVF - Frazione di secolo	seconda metà
----------------------------------	--------------

REVI - Data	1777/00/00
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	sopraelevazione
---------------------------------	-----------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

RELF - Frazione di secolo	seconda metà
----------------------------------	--------------

RELI - Data	1790/00/00
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

REVF - Frazione di secolo	seconda metà
----------------------------------	--------------

REVI - Data	1790/00/00
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	rotonda//fronte ovest a valle
RENS - Notizia sintetica	costruzione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1855/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1855/00/00

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p. seminterrato//p.t.//p.1-sottotetto

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**ISP - Configurazione strutturale primaria**

Edificio di forma pressochè rettangolare impianto quasi simmetrico e speculare diviso in due metà con sviluppo nord-sud nella sequenza: stube, cucina-ingresso, camera; le due cucine presentano le rotonde aggettanti una sul fronte est ed una sul fronte ovest; tuttavia vi è la presenza di un'altra rotonda adiacente a quella del fronte ovest, posta ad un livello inferiore, relativa all'abitazione al piano seminterrato. La copertura è bifalde con linea di colmo orientata secondo l'asse nord-sud. La struttura portante verticale è in muratura di pietra, i solai sono in legno e così anche la struttura della copertura.

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna//prospetto Ovest
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	longitudinale
SCLF - Forma planimetrica	ad angolo retto

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSM - Materiali	pietra

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna//prospetto Nord
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1

SCLL - Collocazione	longitudinale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSM - Materiali	legno
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	rotonda//p.t.//parte ovest
PVMG - Genere	pietra
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	cucina//p.t.//parte ovest
PVMG - Genere	cemento
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cantoni d'angolo
DECQ - Qualificazione del tipo	di colore grigio con disegno a semicerchi, maschio e femmina alternati
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cantoni d'angolo
DECQ - Qualificazione del tipo	di colore grigio che decorano gli spigoli con semicerchi, maschio e femmina alternati
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cantoni d'angolo
DECQ - Qualificazione del tipo	di colore grigio
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Nord//finestra
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	decorazioni
DECQ - Qualificazione del tipo	motivi a graffito
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	parte ovest//camera

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a graffito con un motivo a crocette e dei fiori quadrilobati inclusi in dei cerchi
DECM - Materiali	intonaco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aggetti
DECQ - Qualificazione del tipo	rotonde di forma tondeggianti
DECM - Materiali	muratura

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aggetto
DECQ - Qualificazione del tipo	rotonda
DECM - Materiali	muratura

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Sud//centro
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	latrine
DECQ - Qualificazione del tipo	a caduta
DECM - Materiali	legno

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	L'edificio non ha subito modifiche, tuttavia, si trova in uno stato di avanzato degrado dovuto all'abbandono; il tetto della parte nord-ovest è crollato sfondandosi verso l'interno.

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	disabitato

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria

USOD - Uso	abitazione//fienile
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
AL - ALLEGATI	
SFC - Stralcio foglio catastale	1
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	5832
FTAP - Tipo	diapositiva
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAP - Tipo	diapositiva
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAP - Tipo	diapositiva
DVA - DOCUMENTI VARI	
DVAN - Numero di allegato	2
DVAT - Tipo	relazione Storico-Architettonica
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FNT - FONTI ARCHIVISTICHE	
FNTT - Tipo	relazione di ricerca
FNTD - Denominazione	relazione storico tecnica
FNT - FONTI ARCHIVISTICHE	
FNTT - Tipo	stralcio foglio catastale
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILATORI	
CMPR - Ruolo del compilatore	compilazione della scheda
CMPN - Nome del compilatore	Ditadi P.
CMPN - Nome del compilatore	Ditadi P.
CMPD - Data	1998
CMP - COMPILATORI	
CMPR - Ruolo del compilatore	fotografia
CMPN - Nome del compilatore	Filippi P.
CMPD - Data	1999
FUR - Funzionario responsabile	Costanzo G.
AN - ANNOTAZIONI	