

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda A

LIR - Livello di ricerca P/V

### NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 05

NCTN - Numero catalogo generale 00307190

ESC - Ente schedatore S75

ECP - Ente competente S75

## LC - LOCALIZZAZIONE

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia BL

PVCC - Comune Vallada Agordina

PVCL - Località ANDRICH

### CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine 07

CSTD - Denominazione Andrich

CSTA località

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTT - Tipo casa

OGTD - Denominazione Casa "Andrich dei Gat"

## CR - RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI

### CRD - COORDINATE

CRDR - Sistema di riferimento Gauss-Boaga

## UB - UBICAZIONE

### CTS - CATASTO

CTSF - Foglio 9

### UBV - UBICAZIONE

UBVA - Genere dell'affaccio		NR
AU - DEFINIZIONE CULTURALE		
AUT - AUTORE		
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	affresco	
AUTN - Nome scelto	Costoia Zanbatista	
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografica: Zugni-Tauro, Franco, Conte	
AUTH - Sigla per citazione	NR	
RE - NOTIZIE STORICHE		
REN - NOTIZIA		
RENR - Riferimento	avancorpo a sud-ovest	
RENS - Notizia sintetica	costruzione	
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO		
RELS - Secolo	XVII	
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE		
REVS - Secolo	XVII	
RE - NOTIZIE STORICHE		
REN - NOTIZIA		
RENR - Riferimento	corpo posteriore a nord	
RENS - Notizia sintetica	costruzione	
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO		
RELS - Secolo	XVIII	
RELV - Validità	ca.	
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE		
REVS - Secolo	XVIII	
REVV - Validità	ca.	
RE - NOTIZIE STORICHE		
REN - NOTIZIA		
RENR - Riferimento	corpo posteriore a nord	
RENS - Notizia sintetica	sopraelevazione	
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO		
RELS - Secolo	XIX	
RELF - Frazione di secolo	inizio	
RELI - Data	1805/00/00	
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE		
REVS - Secolo	XIX	
REVF - Frazione di secolo	inizio	
REVI - Data	1805/00/00	
RE - NOTIZIE STORICHE		
REN - NOTIZIA		
RENR - Riferimento	scala//corpo posteriore a nord	
RENS - Notizia sintetica	rifacimento	

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	seconda metà
<b>RELI - Data</b>	1980/00/00
<b>RELX - Validità</b>	ca.

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	seconda metà
<b>REVI - Data</b>	1980/00/00
<b>REVX - Validità</b>	ca.

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>RENr - Riferimento</b>	corpo posteriore a nord//bagno
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	realizzazione

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	seconda metà
<b>RELI - Data</b>	1975/00/00

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	seconda metà
<b>REVI - Data</b>	1976/00/00

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>RENr - Riferimento</b>	copertura//avancorpo posto a sud-ovest
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	rifacimento

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	seconda metà
<b>RELI - Data</b>	1982/00/00

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	seconda metà
<b>REVI - Data</b>	1983/00/00

**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

<b>SIIR - Riferimento</b>	avancorpo posto a sud-ovest
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+4
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p. seminterrato//p. t.//p.1//p. sottotetto

**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

<b>SIIR - Riferimento</b>	corpo posteriore a nord
---------------------------	-------------------------

<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli sfalsati
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+5
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p. seminterrato//p.t.//p. ammezzato//p.1//p. sottotetto

## IS - IMPIANTO STRUTTURALE

<b>ISP - Configurazione strutturale primaria</b>	L'intero edificio è composto da due corpi edilizi adiacenti: il corpo anteriore a sud-ovest di pianta rettangolare, con struttura portante verticale costituita dai muri perimetrali e dal muro di spina centrale con orientamento nord-est sud-ovest, parallelo alla linea di colmo della copertura bifalde, al piano superiore vi è il corridoio centrale, originato dall'erezione di un'altra parete parallela al muro di spina, sul quale aprono due stanze per lato, la scala è posta nell'angolo a nord; i solai e la copertura hanno struttura lignea; il corpo posteriore a nord, in addossamento al lato nord-est, ha un volume di pianta rettangolare più grande del precedente, l'impianto è simmetrico con corridoio centrale, sviluppato in direzione nord-ovest sud-est, con due stanze per lato e scala assiale di testa al corridoio stesso, la copertura è bifalde con linea di colmo orientata secondo l'asse nord-est sud-ovest; struttura verticale in muratura di pietra, solai e la copertura in legno.
--	---

## SC - SCALE

### SCL - SCALE

<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna//p.t. avancorpo a sud
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	di servizio
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	angolare
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	ad angolo retto

### SCS - SCHEMA STRUTTURALE

<b>SCSR - Riferimento</b>	primi gradini e pianerottolo
<b>SCSM - Materiali</b>	pietra

## SC - SCALE

### SCL - SCALE

<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna//p.t. avancorpo a sud
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	di servizio
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	angolare
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	ad angolo retto

### SCS - SCHEMA STRUTTURALE

<b>SCSR - Riferimento</b>	rampa
<b>SCSM - Materiali</b>	legno

## SC - SCALE

### SCL - SCALE

<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna//avancorpo a sud
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	di servizio

SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	longitudinale//laterale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSM - Materiali	legno
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna//avancorpo a sud
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	longitudinale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSM - Materiali	legno
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna//corpo posterire a nord
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	longitudinale//addossata al fronte sud-est
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSM - Materiali	muratura di laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna//corpo posteriore a nord
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSM - Materiali	legno
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna//avancorpo a sud

<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	d'accesso (esterno)
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	trasversale//addossata al fronte sud-ovest
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	rettilinea
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCSM - Materiali</b>	muratura di pietra
<b>PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	corpo a sud//cucina
<b>PVMG - Genere</b>	pietra grigia di Castellavazzo
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	corpo a sud//sottotetto
<b>PVMG - Genere</b>	somasa
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	corpo posteriore//cucina a dx
<b>PVMG - Genere</b>	pietra
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Sud-Ovest//finestre
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornice
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con davanzale e architrave a modiglione
<b>DECM - Materiali</b>	pietra chiara di Cencenighe
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Sud-Ovest
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cantoni d'angolo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	conci rettangolari alternati
<b>DECM - Materiali</b>	intonaco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Sud-Ovest//finestre
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	inferriata
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a maglia quadrata
<b>DECM - Materiali</b>	ferro
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Sud-Ovest//portone di ingresso
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna

<b>DECT - Tipo</b>	cornice
<b>DECM - Materiali</b>	pietra chiara
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Sud-Ovest//solèr
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	parapetto
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	tipo alla ladina
<b>DECM - Materiali</b>	legno
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Sud-Est//corpo a sud
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	affresco
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	motivi religiosi, raffigurante la Vergine in trono con il Bambino, ai lati due Cherubini e i Santi Francesco e Antonio da Padova
<b>DECM - Materiali</b>	intonaco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Sud-Est//corpo a sud//finestre
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornice
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con davanzale e architrave a modiglione
<b>DECM - Materiali</b>	pietra chiara di Cencenighe
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Sud-Est//corpo posteriore nord//ingresso
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornice
<b>DECM - Materiali</b>	pietra
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Sud-Est//corpo posteriore nord
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	decorazione
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	finta finestra dipinta in colori grigio e azzurro
<b>DECM - Materiali</b>	intonaco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Sud-Est//corpo posteriore//sottotetto
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	finestrelle
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	ovali
<b>DECM - Materiali</b>	muratura
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Sud-Est//corpo posteriore//ovali

<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornice
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	finti blocchi di pietra grigia
<b>DECM - Materiali</b>	intonaco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Sud-Est
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cantoni d'angolo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	conci rettangolari alternati
<b>DECM - Materiali</b>	intonaco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Nord-Est
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	aggetto
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	rotonda
<b>DECM - Materiali</b>	muratura
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Nord-Ovest
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	aggetto
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	rotonda
<b>DECM - Materiali</b>	muratura
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Nord-Ovest//corpo a sud//finestre
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornice
<b>DECM - Materiali</b>	pietra
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Nord-Ovest//corpo posteriore
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	finestrelle
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	ovali
<b>DECM - Materiali</b>	muratura
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Nord-Ovest//corpo posteriore//ovali
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornice
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	finti blocchi di pietra grigia



<b>DECM - Materiali</b>	intonaco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	corpo a sud//cucina
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	larin
<b>DECM - Materiali</b>	pietra nera di Castellavazzo
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	corpo a sud//cucina
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	mobilio tipico
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	tavolo alla ladina
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	panca a ferro di cavallo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	mobiletto
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	piattaia
<b>DECM - Materiali</b>	legno
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	corpo a sud//stua
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	rivestimento pareti
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	fodere
<b>DECM - Materiali</b>	legno
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	corpo a sud//stua
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	cielàz
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	centrale quadrilobato, datato
<b>DECM - Materiali</b>	legno
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	corpo a sud//stua
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	fornel
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	di forma quasi quadrata con dei ricchi pomoli sulla sommità delle stanghe
<b>DECM - Materiali</b>	muratura
<b>DECM - Materiali</b>	legno
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	cantina//corpo a sud
<b>DECL - Collocazione</b>	interna

<b>DECT - Tipo</b>	bacile
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	rotondo
<b>DECM - Materiali</b>	pietra chiara di Cencenighe
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	corpo a sud//scala
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	parapetto
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi ladini
<b>DECM - Materiali</b>	legno
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	corpo a sud//p.1
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	affresco
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	resto di affresco a motivo sacro
<b>DECM - Materiali</b>	intonaco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	corpo posteriore//stua a sx
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	rivestimento pareti
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	fodere dipinte
<b>DECM - Materiali</b>	legno
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	corpo posteriore//stua sx
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	rivestimento soffitto
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	cassettonato con cielàz centrale quadrilobato
<b>DECM - Materiali</b>	legno
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	corpo posteriore//cucina a sx
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	larin
<b>DECM - Materiali</b>	pietra
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	corpo posteriore//cucina a sx
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	mobilio tipico
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	panche
<b>DECQ - Qualificazione del</b>	

<b>tipo</b>	tavolo alla ladina
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	mobiletto ad incasso
<b>DECM - Materiali</b>	legno
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	corpo posteriore//porte
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	cardini
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a ricciolo
<b>DECM - Materiali</b>	ferro
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	corpo posteriore//stua a dx
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	cielàz
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	quadrilobato con intagliata la rosa dei venti
<b>DECM - Materiali</b>	legno
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	corpo posteriore//stua a dx
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	rivestimento pareti
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	fodere
<b>DECM - Materiali</b>	legno di larice
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	trave di colmo//corpo posteriore
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	testa
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	decorata a dentelli
<b>DECM - Materiali</b>	legno
<b>LS - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	testa della trave di colmo//corpo posteriore
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSIT - Tipo</b>	millesimo
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	"1805 A. F. F."
<b>LSIC - Tecnica</b>	inciso
<b>LSIM - Materiali</b>	legno
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	corpo posteriore//stua//cielàz
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSIT - Tipo</b>	millesimo

<b>LSII - Trascrizione testo</b>	"1875 A. C."
<b>LSIC - Tecnica</b>	inciso
<b>LSIM - Materiali</b>	legno
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	prospetto Sud-Ovest
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	"VILLA DI ANDRICH"
<b>LSIC - Tecnica</b>	a fresco
<b>LSIM - Materiali</b>	intonaco
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	prospetto Sud-Ovest
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSIT - Tipo</b>	ex voto
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	"IHS"
<b>LSIC - Tecnica</b>	a fresco
<b>LSIM - Materiali</b>	intonaco
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	corpo a sud
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	ottimo
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	corpo posteriore
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	corpo a sud
<b>USAD - Uso</b>	disabitato
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	corpo posteriore
<b>USAD - Uso</b>	abitazione
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	corpo a sud
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria
<b>USOD - Uso</b>	abitazione
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	corpo posteriore

<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria
<b>USOD - Uso</b>	abitazione
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
<b>AL - ALLEGATI</b>	
<b>SFC - Stralcio foglio catastale</b>	1
<b>FTA - FOTOGRAFIE</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	5946
<b>FTAP - Tipo</b>	diapositiva
<b>FTA - FOTOGRAFIE</b>	
<b>FTAP - Tipo</b>	diapositiva
<b>FTA - FOTOGRAFIE</b>	
<b>FTAP - Tipo</b>	diapositiva
<b>FTA - FOTOGRAFIE</b>	
<b>FTAP - Tipo</b>	diapositiva
<b>DVA - DOCUMENTI VARI</b>	
<b>DVAN - Numero di allegato</b>	2
<b>DVAT - Tipo</b>	relazione Storico-Architettonica
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FNT - FONTI ARCHIVISTICHE</b>	
<b>FNTT - Tipo</b>	estratto foglio catastale
<b>FNT - FONTI ARCHIVISTICHE</b>	
<b>FNTT - Tipo</b>	relazione di ricerca
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILATORI</b>	
<b>CMPR - Ruolo del compilatore</b>	compilazione della scheda
<b>CMPN - Nome del compilatore</b>	Ditadi P.
<b>CMPN - Nome del compilatore</b>	Ditadi P.
<b>CMPD - Data</b>	1998
<b>CMP - COMPILATORI</b>	
<b>CMPR - Ruolo del compilatore</b>	fotografia
<b>CMPN - Nome del compilatore</b>	Ditadi P.
<b>CMPD - Data</b>	1999
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Costanzo G.
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	