

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	A
LIR - Livello di ricerca	P/V
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00307206
ESC - Ente schedatore	S75
ECP - Ente competente	S75

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia	BL
PVCC - Comune	Vallada Agordina
PVCL - Località	ANDRICH

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	07
CSTD - Denominazione	Andrich
CSTA	località

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTT - Tipo	casa
OGTD - Denominazione	Casa "dei Cotai"

CR - RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI

CRD - COORDINATE

CRDR - Sistema di riferimento	Gauss-Boaga
-------------------------------	-------------

UB - UBICAZIONE

CTS - CATASTO

CTSF - Foglio	9
---------------	---

UBV - UBICAZIONE

UBVA - Genere dell'affaccio	NR
------------------------------------	----

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

AUT - AUTORE

AUTN - Nome scelto	NR
---------------------------	----

AUTM - Fonte dell'attribuzione	NR
---------------------------------------	----

AUTH - Sigla per citazione	NR
-----------------------------------	----

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	costruzione
---------------------------------	-------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
--	------------------

SIIN - Numero di piani	+5
-------------------------------	----

SIIP - Tipo di piani	p.t./p. ammezzato//p.1//p.2//p. sottotetto
-----------------------------	--

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

ISP - Configurazione strutturale primaria

L'edificio si compone sostanzialmente di due blocchi, unificati: quello più caratteristico di pianta quasi quadrata posto a sud-est, e l'altro di pianta rettangolare posto a nord-ovest: il piano mezzanino del blocco sud-est è distribuito da un corridoio centrale sviluppato secondo la direzione nord-ovest, sud-est dove ad una estremità vi è la rotonda e all'altra il corpo scale, anche il piano superiore è distribuito da un corridoio centrale, ortogonale però a quello del piano inferiore, con un'uscita di testa sul solèr; il distributivo del blocco a nord-ovest è articolato in quanto alcuni vani fanno parte di quello del blocco a sud-est; la copertura è bifalde con linea di colmo orientata secondo la direzione nord-est, sud-ovest; la struttura portante verticale è in muratura di pietra, i solai sono in legno e così anche la struttura della copertura.

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	corpo sud-est//esterna
--------------------------	------------------------

SCLG - Genere	scala
----------------------	-------

SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
-------------------------	---------------------

SCLN - Quantità	1
------------------------	---

SCLL - Collocazione	longitudinale//addossata al fronte sud-est
----------------------------	--

SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
----------------------------------	------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
---------------------------	------------------

SCSM - Materiali	legno
SCSM - Materiali	pietra
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	corpo a sud-est//interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSM - Materiali	legno
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	corpo a nord-ovest//interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	longitudinale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSM - Materiali	legno
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	corpo a sud-est//cucina
PVMG - Genere	pietra
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	corpo a nord-ovest//stube
PVMG - Genere	tavole di legno
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	corpo a nord-ovest//atrio-cucina
PVMG - Genere	pietra
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	corpo a nord-ovest//camere
PVMG - Genere	tavole di legno
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud-Ovest//finestrelle
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice

DECQ - Qualificazione del tipo	a finto cordone con un tappeto o arazzo tra le due finestrelle
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud-Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cantoni d'angolo
DECQ - Qualificazione del tipo	conci rettangolari alternati
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud-Est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aggetto
DECQ - Qualificazione del tipo	rotonda cilindrica, sviluppata su due livelli
DECM - Materiali	muratura di pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud-Est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cantoni d'angolo
DECQ - Qualificazione del tipo	conci rettangolari alternati
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	corpo sud-est//cucina
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	larin
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	corpo sud-est//cucina
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	panca
DECQ - Qualificazione del tipo	semicircolare attorno al larin
DECM - Materiali	legno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	corpo a sud-est//stube
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	disegni
DECQ - Qualificazione del tipo	motivi figurati, raffigurante due teste e un asino
DECM - Materiali	tempera
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	corpo a nord-ovest//cucina
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	larin
DECQ - Qualificazione del tipo	sollevato di pochi centimetri da terra
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	corpo a nord-ovest//p.1
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	nicchia
DECQ - Qualificazione del tipo	porta-lume
DECM - Materiali	muratura
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	corpo a nord-ovest//p.1
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	bacile
DECM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	L'edificio verte in un avanzato stato di degrado dovuto all'abbandono, con solai marcescenti; la parte a nord-ovest del corpo principale ha il tetto crollato, tuttavia il blocco di levante è meglio conservata poichè gli è stato rifatto il coperto in lamiera. Inoltre le basi fondali dell'edificio poggiano su di una vena di gesso, che attraversa la parte alta della frazione, che sta via via facendo sprofondare l'intero fabbricato.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abbandonato
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà mista privata/ecclesiastica

AL - ALLEGATI**SFC - Stralcio foglio catastale**

1

FTA - FOTOGRAFIE**FTAN - Codice identificativo** 5974**FTAP - Tipo** diapositiva**FTA - FOTOGRAFIE****FTAP - Tipo** diapositiva**DVA - DOCUMENTI VARI****DVAN - Numero di allegato** 2**DVAT - Tipo** relazione Storico-Architettonica**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FNT - FONTI ARCHIVISTICHE****FNTT - Tipo** estratto foglio catastale**FNT - FONTI ARCHIVISTICHE****FNTT - Tipo** relazione di ricerca**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILATORI****CMPR - Ruolo del compilatore** compilazione della scheda**CMPN - Nome del compilatore** Ditadi P.**CMPN - Nome del compilatore** Ditadi P.**CMPD - Data** 1998**CMP - COMPILATORI****CMPR - Ruolo del compilatore** fotografia**CMPN - Nome del compilatore** Ditadi P.**CMPD - Data** 1999**FUR - Funzionario responsabile** Costanzo G.**AN - ANNOTAZIONI**