

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 01

NCTN - Numero catalogo generale 00006522

ESC - Ente schedatore S280

ECP - Ente competente S280

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica casa

OGTN - Denominazione Casa Chiarella

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Piemonte

PVCP - Provincia CN

PVCC - Comune Garessio

PVCI - Indirizzo Via Cavour, 155

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Garessio

CTSF - Foglio/Data	48
GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA	
GAI - Identificativo area	2
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.0301376864
GADPY - Coordinata Y	44.196681256
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.0301350042
GADPY - Coordinata Y	44.196756358
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.0299740716
GADPY - Coordinata Y	44.196740265
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.0299834593
GADPY - Coordinata Y	44.196666504
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.0301376864
GADPY - Coordinata Y	44.196681256
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1031024_OI.ORTOI
GABT - Data	10-9-2017
GABO - Note	(3788073) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale. Risoluzione 1:10.000. Il servizio visualizzabile solo a scale superiori a 1:100.000.- (http://wm
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito piemontese
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
----------------------	-----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
----------------------	-----

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	carattere generale
---------------------------------	--------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
----------------------	------

RELI - Data	1626/00/00
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
----------------------	------

REVI - Data	1676/00/00
--------------------	------------

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

Costruita all'angolo tra Via Cavour e Piazza S. Giovanni, casa Chiarella conserva le caratteristiche formali originarie solo nel prospetto lungo Via Cavour, peraltro tronco sul lato destro. L'elemento di maggiore interesse è costituito dal portale rinascimentale, incorniciato da lesene scanalate e da architrave in ardesia dove si legge "Veritas omnia vincit". Sopra l'architrave campeggia lo stemma di famiglia. Gli altri tre piani fuori terra non presentano caratteristiche di particolare interesse, fatta eccezione per il piccolo balcone del primo livello, posto in asse col portone. Nell'atrio vi è una elegante porta quattrocentesca realizzata in ardesia che reca la scritta "Procul este prophani".

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
---	-------

PNTF - Forma	rettangolare
---------------------	--------------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	muratura mista
----------------------	----------------

SVCM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

SVCM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

SVCM - Materiali	intonaco
-------------------------	----------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	Solai in legno
----------------------	----------------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMM - Materiali	laterizio
CPMM - Materiali	pietra
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSM - Materiali	pietra
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in cotto
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	stipiti
DECQ - Qualificazione del tipo	lesene
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	trabeazione
DECM - Materiali	ardesia
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	vestibolo
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	portale
DECM - Materiali	ardesia
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	architrave
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	scolpita
LSII - Trascrizione testo	VERITAS OMNIA VINCIT
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	porta interna
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	scolpita

LSII - Trascrizione testo

PROCUL ESTE PROPHANI

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte

intonaci esterni

STCC - Stato di conservazione

buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte

decorazioni

STCC - Stato di conservazione

mediocre

STCO - Indicazioni specifiche

Il portone ligneo, gli stipiti e l'architrave, in materiale lapideo, al piano terra, presentano segni di degrado.

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte

parte del bene

RSTI - Data inizio

XVII sec.

RSTF - Data fine

XVII sec.

RSTT - Tipo di intervento

La costruzione sembra priva della parte destra; sono ipotizzabili un accidentale crollo o un intervento conseguente alla sistemazione di Piazza S. Giovanni nel XVII secolo.

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica

proprietà privata

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Rulli, Eduardo

FTAD - Data

2017

FTAN - Codice identificativo

00006522_00

FTAF - Formato

jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Rulli, Eduardo

FTAD - Data

2017

FTAF - Formato

jpg

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo

scheda di catalogo

FNTA - Autore

Biancolini, Daniela

Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e

FNTT - Denominazione	Architettonici del Piemonte
FNTD - Data	1975/09/23
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati personali
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1975
CMPN - Nome	Biancolini, Daniela
FUR - Funzionario responsabile	Chierici, Umberto
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2017
RVMN - Nome	Rulli, Eduardo
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Rulli, Eduardo
AGGF - Funzionario responsabile	Fantone, Monica
AN - ANNOTAZIONI	