

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | C |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 01 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00016014 |
| ESC - Ente schedatore | S280 |
| ECP - Ente competente | S280 |

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

| | |
|-------------------|---|
| ACSE - Ente | CEI |
| ACSC - Codice | 1930 |
| ACSS - Specifiche | la scheda è stata redatta nell'ambito della catalogazione CEI realizzata nel 2016 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | cappella |
| OGTQ - Qualificazione | sussidiaria |
| OGTN - Denominazione | Cappella della B.V. Annunziata |

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| OGAG - Genere denominazione | attuale |
| OGAD - Denominazione | Cappella della Santissima Annunziata |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|----------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Piemonte |
| PVCP - Provincia | CN |

| | |
|--|---|
| PVCC - Comune | Bra |
| PVCL - Località | BANDITO |
| PVCI - Indirizzo | Frazione Terlapini |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Bra |
| CTSF - Foglio/Data | 33 |
| GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA | |
| GAI - Identificativo area | 2 |
| GAL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO | |
| GADP - PUNTO DEL POLIGONO | |
| GADPX - Coordinata X | 7.8244448704 |
| GADPY - Coordinata Y | 44.728361761 |
| GADP - PUNTO DEL POLIGONO | |
| GADPX - Coordinata X | 7.8244770569 |
| GADPY - Coordinata Y | 44.728281295 |
| GADP - PUNTO DEL POLIGONO | |
| GADPX - Coordinata X | 7.8246245784 |
| GADPY - Coordinata Y | 44.728321528 |
| GADP - PUNTO DEL POLIGONO | |
| GADPX - Coordinata X | 7.8246004386 |
| GADPY - Coordinata Y | 44.728399312 |
| GADP - PUNTO DEL POLIGONO | |
| GADPX - Coordinata X | 7.8244448704 |
| GADPY - Coordinata Y | 44.728361761 |
| GAM - Metodo di georeferenziazione | perimetrazione approssimata |
| GAT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da foto aerea senza sopralluogo |
| GAP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GAB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GABB - Descrizione sintetica | ICCD1031024_OI.ORTOI |
| GABT - Data | 8-9-2017 |
| GABO - Note | (3801041) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale. Risoluzione 1:10.000. Il servizio visualizzabile solo a scale superiori a 1:100.000.- (http://wm) |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento | |

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | ambito barocco |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|---------------------------------|-------------|
| REN - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------|------------|
| RELS - Secolo | XVIII |
| RELI - Data | 1745/00/00 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|------------|
| REVS - Secolo | XVIII |
| REVI - Data | 1745/00/00 |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| REN - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | carattere generale |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------|------------|
| RELS - Secolo | XIX |
| RELI - Data | 1827/00/00 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|------------|
| REVS - Secolo | XIX |
| REVI - Data | 1827/00/00 |

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

La pianta si sviluppa ad aula unica voltata a vela con abside rettangolare voltata a botte. La facciata è a capanna, in muratura intonacata, incorniciata da due semplici lesene e coronata da timpano triangolare con cornice modanata. L'ingresso centrale è incorniciato da un portale con edicola in intonaco e sovrastato da una finestra rettangolare. Ai lati dell' ingresso si aprono due piccole finestre quadrate. Sulla parte sinistra poggia un piccolo campanile in mattoni faccia a vista con base triangolare e lati leggermente curvilinei.

PN - PIANTA

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| PNR - Riferimento alla parte | corpo principale |
|-------------------------------------|------------------|

PNT - PIANTA

| | |
|---|--------------|
| PNTQ - Riferimento piano o quota | p.t. |
| PNTS - Schema | ad aula |
| PNTF - Forma | rettangolare |

PN - PIANTA

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| PNR - Riferimento alla parte | campanile |
|-------------------------------------|-----------|

PNT - PIANTA

| | |
|---|--------------|
| PNTQ - Riferimento piano o quota | p. coperture |
|---|--------------|

| | |
|--|-------------------|
| PNTF - Forma | triangolare |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCM - Materiali | laterizio |
| SVCM - Materiali | intonaco |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | corpo principale |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a vela |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | abside |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a botte |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | intero bene |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFQ - Qualificazione della forma | a 2 falde |
| CPC - STRUTTURA E TECNICA | |
| CPCR - Riferimento | copertura |
| CPCT - Struttura primaria | travatura lignea |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |
| PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | intero bene |
| PVMG - Genere | piastrelle |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetti interni |
| DECL - Collocazione | parete laterale |
| DECT - Tipo | affresco |
| DECQ - Qualificazione del tipo | trompe l'oeil |
| DECM - Materiali | intonaco |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DECU - Ubicazione | abside |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | nicchia con statua |

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

| | |
|--------------------------------------|--|
| STCR - Riferimento alla parte | prospetto |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STCO - Indicazioni specifiche | Il buono stato di conservazione è stato garantito da recenti interventi di manutenzione. |

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

| | |
|--------------------------------------|---|
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | 1981/00/00 |
| RSTF - Data fine | 1981/00/00 |
| RSTT - Tipo di intervento | Intervento di restauro di carattere generale. |

RST - RESTAURI

| | |
|--------------------------------------|---|
| RSTR - Riferimento alla parte | coperture |
| RSTI - Data inizio | 1995/00/00 |
| RSTF - Data fine | 1995/00/00 |
| RSTT - Tipo di intervento | Intervento di manutenzione della copertura e della decorazione interna. |

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | chiesa |

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente religioso cattolico |
|------------------------------------|------------------------------------|

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| NVCT - Tipo provvedimento | Art 4 L. 1089/1939 |
|----------------------------------|--------------------|

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Google Street View |
| FTAD - Data | 2016 |
| FTAN - Codice identificativo | 00016014_00 |
| FTAF - Formato | jpeg |

FNT - FONTI E DOCUMENTI

| | |
|-----------------------------|---|
| FNTP - Tipo | scheda di catalogo |
| FNTA - Autore | Botto, Lidia |
| FNTT - Denominazione | Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte |
| FNTD - Data | 1979/09/29 |

BIB - BIBLIOGRAFIA

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| BIBX - Genere | bibliografia di corredo |
| BIBA - Autore | Burzio, Gaspare |
| BIBD - Anno di edizione | 1924 |
| BIBH - Sigla per citazione | B2405_1 |

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| ADSP - Profilo di accesso | 2 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati personali |

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| CMPD - Data | 1979 |
| CMPN - Nome | Botto, Lidia |
| FUR - Funzionario responsabile | Chierici, Umberto |

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

| | |
|--------------------|----------------|
| RVMD - Data | 2017 |
| RVMN - Nome | Rulli, Eduardo |

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

| | |
|--|-----------------|
| AGGD - Data | 2017 |
| AGGN - Nome | Rulli, Eduardo |
| AGGE - Ente | S280 |
| AGGF - Funzionario responsabile | Fantone, Monica |

AN - ANNOTAZIONI