

# SCHEDA

## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00075953
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172

## OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	casale
OGTQ - Qualificazione	taverna
OGTN - Denominazione	Taverna Menna-Vasile

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB
PVCC - Comune	Trivento
PVCL - Località	UOMOMORTO II
PVCI - Indirizzo	Contrada Rio

### CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Trivento
CSTA	capoluogo municipale

### SET - SETTORE

SETT - Tipo	TP
SETN - Numero	018
SETD - Denominazione	Rivo
SETP - Numero nel settore	001

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Trivento
CTSF - Foglio/Data	013/1985
CTSN - Particelle	7
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	p.lle 6-259-8

## GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	14.569300405
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	41.79802006
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto approssimato
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia con sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1002863_0
<b>GPBT - Data</b>	16-5-2018
<b>GPBO - Note</b>	(3979993) -CTR 10.000- ( <a href="http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?">http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?</a> ) -0
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze ottocentesche
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi stilistica
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	Fu presumibilmente abitata da famiglie di zingari e commercianti di bestiame del luogo.
<b>RENF - Fonte</b>	analisi stilistica
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	metà
<b>RELW - Validità</b>	post
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	metà
<b>RE VW - Validità</b>	post
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	danneggiamenti
	In seguito alla seconda Guerra Mondiale ed all'invasione delle truppe

<b>RENN - Notizia</b>	tedesche, fu saccheggiata ed abbandonata.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	prima metà
<b>RELI - Data</b>	1945/00/00
<b>RELX - Validità</b>	post
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	prima metà
<b>REVI - Data</b>	1945/00/00
<b>REVX - Validità</b>	ante
<b>SI - SPAZI</b>	
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	parte del bene
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	2
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p. terra; p. 1
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	La costruzione sorge isolata su un terreno in pianura poco distante dal fiume Trigno e dal confine con la strada provinciale. La Taverna è a pianta ad L con scala esterna in muratura di pietra; le pareti sono in pietra e i solai in legno. Lateralmente alla costruzione vi è un muro di cinta in pietra che delimita un cortile e, nel mezzo, vi è un pozzo rialzato sempre in pietra. All'interno del cortile sono presenti delle lastre di pietra forate che presumibilmente servivano per legare il bestiame. Il prospetto principale è composto da due ingressi che immettono uno al piano primo e l'altro al cortile. L'edificio è in mediocre stato di conservazione ed è rimasto inalterato nel tempo senza aver subito restauri.
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p.t.
<b>PNTS - Schema</b>	composto
<b>PNTF - Forma</b>	ad L
<b>FN - FONDAZIONI</b>	
<b>FNS - STRUTTURE</b>	
<b>FNSU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>FNSC - Tecnica costruttiva</b>	non accertabile
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete

<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	a corsi irregolari
<b>SVCM - Materiali</b>	pietra
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	solaio
<b>SOFF - Forma</b>	piano
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intero solaio
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	in legno
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a capanna
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	struttura lignea
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	esterna
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	d'accesso (esterno)
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCSC - Tecnica</b>	muratura
<b>SCSM - Materiali</b>	pietra
<b>PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	cortile
<b>PVMG - Genere</b>	in pietra
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto

<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornicione
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	alla romanella
<b>DECM - Materiali</b>	laterizio
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	arco
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a tutto sesto
<b>DECM - Materiali</b>	pietra
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornice
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a blocchi squadrate
<b>DECM - Materiali</b>	pietra
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	strutture murarie
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	coperture
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	solai
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	pavimenti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	strutture sotterranee
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>RS - RESTAURI</b>	

**RST - RESTAURI**

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	mura perimetrali
<b>RSTI - Data inizio</b>	1970/00/00 post
<b>RSTF - Data fine</b>	1970/00/00 post
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Intonacatura con malta cementizia di parte del muro di cinta.

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE**

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	inutilizzato

**USO - USO STORICO**

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria sec. XIX
<b>USOD - Uso</b>	abitazione
<b>USOD - Uso</b>	stalla

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	DM (L. n. 1497/1939, art. 6)
<b>NVCE - Estremi provvedimento</b>	D.M. del 1999/05/18
<b>NVCP - Estensione del vincolo</b>	intero territorio comunale

**STU - STRUMENTI URBANISTICI**

<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P.d.F. adottato nel 1996
<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	zona agricola

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	SBAP Molise
<b>FTAD - Data</b>	2012/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	Trivento75953a3
<b>FTAT - Note</b>	Contesto ambientale

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)

<b>FTAA - Autore</b>	SBAP Molise
<b>FTAD - Data</b>	2012/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	Trivento75953a4
<b>FTAT - Note</b>	Fronte laterale Nord
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	SBAP Molise
<b>FTAD - Data</b>	2012/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	Trivento75953a5
<b>FTAT - Note</b>	Fronte laterale Sud
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	SBAP Molise
<b>FTAD - Data</b>	2012/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	Trivento75953a6
<b>FTAT - Note</b>	Scorcio prospettico fronte principale Ovest - laterale Nord
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	SBAP Molise
<b>FTAD - Data</b>	2012/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	Trivento75953a7
<b>FTAT - Note</b>	Scorcio prospettico del fronte principale Ovest - laterale Sud
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	SBAP Molise
<b>FTAD - Data</b>	2012/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	Trivento75953a8
<b>FTAT - Note</b>	Scorcio prospettico del fronte principale Ovest
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	SBAAAASCB - Gruppo trivento
<b>FTAD - Data</b>	1978/07/22

<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CXLIV-23-15
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SBAAAASCB65693
<b>FTAT - Note</b>	Veduta prospettica
<b>FTAF - Formato</b>	13x18, 18x24
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	SBAAAASCB - Gruppo Trivento
<b>FTAD - Data</b>	1978/07/22
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CXLIV-23-14
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SBAAAASCB65692
<b>FTAT - Note</b>	Veduta prospettica
<b>FTAF - Formato</b>	13x18, 18x24
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	Carta IGM
<b>DRAO - Note</b>	Tav. Trivento F°15434 III N.O.
<b>DRAS - Scala</b>	1:25000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Istituto Geografico Militare
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	TriventoSC75953a
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	Carta Tecnica Regionale
<b>DRAO - Note</b>	Foglio n. 39331
<b>DRAS - Scala</b>	1:5000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Regione Molise
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	TriventoSC75953b
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	foglio catastale
<b>DRAO - Note</b>	foglio catastale n.13
<b>DRAS - Scala</b>	1:2000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	TriventoSC75953c
<b>DRAA - Autore</b>	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
<b>DRAD - Data</b>	2013/00/00
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente

<b>DRAT - Tipo</b>	planimetria catastale
<b>DRAO - Note</b>	stralcio catastale F13 P7
<b>DRAS - Scala</b>	1:2000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	TriventoSC75953d
<b>DRAA - Autore</b>	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
<b>DRAD - Data</b>	2013/00/00
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	rilievo
<b>DRAO - Note</b>	Planimetria
<b>DRAS - Scala</b>	1:2000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>DRAC - Collocazione</b>	n° inv. D29/1
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	TriventoD75953a1
<b>DRAA - Autore</b>	SBAAAASCB - Gruppo Trivento
<b>DRAD - Data</b>	1978/00/00
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	rilievo
<b>DRAO - Note</b>	Pianta piano terra
<b>DRAS - Scala</b>	1:50
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>DRAC - Collocazione</b>	n° inv. D29/2
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	TriventoD75953a2
<b>DRAA - Autore</b>	SBAAAASCB - Gruppo trivento
<b>DRAD - Data</b>	1978/00/00
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	rilievo
<b>DRAO - Note</b>	Pianta primo piano
<b>DRAS - Scala</b>	1:50
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>DRAC - Collocazione</b>	n° inv. D29/3
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	TriventoD75953a3
<b>DRAA - Autore</b>	SBAAAASCB - Gruppo Trivento
<b>DRAD - Data</b>	1978/00/00
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente

<b>DRAT - Tipo</b>	rilievo
<b>DRAO - Note</b>	Pianta copertura
<b>DRAS - Scala</b>	1:50
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>DRAC - Collocazione</b>	n° inv. D29/4
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	TriventoD75953a4
<b>DRAA - Autore</b>	SBAAAASCB - Gruppo Trivento
<b>DRAD - Data</b>	1978/00/00
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	rilievo
<b>DRAO - Note</b>	Prospetti
<b>DRAS - Scala</b>	1:50
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>DRAC - Collocazione</b>	n° inv. D29/5
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	TriventoD75953a5
<b>DRAA - Autore</b>	SBAAAASCB - Gruppo Trivento
<b>DRAD - Data</b>	1978/00/00
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	rilievo
<b>DRAO - Note</b>	Prospetti
<b>DRAS - Scala</b>	1:50
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>DRAC - Collocazione</b>	n° inv. D29/6
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	TriventoD75953a6
<b>DRAA - Autore</b>	SBAAAASCB - Gruppo Trivento
<b>DRAD - Data</b>	1978/00/00
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	rilievo
<b>DRAO - Note</b>	Prospetti
<b>DRAS - Scala</b>	1:50
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>DRAC - Collocazione</b>	n° inv. D29/7
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	TriventoD75953a7
<b>DRAA - Autore</b>	SBAAAASCB - Gruppo Trivento
<b>DRAD - Data</b>	1978/00/00
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	rilievo
<b>DRAO - Note</b>	Sezioni
<b>DRAS - Scala</b>	1:50
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>DRAC - Collocazione</b>	n° inv. D29/8
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	TriventoD75953a8
<b>DRAA - Autore</b>	SBAAAASCB - Gruppo Trivento
<b>DRAD - Data</b>	1978/00/00
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	scheda da campo
<b>FNTA - Autore</b>	Progetto RESTARC - Provincia di Campobasso
<b>FNTD - Data</b>	2007/00/00
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Progetto RESTARC
<b>FNTS - Posizione</b>	cartella Trivento
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	TriventoRES75953
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	scheda di catalogo
<b>FNTA - Autore</b>	SBAAAASCB - Gruppo Trivento
<b>FNTD - Data</b>	1978/00/00
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SBAP Molise
<b>FNTS - Posizione</b>	cartella Trivento
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	TriventoVS75953
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Masciotta Giambattista
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1988/00/00
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1720002
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	V. II, pp. 383-400
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	AA.VV.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1979/00/00
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1720230
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	AA.VV.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2006/12/00
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1720054
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	AA.VV.

<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1996/12/00
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1720064
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	AA.VV.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2007/00/00
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1720052
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1978
<b>CMPN - Nome</b>	SBAAAASCB - Gruppo di Trivento
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Melloni Lavinia
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2013
<b>RVMN - Nome</b>	Carlone Mariapia
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2018
<b>AGGN - Nome</b>	del Rosso Anna
<b>AGGE - Ente</b>	SABAP Molise
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Benvenuto Cinthia