

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00075889
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	casa
OGTQ - Qualificazione	rurale
OGTN - Denominazione	Masseria Di Blasio-Di Tomaso

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB
PVCC - Comune	Casacalenda
PVCL - Località	CONVENTO SANT'ONOFRIO
PVCE	Contrada Convento
PVCI - Indirizzo	Strada Comunale Crocione

SET - SETTORE

SETT - Tipo	TP
SETN - Numero	033
SETD - Denominazione	Melincillo
SETP - Numero nel settore	002

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Casacalenda
----------------------	-------------

CTSF - Foglio/Data	59/2013
---------------------------	---------

CTSN - Particelle	224
--------------------------	-----

CTSN - Particelle	225
--------------------------	-----

CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	p.lle 407-408-226
---	-------------------

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
-----------------------------------	---

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	14.849434711
-----------------------------	--------------

GPDPY - Coordinata Y	41.727831909
-----------------------------	--------------

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
---	--------------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
--	--

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
-------------------------------------	---------------

GPBT - Data	6-5-2018
--------------------	----------

GPBO - Note	(3966746) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmserver?) -0
--------------------	---

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
--	-------------

ATBD - Denominazione	maestranze ottocentesche
-----------------------------	--------------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
---------------------------------------	--------------------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	costruzione
---------------------------------	-------------

RENF - Fonte	analisi stilistica
---------------------	--------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
----------------------	-----

RELF - Frazione di secolo	inizio
----------------------------------	--------

RELW - Validità	post
------------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVW - Validità	ante
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	2
SIIP - Tipo di piani	p. terra; p. 1
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La costruzione sorge isolata su un terreno in lieve pendio. E' a blocco semplice articolata su due livelli. Vi sono due locali al piano terra ed altri due vani al piano superiore. La masseria è priva di scale ed al primo piano si accende da una scala a pioli in legno. La facciata principale è caratterizzata da un portale incorniciato in pietra. La costruzione è in cattivo stato di conservazione ed è priva di servizi igienici. Nell'immobile quattro depositi.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	piano tipo
PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	rettangolare
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	pietra calcarea
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
---------------	---------

CPFF - Forma	a due falde
--------------	-------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
--------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
-------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
--------------------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
------------------	-----------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMG - Genere	in cotto
---------------	----------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	aperture
-------------------	----------

DECL - Collocazione	esterna
---------------------	---------

DECT - Tipo	cornice
-------------	---------

DECM - Materiali	pietra
------------------	--------

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
-------------------------------	-------------------

STCC - Stato di conservazione	cattivo
-------------------------------	---------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	coperture
-------------------------------	-----------

STCC - Stato di conservazione	cattivo
-------------------------------	---------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	solai
-------------------------------	-------

STCC - Stato di conservazione	cattivo
-------------------------------	---------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
-------------------------------	-----------

STCC - Stato di conservazione	cattivo
-------------------------------	---------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
-------------------------------	------------------

STCC - Stato di	
-----------------	--

conservazione	pessimo
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	inutilizzato
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria sec. XIX
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. approvato il 22/07/1986
STUN - Sintesi normativa zona	zona agricola
STUA - Vincoli altre amministrazioni	L.R. 1/12/1989, n.24 - P.T.P.A.A.V. Area n. 2
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	SBAAAASCB
FTAD - Data	1979/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXXI-2-2
FTAN - Codice identificativo	SBAAAASCB61400
FTAT - Note	Veduta del prospetto
FTAF - Formato	13x18, 18x24
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	SBAAAASCB
FTAD - Data	1979/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXXI-2-1
FTAN - Codice identificativo	SBAAAASCB61399
FTAT - Note	Veduta del prospetto
FTAF - Formato	13x18, 18x24
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	SBAAAASCB
FTAD - Data	1979/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXXI-2-3
FTAN - Codice identificativo	SBAAAASCB61401
FTAT - Note	Particolare del prospetto
FTAF - Formato	13x18, 18x24

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	Carta IGM
DRAS - Scala	1:25000
DRAE - Ente proprietario	Istituto Geografico Militare
DRAN - Codice identificativo	CasacalendaSC75889a

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	Carta Tecnica Regionale
DRAS - Scala	1:5000
DRAE - Ente proprietario	Regione Molise
DRAN - Codice identificativo	CasacalendaSC75889b

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg 59 p.lle 224-225
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
DRAN - Codice identificativo	CasacalendaSC75889
DRAA - Autore	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
DRAD - Data	2013/00/00

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTA - Autore	SBAAAASCB - Gruppo Larino
FNTD - Data	1978/00/00
FNTN - Nome archivio	SBAP Molise
FNTS - Posizione	cartella Casacalenda
FNTI - Codice identificativo	CasacalendaVS75889

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista

BIBD - Anno di edizione	1988/00/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720004
BIBN - V., pp., nn.	V. IV, pp. 51-77
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	1979/00/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720230
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	2006/12/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720054
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	1996/12/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720064
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1979
CMPN - Nome	SBAAAASCB - Gruppo di Larino
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2013
RVMN - Nome	Carlone Mariapia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	del Rosso Anna
AGGE - Ente	SABAP Molise
AGGF - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	precedentemente la part. 619 era part. 225.