# SCHEDA

| | |
|---|---|
| **CD - CODICI** | |
| **TSK - Tipo scheda** | A |
| **LIR - Livello ricerca** | P |
| **NCT - CODICE UNIVOCO** | |
| **NCTR - Codice regione** | 05 |
| **NCTN - Numero catalogo generale** | 00021423 |
| **ESC - Ente schedatore** | S73 |
| **ECP - Ente competente** | S73 |
| **RV - RELAZIONI** | |
| **RVE - STRUTTURA COMPLESSA** | |
| **RVEL - Livello** | bene complesso |
| **RVER - Codice bene radice** | 0500021423 |
| **OG - OGGETTO** | |
| **OGT - OGGETTO** | |
| **OGTD - Definizione tipologica** | corte |
| **OGTQ - Qualificazione** | agricola |
| **OGTN - Denominazione** | Ca' Pisani |
| **LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA** | |
| **PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA** | |
| **PVCS - Stato** | ITALIA |
| **PVCR - Regione** | Veneto |
| **PVCP - Provincia** | RO |
| **PVCC - Comune** | Porto Viro |
| **PVCL - Località** | CA' PISANI |
| **PVCI - Indirizzo** | Via Ca' Pisani, 13 |
| **CST - CENTRO STORICO** | |
| **CSTN - Numero d'ordine** | 8 |
| **CSTD - Denominazione** | CA' PISANI |
| **CSTA** | località |
| **CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE** | |
| **CTL - Tipo di localizzazione** | localizzazione fisica |
| **CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE** | |
| **CTSC - Comune** | Porto Viro |
| **CTSF - Foglio/Data** | 39 |
| **AU - DEFINIZIONE CULTURALE** | |
| **ATB - AMBITO CULTURALE** | |
| **ATBR - Riferimento all'intervento** | costruzione |
| **ATBD - Denominazione** | architettura rustica padronale |

| | |
|---|---|
| **ATBM - Fonte dell'attribuzione** | analisi stilistica |
| **ATBM - Fonte dell'attribuzione** | analisi tipologica |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | intero bene |
| **RENS - Notizia sintetica** | costruzione |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XIX |
| **RELF - Frazione di secolo** | inizio |
| **RELW - Validità** | ca |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XX |
| **REVF - Frazione di secolo** | inizio |
| **REVW - Validità** | ca |
| **SI - SPAZI** | |
| **SII - SUDDIVISIONE INTERNA** | |
| **SIIR - Riferimento** | abitazione |
| **SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** | livelli continui |
| **SIIN - Numero di piani** | +3 |
| **SIIP - Tipo di piani** | p.t.; p.1; p.2 |
| **SII - SUDDIVISIONE INTERNA** | |
| **SIIR - Riferimento** | barchessa |
| **SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** | livelli continui |
| **SIIN - Numero di piani** | +2 |
| **SIIP - Tipo di piani** | p.t.; p.1 |
| **IS - IMPIANTO STRUTTURALE** | |
| **IST - Configurazione strutturale primaria** | Edificio a pianta longitudinale irregolare con muratura in laterizio intonacato e solai in legno. La copertura è a padiglione nell'abitazione e a capanna nella barchessa con manto di rivestimento in coppi su struttura portante in legno |
| **PN - PIANTA** | |
| **PNR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **PNT - PIANTA** | |
| **PNTQ - Riferimento piano o quota** | p.t. |
| **PNTS - Schema** | longitudinale |
| **PNTF - Forma** | irregolare |
| **SV - STRUTTURE VERTICALI** | |
| **SVC - TECNICA COSTRUTTIVA** | |
| **SVCU - Ubicazione** | intero bene |

| | |
|---|---|
| **SVCT - Tipo di struttura** | parete |
| **SVCC - Genere** | in muratura |
| **SVCQ - Qualificazione del genere** | continua |
| **SVCM - Materiali** | laterizio |
| **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO** | |
| **SOU - Ubicazione** | intero bene |
| **SOF - TIPO** | |
| **SOFG - Genere** | solaio |
| **SOE - STRUTTURA** | |
| **SOER - Riferimento** | intero solaio |
| **SOEC - Tecnica costruttiva** | travi e assito in legno |
| **CP - COPERTURE** | |
| **CPU - Ubicazione** | abitazione |
| **CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA** | |
| **CPFG - Genere** | a tetto |
| **CPFF - Forma** | a padiglione |
| **CPFQ - Qualificazione della forma** | a pianta quadrata |
| **CPC - STRUTTURA E TECNICA** | |
| **CPCT - Struttura primaria** | travatura su muri |
| **CPM - MANTO DI COPERTURA** | |
| **CPMR - Riferimento** | intera copertura |
| **CPMT - Tipo** | tegole |
| **CPMQ - Qualificazione del tipo** | coppi |
| **CPMM - Materiali** | laterizio |
| **CP - COPERTURE** | |
| **CPU - Ubicazione** | barchessa |
| **CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA** | |
| **CPFG - Genere** | a tetto |
| **CPFF - Forma** | a capanna |
| **CPFQ - Qualificazione della forma** | a pianta rettangolare |
| **CPC - STRUTTURA E TECNICA** | |
| **CPCT - Struttura primaria** | travatura/ capriate |
| **CPM - MANTO DI COPERTURA** | |
| **CPMR - Riferimento** | intera copertura |
| **CPMT - Tipo** | tegole |
| **CPMQ - Qualificazione del tipo** | coppi |
| **CPMM - Materiali** | laterizio |
| **SC - SCALE** | |
| **SCL - SCALE** | |

| | |
|---|---|
| **SCLU - Ubicazione** | non accertabili |
| **PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI** | |
| **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI** | |
| **PVMU - Ubicazione** | abitazione |
| **PVMG - Genere** | non accertabili |
| **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI** | |
| **PVMU - Ubicazione** | barchessa p.t. |
| **PVMG - Genere** | battuto in terra/piastrelle |
| **CO - CONSERVAZIONE** | |
| **STC - STATO DI CONSERVAZIONE** | |
| **STCR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **STCC - Stato di conservazione** | pessimo |
| **US - UTILIZZAZIONI** | |
| **USA - USO ATTUALE** | |
| **USAR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **USAD - Uso** | garage/ magazzino |
| **USO - USO STORICO** | |
| **USOR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **USOC - Riferimento cronologico** | originario (XIX sec. inizio) |
| **USOD - Uso** | abitazione/ fienile |
| **TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI** | |
| **CDG - CONDIZIONE GIURIDICA** | |
| **CDGG - Indicazione generica** | proprietà mista pubblica/privata |
| **STU - STRUMENTI URBANISTICI** | |
| **STUT - Strumenti in vigore** | P.R.G. |
| **STUN - Sintesi normativa zona** | F2 - attrezzature collettive |
| **DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO** | |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | positivo colore |
| **FTAD - Data** | 1998 |
| **FTAN - Codice identificativo** | 1 (SABAP VR 9895) |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | positivo colore |
| **FTAD - Data** | 1998 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |

| | |
|---|---|
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | positivo colore |
| **FTAD - Data** | 1998 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | positivo colore |
| **FTAD - Data** | 1998 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | positivo colore |
| **FTAD - Data** | 1998 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | positivo colore |
| **FTAD - Data** | 1998 |
| **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA** | |
| **DRAX - Genere** | documentazione allegata |
| **DRAT - Tipo** | estratto di mappa catastale |
| **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA** | |
| **DRAX - Genere** | documentazione allegata |
| **DRAT - Tipo** | estratto di mappa catastale |
| **BIB - BIBLIOGRAFIA** | |
| **BIBX - Genere** | bibliografia specifica |
| **BIBA - Autore** | Viviani C. |
| **BIBD - Anno di edizione** | 1991 |
| **BIBH - Sigla per citazione** | 187 |
| **AD - ACCESSO AI DATI** | |
| **ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI** | |
| **ADSP - Profilo di accesso** | 2 |
| **ADSM - Motivazione** | scheda contenente dati personali |
| **CM - COMPILAZIONE** | |
| **CMP - COMPILAZIONE** | |
| **CMPD - Data** | 1998 |
| **CMPN - Nome** | Riva D. |
| **FUR - Funzionario responsabile** | Ferrari S. |
| **RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE** | |
| **RVMD - Data** | 2000 |
| **RVMN - Nome** | Reginato F. |
| **AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE** | |
| **AGGD - Data** | 2017 |
| **AGGN - Nome** | D'Ambrosio, Silvia |
| **AGGF - Funzionario** | |

| | |
|---|---|
| **responsabile** | Vecchiato, Maristella |
| **AN - ANNOTAZIONI** | |