# **SCHEDA**



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00002451
ESC - Ente schedatore	S251
ECP - Ente competente	S251

### **OG - OGGETTO**

**OGT - OGGETTO** 

OGTD - Definizione torre

tipologica

OGTQ - Qualificazione difensiva

**OGTN - Denominazione** Torre di difesa

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

#### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA
PVCR - Regione Piemonte

**PVCP - Provincia** TO

**PVCC - Comune** Avigliana

**PVCE** Via di Porta Ferrata

**CST - CENTRO STORICO** 

**CSTD - Denominazione** Borgo Vecchio di Avigliana

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

#### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Avigliana

CTSF - Foglio/Data 21

CTSN - Particelle 43

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO		
GPI - Identificativo punto	2	
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica	
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO		
GPDP - PUNTO		
GPDPX - Coordinata X	7.3967609986	
GPDPY - Coordinata Y	45.080652872	
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato	
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo	
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84	
GPB - BASE DI RIFERIMENTO		
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1031024_OI.ORTOI	
GPBT - Data	20-7-2017	
GPBO - Note	(3804070) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale. Risoluzione 1:10.000. Il servizio visualizzabile solo a scale superiori a 1:100.000 (http://wm	
AU - DEFINIZIONE CULTURALE		
ATB - AMBITO CULTURALE		
ATBR - Riferimento all'intervento	NR	
ATBD - Denominazione	NR	
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)	
RE - NOTIZIE STORICHE		
REN - NOTIZIA		
RENR - Riferimento	intero bene	
RENN - Notizia	La torre è stata edificata nella seconda metà del XIV secolo, ad opera dei Savoia, che nel '300 risiedevano ad Avigliana e ne curarono le fortificazioni e gli ampliamenti. In particolare si può fare riferimento ad Amedeo VI, detto il Conte Verde, che rese la città piazzaforte. Le mura su cui è costruita la torre separano i due Borghi del Centro Storico di Avigliana (Borgo Vecchio e Borgo Nuovo)	
<b>RENF - Fonte</b>	n.d.c.	
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV	
RELF - Frazione di secolo	seconda metà	
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE	
REVS - Secolo	XIV	
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	seconda metà	
IS - IMPIANTO STRUTTURALE		
IST - Configurazione	la torre di difesa ha pianta circolare ed è realizzata in muratura in mattoni a vista, sul cui paramento sono visibili le buche pontaie e due	

strutturale primaria	fasce marcapiano decorate in mattoni posati a dentelli		
PN - PIANTA	- mare supermer are successive product in a section of		
PNR - Riferimento alla parte	intero bene		
PNT - PIANTA			
PNTS - Schema	centrale		
PNTF - Forma	circolare		
SV - STRUTTURE VERTICALI			
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA			
SVCU - Ubicazione	intero bene		
SVCT - Tipo di struttura	parete		
SVCC - Genere	in muratura a vista		
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari		
SVCM - Materiali	laterizio		
DE - ELEMENTI DECORATIVI			
DEC - ELEMENTI DECORATI	IVI		
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti		
DECL - Collocazione	esterna		
DECT - Tipo	fascia marcapiano		
DECQ - Qualificazione del tipo	a dentelli		
DECM - Materiali	mattoni		
CO - CONSERVAZIONE	CO - CONSERVAZIONE		
STC - STATO DI CONSERVAZ	ZIONE		
STCR - Riferimento alla parte	intero bene		
STCC - Stato di conservazione	mediocre		
	Il paramento murario presenta diverse forme di degrado del laterizio e		
STCO - Indicazioni specifiche	della malta di allettamento: sono presenti forme di vegetazione superiore; alterazioni cromatiche dovute all'attacco di biodeteriogeni e alla presenza di umidità nella muratura, ma anche alla giustapposizione di materiali differenti; dilavamento e lacune sia dei laterizi che della malta di allettamento. La porzione sommitale con il camminamento di ronda e una corona di caditoie è crollata e, laddove è presente in qualche rest		
	superiore; alterazioni cromatiche dovute all'attacco di biodeteriogeni e alla presenza di umidità nella muratura, ma anche alla giustapposizione di materiali differenti; dilavamento e lacune sia dei laterizi che della malta di allettamento. La porzione sommitale con il camminamento di ronda e una corona di caditoie è crollata e, laddove		
specifiche	superiore; alterazioni cromatiche dovute all'attacco di biodeteriogeni e alla presenza di umidità nella muratura, ma anche alla giustapposizione di materiali differenti; dilavamento e lacune sia dei laterizi che della malta di allettamento. La porzione sommitale con il camminamento di ronda e una corona di caditoie è crollata e, laddove		
specifiche  RS - RESTAURI	superiore; alterazioni cromatiche dovute all'attacco di biodeteriogeni e alla presenza di umidità nella muratura, ma anche alla giustapposizione di materiali differenti; dilavamento e lacune sia dei laterizi che della malta di allettamento. La porzione sommitale con il camminamento di ronda e una corona di caditoie è crollata e, laddove		
RS - RESTAURI RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte RSTT - Tipo di intervento	superiore; alterazioni cromatiche dovute all'attacco di biodeteriogeni e alla presenza di umidità nella muratura, ma anche alla giustapposizione di materiali differenti; dilavamento e lacune sia dei laterizi che della malta di allettamento. La porzione sommitale con il camminamento di ronda e una corona di caditoie è crollata e, laddove è presente in qualche rest		
RS - RESTAURI RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte RSTT - Tipo di intervento US - UTILIZZAZIONI	superiore; alterazioni cromatiche dovute all'attacco di biodeteriogeni e alla presenza di umidità nella muratura, ma anche alla giustapposizione di materiali differenti; dilavamento e lacune sia dei laterizi che della malta di allettamento. La porzione sommitale con il camminamento di ronda e una corona di caditoie è crollata e, laddove è presente in qualche rest  intero bene  Dall'osservazione dei prospetti esterni e dal confronto con la documentazione fotografica del 1974 il bene non sembra essere stato		
RS - RESTAURI RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte RSTT - Tipo di intervento	superiore; alterazioni cromatiche dovute all'attacco di biodeteriogeni e alla presenza di umidità nella muratura, ma anche alla giustapposizione di materiali differenti; dilavamento e lacune sia dei laterizi che della malta di allettamento. La porzione sommitale con il camminamento di ronda e una corona di caditoie è crollata e, laddove è presente in qualche rest  intero bene  Dall'osservazione dei prospetti esterni e dal confronto con la documentazione fotografica del 1974 il bene non sembra essere stato		

intero bene parte **USOC - Riferimento** destinazione originaria (XIV) cronologico **USOD - Uso** torre difensiva TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI **CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG** - Indicazione proprietà Ente pubblico territoriale generica **NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA NVCT - Tipo provvedimento** L. 185/1902; art. 5 **NVCE - Estremi** Not. Min. 1910/04/05 provvedimento DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata fotografia digitale (file) FTAP - Tipo Giammaruco, Sofia FTAA - Autore FTAD - Data 2017 0100002451 2017 1 FTAN - Codice identificativo FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata FTAP - Tipo positivo b/n 1974 FTAD - Data FTAC - Collocazione Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 00473 FTAN - Codice identificativo 0100002451\_allegatoA FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata FTAP - Tipo fotografia digitale (file) FTAA - Autore Giammaruco, Sofia 2017 FTAD - Data FTAN - Codice identificativo 0100002451\_2017\_2 FTAT - Note vista della torre **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA DRAX** - Genere documentazione allegata **DRAT** - Tipo estratto di mappa catastale fg. 21, part. 43 **DRAO - Note DRAC - Collocazione** Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 00473 **DRAN** - Codice 0100002451\_allegato1 identificativo **FNT - FONTI E DOCUMENTI FNTP** - Tipo copia cartacea della scheda di catalogo **FNTD** - Data 1974/12/20 Archivio Catalogo SABAP Torino FNTN - Nome archivio

FNTS - Posizione	n. 00473
FNTI - Codice identificativo	0100002451_scheda
BIL - Citazione completa	Martina Enrichetto, La lettura di Avigliana medioevale e la sua verifica secondo la teoria del potenziamento visivo, Torino, Quaderni di studio, 1967, p. 30.
BIL - Citazione completa	Notizie corografiche, storiche e commerciali raccolte da un Aviglianese, a cura di Municipio di Avigliana, Torino, 1891, p. 43.
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1974
CMPN - Nome	Villone Tosoni, Marina
FUR - Funzionario responsabile	NR
AGG - AGGIORNAMENTO - R	EVISIONE
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Giammaruco, Sofia
AGGF - Funzionario responsabile	Pratissoli, Manuela
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Aggiornamento del corredo fotografico; aggiornamento dei paragrafi CO e RS; popolamento dei campi obbligatori; inserimento dei riferimenti del decreto di vincolo; integrazione dei dati su localizzazione geografico-amministrativa e georeferenziazione dell'immobile