SCHEDA

PVCR - Regione

PVCP - Provincia



CD - CODICI		
TSK - Tipo scheda	A	
LIR - Livello ricerca	C	
NCT - CODICE UNIVOCO		
NCTR - Codice regione	03	
NCTN - Numero catalogo generale	00077833	
ESC - Ente schedatore	S289	
ECP - Ente competente	S289	
OG - OGGETTO		
OGT - OGGETTO		
OGTD - Definizione tipologica	cappella	
OGTN - Denominazione	Cappella di Sant'Anna	
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA		
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA		
PVCS - Stato	ITALIA	

Lombardia

BS

PVCC - Comune	Passirano		
PVCL - Località	PASSIRANO		
PVCI - Indirizzo	Località Piazze - Via Roma		
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE		
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica		
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE			
CTSC - Comune	Passirano		
CTSF - Foglio/Data	F. 28 (1957)		
CTSN - Particelle	mappale n. 26		
GP - GEOREFERENZIAZIONE TI	RAMITE PUNTO		
GPI - Identificativo punto	2		
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica		
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	NTO		
GPDP - PUNTO			
GPDPX - Coordinata X	10.061226524		
GPDPY - Coordinata Y	45.593385766		
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto		
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo		
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84		
GPB - BASE DI RIFERIMENTO			
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004350_CB.IGM25		
GPBT - Data	31-8-2017		
GPBO - Note	(3737918) -IGM 25000- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/IGM_25000.map) -CB.IGM25000		
AU - DEFINIZIONE CULTURALE			
ATB - AMBITO CULTURALE			
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione		
ATBD - Denominazione	ambito bresciano		
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia		
RE - NOTIZIE STORICHE			
REN - NOTIZIA			
RENR - Riferimento	intero bene		
RENS - Notizia sintetica	inizio lavori		
RENN - Notizia	La cappella fu costruita nel 1735, dopo una pestilenza, dal bresciano Brittannico Daniele, proprietario delle case circostanti.		
RENF - Fonte	bibliografia		
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO			
RELS - Secolo	XVIII		
RELV - Validità	ca		

RELI - Data	1735
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XVIII
REVV - Validità	ca
REVI - Data	1735
N - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	ad aula
N - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	non accertabili
V - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTI	VA
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	ciottoli di fiume
SVCM - Materiali	intonaco
O - STRUTTURE DI ORIZZONI	TAMENTO
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ES	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPM - MANTO DI COPERTUI	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi comuni
CPMM - Materiali	laterizio
V - PAVIMENTI E PAVIMENTA	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMI	
PVMU - Ubicazione	corpo principale
PVMG - Genere	in cotto

STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie	
STCC - Stato di conservazione	buono	
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture	
STCC - Stato di conservazione	buono	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE		
STCR - Riferimento alla parte	volte	
STCC - Stato di conservazione	buono	
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti	
STCC - Stato di conservazione	buono	
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni	
STCC - Stato di conservazione	buono	
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni	
STCC - Stato di conservazione	buono	
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi	
STCC - Stato di conservazione	mediocre	
RS - RESTAURI		
RST - RESTAURI		
RSTR - Riferimento alla parte	decorazioni	
RSTI - Data inizio	1950	
RSTF - Data fine	1950	
RSTT - Tipo di intervento	restauro delle decorazioni pittoriche	
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI		
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO	UA TOTAL TOT	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata	

CDGS - Indicazione specifica	Ceni	
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RI	FERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)	
FTAA - Autore	Frisoni, Cinzia	
FTAD - Data	2017	
FTAN - Codice identificativo	00077833	
FTAT - Note	digitalizzazione da stampa analogica	
FTAF - Formato	jpg	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)	
FTAA - Autore	Frisoni, Cinzia	
FTAD - Data	2017	
FTAN - Codice identificativo	0077833-1	
FTAT - Note	digitalizzazione da stampa analogica	
FTAF - Formato	jpg	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)	
FTAA - Autore	Frisoni, Cinzia	
FTAD - Data	2017	
FTAN - Codice identificativo	0077833-2	
FTAT - Note	digitalizzazione da stampa analogica	
FTAF - Formato	jpg	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO		
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)	
FTAA - Autore	Frisoni, Cinzia	
FTAD - Data	2017	
FTAN - Codice identificativo	0077833-3	
FTAT - Note	Estratto mappa catastale: foglio 28, mappale 26	
FTAF - Formato	jpg	
BIB - BIBLIOGRAFIA	1.11. 6 6.	
BIBX - Genere	bibliografia specifica	
BIBA - Autore	Falsina Ottavio	
BIBD - Anno di edizione	1983-1984	
BIBH - Sigla per citazione	000400 p. 32	
BIBN - V., pp., nn. AD - ACCESSO AI DATI	p. 32	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI		
ADS - SECULICIE DI ACCESSO AI DATI		

ADSP - Profilo di accesso	1		
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili		
CM - COMPILAZIONE			
CMP - COMPILAZIONE			
CMPD - Data	1986		
CMPN - Nome	Leo, Rosanna		
FUR - Funzionario responsabile	Zamboni, Gaetano		
RVM - TRASCRIZIONE PER IN	FORMATIZZAZIONE		
RVMD - Data	2017		
RVMN - Nome	Frisoni, Cinzia		
AN - ANNOTAZIONI			
OSS - Osservazioni	RAPPORTI AMBIENTALI: la cappella prospetta su uno slargo ed è in posizione di testata nell'isolato compreso tra due strade (via Roma e via Marco Polo). Gli edifici posti nello stesso isolato, separati da semplici "distacchi" continuano, senza scarti, l'andamento altimetrico della facciata. DESCRIZIONE: Esternamente è caratterizzata da una grande apertura centrale nella parte superiore, di forma trilobata, delimitata da un'ampia cornice in stucco e chiusa da vetri colorati piombati di forma circolare. L'ingresso è situato nel punto di intersezione di due strade che circoscrivono un isolato. L'interno è suddiviso in due zone: quella riservata ai fedeli e quella leggermente rialzata del presbiterio. La pavimentazione è in cotto. Ai lati dell'altare vi sono due aperture che conducono in un piccolo ambiente rettangolare avente la funzione di sagrestia, situato ad una quota leggermente inferiore, che comunica con l'abitato. Sopra l'altare vi è un dipinto a olio su tela del '700 che raffigura S.Anna e la Madonna. Due lesene recentemente decorate in finto marmo e sormontate da un arco a tutto sesto, delimitano la zona del presbiterio, la quale è caratterizzata da una cornice fortemente aggettante che si interrompe in corrispondenza della parete di fondo; questa è riccamente decorata con finta architettura barocca. Sopra l'altare dipinto ad olio su tela che raffigura Sant'Anna e la Vergine. DIDASCALIE DELLE IMMAGINI ALLEGATE: 00077833 Particolare della facciata della cappella di Sant'Anna, caratterizzata dalla vistosa apertura trilobata e dal coronamento sinuoso che denotano riferimenti barocchi. 0077833-1: Veduta dell'ingresso principale della cappella di Sant'Anna, incorporata in un nucleo edilizio residenziale che si affaccia sull'intersezione della via che proviene dal centro di Passirano e diretta ad Ospitaletto, con quella che conduce a Bornato. 0077833-2: Particolare dell'interno della cappella di Sant'Anna rappresentante l'altare sormontato da una ricca decorazione barocca che si estende per tutta la superficie		