

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00028351
ESC - Ente schedatore	S279
ECP - Ente competente	S279

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	casa
OGTQ - Qualificazione	di abitazione
OGTN - Denominazione	Casa Quaglino-Ferratini

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	NO

PVCC - Comune	Orta San Giulio
PVCL - Località	ISOLA SAN GIULIO
PVCI - Indirizzo	via Basilica, 14
PVCA	L'edificio fa parte della cortina su via della Basilica ed è inserito nell'isolato chiuso e delimitato dai vicoli a lago di San Filiberto e San Demetrio. Il rifacimento della copertura con tegole marsigliesi ha introdotto un elemento percettivo di contrasto sia verso via della Basilica, sia nella visione dal Lago e da Orta.

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Orta San Giulio
CTSF - Foglio/Data	3 allegato A/ 1952
CTSN - Particelle	32, 35
CTSP - Proprietari	Ferratini Carlotta

GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

GAI - Identificativo area	2
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.4003577423
GADPY - Coordinata Y	45.796163458
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.4004073632
GADPY - Coordinata Y	45.796201009
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.4005039227
GADPY - Coordinata Y	45.796135295
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.4004516196
GADPY - Coordinata Y	45.79609238
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.4003577423
GADPY - Coordinata Y	45.796163458
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1031024_OI.ORTOI
GABT - Data	13-8-2017
	(3766309) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite

GABO - Note

dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale. Risoluzione 1:10.000. Il servizio visualizzabile solo a scale superiori a 1:100.000.- (<http://wm>)

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento

costruzione

ATBD - Denominazione

ambito piemontese

ATBM - Fonte dell'attribuzione

analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento

preesistenze

RENN - Notizia

Preesistenti strutture medievali.

RENF - Fonte

Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XII

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XIII

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento

intero bene

RENN - Notizia

Edificazione.

RENF - Fonte

Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XIX

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XIX

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento

intero bene

RENN - Notizia

Parziali demolizioni e rifacimenti. L'edificio è visibile nell'iconografia ottocentesca.

RENF - Fonte

Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XX

RELF - Frazione di secolo

inizio

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XX

REVF - Frazione di secolo

inizio

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

Unità immobiliare distinta e compresa nell'isolato, pianta rettangolare

IST - Configurazione strutturale primaria

e manica semplice, affacciantesi su via della Basilica. L'edificio, composto da due piani e un piano seminterrato, emerge al di sopra della cortina parallela al Lago ed è visibile dal centro storico di Orta. Una scala a doppia rampa disimpegna i piani, destinati ad abitazione. Muratura in pietra e volte in pietra nel cantinato; solai lignei. Copertura in tegole marsigliesi, che hanno sostituito il manto originale in pietra beola.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTF - Forma rettangolare

FN - FONDAZIONI**FNS - STRUTTURE**

FNSU - Ubicazione intero bene

FNST - Tipo continua

FNSC - Tecnica costruttiva muratura

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCM - Materiali pietrame

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione intero bene

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere solaio ligneo

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFF - Forma a due falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria orditura alla piemontese

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMM - Materiali marsigliesi

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione interna

SCLG - Genere scala

SCLF - Forma planimetrica a due rampe

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSC - Tecnica su muri portanti

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere in legno

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere piastrelle

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere in pietra

PVMS - Schema del disegno a lastre

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte intero bene

STCC - Stato di conservazione cattivo

STCO - Indicazioni specifiche L'edificio non presenta interventi conservativi recenti. Sarebbero necessari interventi sulla copertura, sugli elementi lignei e sugli elementi metallici. La finitura esterna presenta diffuse macchie e tracce di umidità.

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte intero bene

USAD - Uso abitazione stagionale

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte intero bene

USOC - Riferimento cronologico destinazione originaria

USOD - Uso abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica proprietà privata

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore PRG/ Ristrutturazione con vincolo

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAA - Autore Vergano, Alice

FTAD - Data 2017/09/22

FTAE - Ente proprietario Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Viella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli

FTAN - Codice identificativo 0100028351_00

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTD - Data	1986/09/30
FNTN - Nome archivio	Palazzo Chiablese - Torino
FNTS - Posizione	01/00028351
FNTI - Codice identificativo	0100028351
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Pellegrino Enzo
BIBD - Anno di edizione	1973
BIBH - Sigla per citazione	NO_006
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1986
CMPN - Nome	Marzi, Angelo
RSR - Referente scientifico	Biancolini, Daniela
FUR - Funzionario responsabile	Biancolini, Daniela
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2017
RVMN - Nome	Vergano, Alice
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Vergano, Alice
AGGE - Ente	S279
AGGR - Referente scientifico	Castiglioni, Cecilia
AGGR - Referente scientifico	Caldera, Massimiliano
AGGF - Funzionario responsabile	Castiglioni, Cecilia
AGGF - Funzionario responsabile	Caldera, Massimiliano
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Sono stati aggiornati i campi GA, CO, RS e DO.