


SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00006500
NCTS - Suffisso numero catalogo generale	A
ESC - Ente schedatore	S280
ECP - Ente competente	S280

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	comunale
OGTN - Denominazione	Palazzo Comunale

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	attuale di uso corrente
------------------------------------	-------------------------

OGAD - Denominazione	municipio
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	CN
PVCC - Comune	Garessio
PVCE	Borgo Maggiore
PVCI - Indirizzo	Via Cavour
PVCV - Altre vie di comunicazione	Piazza Cavour
PVCA	Via Giorgio Carrara 137
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Garessio
CTSF - Foglio/Data	48
GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA	
GAI - Identificativo area	2
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.0298867063
GADPY - Coordinata Y	44.197084531
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.030010088
GADPY - Coordinata Y	44.197025523
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.0302836733
GADPY - Coordinata Y	44.196993336
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.0303346352
GADPY - Coordinata Y	44.197084531
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.0299537616
GADPY - Coordinata Y	44.197199866
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.0298867063
GADPY - Coordinata Y	44.197084531
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo

GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GAB - BASE DI RIFERIMENTO

GABB - Descrizione sintetica	ICCD1031025_OI.ORTOI
-------------------------------------	----------------------

GABT - Data	15-8-2017
--------------------	-----------

GABO - Note	(3796848) -Ortofoto a colori anno 2012- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI. ORTOIMMAGINI.2012
--------------------	--

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
--	-------------

ATBD - Denominazione	XV secolo
-----------------------------	-----------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
---------------------------------------	--------------------

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	facciata
--	----------

ATBD - Denominazione	XVIII
-----------------------------	-------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
---------------------------------------	--------------------

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione/rifacimento
--	-------------------------

ATBD - Denominazione	XVII
-----------------------------	------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
---------------------------------------	--------------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	rifacimento
---------------------------------	-------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XV
----------------------	----

RELV - Validità	ca
------------------------	----

RELW - Validità	ca
------------------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

REVV - Validità	ca
------------------------	----

REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
----------------------------------	---------------

RE VW - Validità	ca
-------------------------	----

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	facciata
----------------------------	----------

RENS - Notizia sintetica	rifacimento
---------------------------------	-------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELW - Validità	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RE VW - Validità	ca

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

L'attuale sede del municipio si compone di diversi corpi di fabbrica: la parte centrale, realizzata a finto bugnato, è costituita da un loggiato ad archi coperto interamente con volte a botte; colonne classiche binate sorreggono il lungo balcone d'onore del primo piano, ove si aprono finestre rettangolari. Sul tetto si innalza in tre palchi la torre quadrata. I locali interni (ai quali si accede tramite portone ad arco e scala voltata a crociera) hanno volte a crociera o padiglione, fatta eccezione per il grande salone del Consiglio con soffitto a cassettoni, affreschi ottocenteschi e grande camino con decorazioni in stucco. Il lato sinistro del Palazzo era destinato originariamente a chiesa, come testimoniato da una piccola apertura ad arco nel secondo piano.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	rettangolare

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	In muratura
SVCM - Materiali	laterizio
SVCM - Materiali	intonaco

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a due falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	tratto anteriore
---------------------------	------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi canale
CPMM - Materiali	laterizio

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
--------------------------	---------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	rampe
SCSM - Materiali	pietra

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in cotto

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in ceramica

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	legno

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	salone principale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	stile rinascimentale

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1974
RSTT - Tipo di intervento	Sono stati intrapresi lavori di restauro (per ospitare i nuovi uffici, il museo Geospeleologico e l'archivio Storico recentemente ordinato) e di ampliamento, che hanno interessato i locali di una costruzione attigua, già casa di abitazione ma originariamente edificio religioso

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	corpo principale
USAD - Uso	municipio

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	archivio

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	museo

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XV
USOD - Uso	municipio

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
------------------------------------	--------------------------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	D.D.R. (DLgs. n. 42/2004, artt. 10, 12)
NVCE - Estremi provvedimento	2014/04/02

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAA - Autore	Biancolini, Daniela
FTAD - Data	1975
FTAN - Codice identificativo	00006500_00
FTAF - Formato	jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAA - Autore	Margaira, Roberta
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	facciata
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Margaira, Roberta
FTAD - Data	2017
FTAF - Formato	jpg
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda storica
FNTA - Autore	Biancolini, Daniela
FNTT - Denominazione	schede di catalogo redatta sui modelli ministeriali
FNTD - Data	1975
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	provvedimento di tutela
FNTT - Denominazione	Drecreto DR
FNTD - Data	2014/04/02
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Amedeo, Renzo
BIBD - Anno di edizione	1971
BIBH - Sigla per citazione	0001
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati personali
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1975
CMPN - Nome	Biancolini, Daniela
FUR - Funzionario responsabile	Chierici, Umberto
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2017
RVMN - Nome	Margaira, Roberta
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Margaira, Roberta
AGGF - Funzionario responsabile	Fantone, Monica
AN - ANNOTAZIONI	

