

# SCHEDA

## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00047743
ESC - Ente schedatore	S59
ECP - Ente competente	S59

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	campestre
OGTN - Denominazione	Chiesa di San Pancrazio

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sardegna
PVCP - Provincia	SS
PVCC - Comune	Sedini
PVCL - Località	SEDINI
PVCV - Altre vie di comunicazione	La chiesa di San Pancrazio si trova in località Nursi, isolata su un'altura nelle campagne di Sedini, visibile dai tornanti della strada provinciale.

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Sedini
CTSF - Foglio/Data	75

## GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

### GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

#### GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	8.798519
GPDPY - Coordinata Y	40.837126
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo

<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
--	-------

#### **GPB - BASE DI RIFERIMENTO**

<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	google maps
-------------------------------------	-------------

<b>GPBT - Data</b>	2017
--------------------	------

#### **AU - DEFINIZIONE CULTURALE**

##### **ATB - AMBITO CULTURALE**

<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
--	-------------

<b>ATBD - Denominazione</b>	architettura religiosa minore
-----------------------------	-------------------------------

<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi storica
---------------------------------------	-----------------

#### **RE - NOTIZIE STORICHE**

##### **REN - NOTIZIA**

<b>RENr - Riferimento</b>	carattere generale
---------------------------	--------------------

##### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XVI
----------------------	-----

##### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XVII
----------------------	------

#### **RE - NOTIZIE STORICHE**

##### **REN - NOTIZIA**

<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
---------------------------	-------------

<b>RENS - Notizia sintetica</b>	sopraelevazione
---------------------------------	-----------------

##### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XX
----------------------	----

##### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XX
----------------------	----

#### **RE - NOTIZIE STORICHE**

##### **REN - NOTIZIA**

<b>RENr - Riferimento</b>	carattere generale
---------------------------	--------------------

<b>RENS - Notizia sintetica</b>	storia
---------------------------------	--------

##### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XII
----------------------	-----

<b>RELI - Data</b>	1117
--------------------	------

##### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XII
----------------------	-----

<b>REVI - Data</b>	1120
--------------------	------

#### **PN - PIANTA**

##### **PNT - PIANTA**

<b>PNTS - Schema</b>	longitudinale
----------------------	---------------

<b>PNTF - Forma</b>	ad aula
---------------------	---------

<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	presbiterio
--	-------------

**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

**SVCC - Genere** in muratura

**SVCM - Materiali** tufo

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOF - TIPO**

**SOFG - Genere** volta

**SOFF - Forma** ogivale

**SOE - STRUTTURA**

**SOEC - Tecnica costruttiva** pietra

**SOES - Specificazioni tecniche** a vista

**CP - COPERTURE****CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

**CPFF - Forma** a capanna

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

**CPCT - Struttura primaria** muratura

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

**CPMT - Tipo** coppi

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

**SCLF - Forma planimetrica** a tre rampe

**SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

**SCST - Tipo** tra muri

**SCSM - Materiali** ardesia

**SCSM - Materiali** cotto

**PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

**PVMG - Genere** in battuto

**PVMS - Schema del disegno** in cemento

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

**PVMG - Genere** in pietra

**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

**DECU - Ubicazione** tutti i prospetti

**DECL - Collocazione** esterna

**DECT - Tipo** paramento

**DECQ - Qualificazione del tipo** a fasce bicrome

**DECM - Materiali** tufo

**DECM - Materiali** trachite

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

**DECU - Ubicazione** prospetto principale

<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	campanile
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a vela
<b>DECM - Materiali</b>	tufo
<b>DECM - Materiali</b>	trachite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	tutti i prospetti
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	incisione
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	sandalo del pellegrino
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	lettere greche
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	(1987) L'interno e l'esterno della chiesa versano in stato di abbandono. I muri sono oggetto di infiltrazioni d'acqua. In particolare è necessario, un immediato intervento di recupero del tetto, parzialmente crollato; se ciò non avvenisse la chiesa ben presto sarebbe coinvolta da un lento ma irreversibile disfacimento.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	(2017) Il bene si trova in buone condizioni di conservazione dovute alla manutenzione ordinaria che viene fatta in occasione della festa patronale una volta all'anno.
<b>RS - RESTAURI</b>	
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTI - Data inizio</b>	XX
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Fino a pochi decenni fa, devono essere stati effettuati lavori di manutenzione ordinaria; ciò è deducibile da resti di calce
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAD - Uso</b>	chiesa
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	XII secolo
<b>USOD - Uso</b>	chiesa
<b>USOD - Uso</b>	monastero
<b>USOD - Uso</b>	essiccatoio
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione</b>	

generica

proprietà Ente religioso cattolico

## DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere

documentazione allegata

FTAP - Tipo

riproduzione digitale di foto allegate a scheda ca

FTAN - Codice identificativo

60151

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere

documentazione allegata

FTAP - Tipo

riproduzione digitale di foto allegate a scheda ca

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale a colori

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale a colori

### DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere

documentazione allegata

DRAT - Tipo

scansione di tavole allegata scheda cartacea

DRAS - Scala

1:25000

### DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere

documentazione allegata

DRAT - Tipo

scansione di tavole allegata scheda cartacea

DRAS - Scala

1:50

### FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo

visura catastale

FNTD - Data

23/07/2007

### BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere

bibliografia di corredo

BIBA - Autore

Mossa, Vico

BIBD - Anno di edizione

1979

BIBH - Sigla per citazione

59000810

### BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere

bibliografia di corredo

BIBA - Autore

Mossa, Vico

BIBD - Anno di edizione

1953

BIBH - Sigla per citazione

59000150

### BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere

bibliografia di corredo

BIBA - Autore

Coroneo, Roberto

BIBD - Anno di edizione

1993

BIBH - Sigla per citazione

59000824

## AD - ACCESSO AI DATI

**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso**

2

**ADSM - Motivazione**

scheda di bene di proprietà privata

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

1987

**CMPN - Nome**

Macri, Giuseppina

**FUR - Funzionario  
responsabile**

Dander, Marilena

**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE****RVMD - Data**

2017

**RVMN - Nome**

Saba, Valentina

**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE****AGGD - Data**

2017

**AGGN - Nome**

Saba, Valentina

**AGGE - Ente**

S255

**AGGF - Funzionario  
responsabile**

Dettori, Maria Paola