

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00047744
ESC - Ente schedatore	S59
ECP - Ente competente	S59

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	minore
OGTN - Denominazione	Chiesa della Santissima Vergine del Rosario

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sardegna
PVCP - Provincia	SS
PVCC - Comune	Sedini
PVCL - Località	SEDINI
PVCV - Altre vie di comunicazione	Via Coghinas, 13

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Sedini
CTSF - Foglio/Data	75
CTSN - Particelle	A

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	8.818158
GPDPY - Coordinata Y	40.850439
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	google maps
-------------------------------------	-------------

GPBT - Data	2017
--------------------	------

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
--	-------------

ATBD - Denominazione	architettura religiosa minore
-----------------------------	-------------------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica
---------------------------------------	-----------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	carattere generale
----------------------------	--------------------

RENN - Notizia	La geometria semplice ed essenziale e la decorazione estremamente limitata, sono gli elementi ricorrenti in gran parte delle chiese sarde minori e potrebbero collocare la Santissima Vergine del Rosario tra questi secoli.
-----------------------	--

RENF - Fonte	ndc
---------------------	-----

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIII
----------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIV
----------------------	-----

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	completamento
---------------------------------	---------------

RENN - Notizia	Modifica e completamento.
-----------------------	---------------------------

RENF - Fonte	ndc
---------------------	-----

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
----------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
----------------------	------

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	La chiesa, posta su un pendio, presenta una pianta rettangolare. Il prospetto frontale è slanciato dal campaniletto a vela. All'unica apertura di forma rettangolare si accede tramite una piccola scalinata in blocchi di granito, con muretti laterali in cemento, costruita recentemente. Tra il portale d'accesso e la semplicità del timpano si colloca una finestrella arcuata. All'interno tre archi a tutto sesto sostengono la volta a botte. La navata è arricchita dalla policromia delle vetrate, che rappresentano scene sacre, poste nelle due cappelle laterali di sinistra. Il presbiterio, rialzato rispetto alla nave, presenta l'altare sormontato da una nicchia che contiene un piccolo affresco rappresentante una grazia compiuta dalla Madonna del Rosario. In questa zona della chiesa, tuttavia, ha particolare importanza un coro
--	--

ligneo risalente probabilmente al XVII secolo. Sempre di tale epoca si distingue un'acquasantiera in marmo posta alla destra dell'ingresso

PN - PIANTA

PNT - PIANTA

PNTS - Schema longitudinale

PNTF - Forma ad aula

PNTE - Dati icnografici significativi presbiterio

PNTE - Dati icnografici significativi cappelle

PNTE - Dati icnografici significativi coro

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCC - Genere in muratura

SVCM - Materiali tufo

SVCM - Materiali pietra intonacata

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a botte

CP - COPERTURE

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFF - Forma a capanna

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria lignea

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo coppi

SC - SCALE

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCST - Tipo tra muri

SCSM - Materiali ardesia

SCSM - Materiali cotto

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere Monocottura

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione prospetto principale

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo campanile

DECQ - Qualificazione del tipo a vela

DECM - Materiali tufo

DECM - Materiali	trachite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	vetrate policrome
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	(1987) Lo stato attuale della chiesa è buono, quasi ottimo se non fossero presenti tracce di umidità alle pareti e se l'intonaco non cominciasse a mostrare segni evidenti di invecchiamento.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	(2017) Il bene si trova in buone condizioni di conservazione dovute agli ultimi restauri del 2011
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	XX
RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento della facciata.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOC - Riferimento cronologico	XIII secolo
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione digitale di foto allegate a scheda ca
FTAN - Codice identificativo	60145
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale a colori
FTAN - Codice identificativo	173979
FTAT - Note	foto tratta da internet

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	scansione di tavole allegata scheda cartacea
DRAO - Note	estratto catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAN - Codice identificativo	2000047744_DRA_001

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	scansione di tavole allegata scheda cartacea
DRAO - Note	pianta, prospetto, sezioni
DRAS - Scala	1:100
DRAN - Codice identificativo	2000047744_DRA_002

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Mossa, Vico
BIBD - Anno di edizione	1953
BIBH - Sigla per citazione	59000150

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1987
CMPN - Nome	Macrì, Giuseppina
FUR - Funzionario responsabile	Dander, Marilena

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2017
RVMN - Nome	Saba, Valentina

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Saba, Valentina
AGGE - Ente	S255
AGGF - Funzionario responsabile	Dettori, Maria Paola