

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00013320
ESC - Ente schedatore	S279
ECP - Ente competente	S279

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	monofamiliare
OGTN - Denominazione	Palazzo Pitti-Morgiazzi

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte

<b>PVCP - Provincia</b>	VC
<b>PVCC - Comune</b>	Varallo
<b>PVCI - Indirizzo</b>	via Alberganti, 42, 44, 46
<b>PVCA</b>	Il palazzo si affaccia lungo la via Alberganti e fa angolo con la piccola piazza Revelli. La facciata è stata costruita in modo da apparire, per chi viene dal ponte, di scorcio, con un notevole effetto scenografico. L'edificio occupa tutto il lato ovest dell'isolato compreso tra via Alberganti e via Orgiazzi, non presentando però aperture di collegamento e ingressi se non sulla via Alberganti. L'apertura, alla fine del secolo scorso, della piazza Revelli, non ha, fortunatamente, alterato in maniera significativa il rapporto del palazzo col suo intorno. Rimane però scoperto il lato ovest, costruito evidentemente per l'affaccio su una via stretta e di poca importanza, il rapporto della facciata sulla via Alberganti è rimasto intatto, ed essa continua a imporsi, per la sua posizione e la sua decorazione, sull'architettura circostante, legandola in un insieme organico.

### CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Varallo Sesia
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	82
<b>CTSN - Particelle</b>	45
<b>CTSP - Proprietari</b>	F.lli Anselmentti eredi Gaudenzio

### GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

<b>GAI - Identificativo area</b>	2
<b>GAL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO</b>	
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	8.2513882825
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	45.816749796
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	8.2512997696
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	45.816771253
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	8.2511871168
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	45.816543266
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	8.2514553377
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	45.816492304
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	8.2515036175
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	45.816637143
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	8.2513641426
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	45.816680058
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	

<b>GADPX - Coordinata X</b>	8.2513882825
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	45.816749796
<b>GAM - Metodo di georeferenziazione</b>	perimetrazione approssimata
<b>GAT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea con sopralluogo
<b>GAP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GAB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GABB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1031024_OI.ORTOI
<b>GABT - Data</b>	18-8-2017
<b>GABO - Note</b>	(3834790) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale. Risoluzione 1:10.000. Il servizio visualizzabile solo a scale superiori a 1:100.000.- ( <a href="http://wm">http://wm</a> )

## **AU - DEFINIZIONE CULTURALE**

### **ATB - AMBITO CULTURALE**

<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	scuola lombarda
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	documentazione

## **RE - NOTIZIE STORICHE**

### **REN - NOTIZIA**

<b>REN - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENN - Notizia</b>	Il palazzo, secondo la tradizione documentata, sorge sui resti dell'antica casa Morgiazzi, saccheggiata e data alle fiamme durante la rivolta dei valligiani dell'agosto 1678. A ricostruirla fu la famiglia Pitti, che, oltre ad ampliarla notevolmente, la dotò anche di una pregevole facciata. L'edificio subì attraverso i secoli parecchi adattamenti di tipo distributivo, fino ad essere trasformato in edificio residenziale plurifamiliare.
<b>RENF - Fonte</b>	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte

### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XVII
<b>RELI - Data</b>	1678/00/00

### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XIX
----------------------	-----

## **RE - NOTIZIE STORICHE**

### **REN - NOTIZIA**

<b>REN - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENN - Notizia</b>	Durante il secolo scorso fu costruito un ballatoio al secondo piano, mentre alcune stanze della Manica principale vennero trasformate in corridoi. Nonostante questo si può dire che non abbia subito variazioni sostanziali nella tipologia e può ancora essere considerato uno degli esempi significativi l'edificio cortile chiuso.

<b>RENF - Fonte</b>	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENN - Notizia</b>	La facciata venne restaurata dalla Soprintendenza verso il 1930. Attualmente l'edificio è disabitato e versa in grave stato di abbandono.
<b>RENF - Fonte</b>	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	L'edificio si presenta con una pianta a C, col corpo sul fronte a manica doppia, ed i due laterali a manica semplice. Tipologicamente può essere definito come un edificio urbano a cortile chiuso. Strutturalmente è costituito da muri portanti in pietra ed in laterizio. Gli orizzontamenti sono al piano terreno e nello scantinato costituiti da volte in muratura in maniera prevalente, ai piani superiori sono esclusivamente in legno. Delle scale, la principale, a cui si accede dal portico del cortile, conduce, attraverso otto rampe, ai pianerottoli di tutti e quattro i piani. La scala di servizio a chiocciola, invece, serve la Manica laterale soltanto fino all'altezza del secondo piano. La terza scala, infine, distribuisce gli alloggi della servitù dal secondo al terzo piano, sulla manica laterale.
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTF - Forma</b>	a U
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	corpo semplice
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	cortile interno
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCM - Materiali</b>	pietra
<b>SVCM - Materiali</b>	laterizio
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	intero bene

**SOF - TIPO****SOFG - Genere** volta**SOFF - Forma** a crociera**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione** intero bene**SOF - TIPO****SOFG - Genere** volta**SOFF - Forma** a botte**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione** intero bene**SOF - TIPO****SOFG - Genere** solaio ligneo**CP - COPERTURE****CPU - Ubicazione** intero bene**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA****CPFF - Forma** a due falde**CPC - STRUTTURA E TECNICA****CPCT - Struttura primaria** ossatura lignea**CPM - MANTO DI COPERTURA****CPMM - Materiali** pietra**SC - SCALE****SCL - SCALE****SCLU - Ubicazione** interna**SCLG - Genere** scala**SCLO - Categoria** principale**SCLF - Forma planimetrica** a otto rampe**SC - SCALE****SCL - SCALE****SCLU - Ubicazione** interna**SCLO - Categoria** di servizio**SCLF - Forma planimetrica** a chiocciola**SCS - SCHEMA STRUTTURALE****SCSM - Materiali** muratura**SC - SCALE****SCL - SCALE****SCLU - Ubicazione** interna**SCLO - Categoria** di servizio**SCLF - Forma planimetrica** a L**SCS - SCHEMA STRUTTURALE****SCSM - Materiali** legno**PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMG - Genere</b>	in legno
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a riquadri
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	porticato
<b>PVMG - Genere</b>	in pietra
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMG - Genere</b>	in cemento
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	balconcino
<b>DECM - Materiali</b>	ferro
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	stucchi
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornicione
<b>DECM - Materiali</b>	legno
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	portale
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	soffitto decorato
<b>LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIG - Genere</b>	stemma
<b>LSIT - Tipo</b>	stemma in stucco della famiglia Pitti sul camino al secondo piano
<b>LSIM - Materiali</b>	stucco
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	L'edificio è complessivamente in buono stato di conservazione. Si rilevano interventi recenti di rifacimento degli intonaci. La facciata principale presenta fessure degli intonaci, numerose riprese e tracce di umidità.
<b>RS - RESTAURI</b>	
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTI - Data inizio</b>	1930/00/00
<b>RSTF - Data fine</b>	1930/00/00

<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	restauro della facciata
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	nessuno
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria
<b>USOD - Uso</b>	abitazione
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	L.1089/39
<b>NVCD - Data notificazione</b>	02/10/1945
<b>NVCR - Data di registrazione o G.U.</b>	29/09/1945
<b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>	
<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	PRG/ Restauro
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Vergano, Alice
<b>FTAD - Data</b>	2017/11/10
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Viella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100013320_01
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Vergano, Alice
<b>FTAD - Data</b>	2017/11/10
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Viella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100013320_02
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Vergano, Alice

<b>FTAD - Data</b>	2017/11/10
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Viella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100013320_03
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	scheda di catalogo
<b>FNTD - Data</b>	1978/12/06
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Palazzo Chiabrese - Torino
<b>FNTS - Posizione</b>	01/00013320
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	0100013320
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	AA.VV.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1975
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	VC_015
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Comoli Mandracci, V.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1967
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	VC_016
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1978
<b>CMPN - Nome</b>	Fontana, Federico
<b>RSR - Referente scientifico</b>	Biancolini, Daniela
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Biancolini, Daniela
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2017
<b>RVMN - Nome</b>	Vergano, Alice
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2017
<b>AGGN - Nome</b>	Vergano, Alice
<b>AGGE - Ente</b>	S279
<b>AGGR - Referente scientifico</b>	Castiglioni, Cecilia
<b>AGGR - Referente scientifico</b>	Caldera, Massimiliano
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Castiglioni, Cecilia



**AGGF - Funzionario  
responsabile**

Caldera, Massimiliano

**AN - ANNOTAZIONI**

**OSS - Osservazioni**

Sono stati aggiornati i campi GA, CO, RS e DO.