

SCHEDA

BENE NON IDENTIFICATO

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 07

NCTN - Numero catalogo generale 00112152

ESC - Ente schedatore S20

ECP - Ente competente S20

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica loggia

OGTQ - Qualificazione cappella

OGTN - Denominazione Cappella

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Liguria

PVCP - Provincia SP

PVCC - Comune Beverino

PVCI - Indirizzo Via Corvara

PVL - Altra località Corvara (frazione ISTAT)

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--------------------|----------|
| CTSC - Comune | Beverino |
| CTSF - Foglio/Data | 28/ 1985 |
| CTSN - Particelle | A |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|---|---|
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 9.7328346044 |
| GPDPY - Coordinata Y | 44.170044594 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da foto aerea senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

| | |
|------------------------------|--|
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1004366_OI.ORTOI |
| GPBT - Data | 20-8-2017 |
| GPBO - Note | (3921409) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006 |

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze locali |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | NR (recupero pregresso) |

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|---------------------|-------------------------|
| REN R - Riferimento | intero bene |
| REN F - Fonte | NR (recupero pregresso) |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|---------------|----|
| RELS - Secolo | XV |
|---------------|----|

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|---------------|----|
| REVS - Secolo | XV |
|---------------|----|

PN - PIANTA**PNT - PIANTA**

| | |
|---------------|---------|
| PNTS - Schema | ad aula |
|---------------|---------|

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

| | |
|------------------|--------|
| SVCM - Materiali | pietra |
|------------------|--------|

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

| | |
|----------------------|-----------|
| SOFG - Genere | soffitto |
| SOFF - Forma | a capanna |

CP - COPERTURE**CPM - MANTO DI COPERTURA**

| | |
|-------------------------|-----------|
| CPMM - Materiali | laterizio |
|-------------------------|-----------|

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

| | |
|-------------------|----------|
| USAD - Uso | Cappella |
|-------------------|----------|

USO - USO STORICO

| | |
|-------------------|----------|
| USOD - Uso | Cappella |
|-------------------|----------|

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente pubblico territoriale |
| CDGS - Indicazione specifica | Comune di Beverino |
| CDGI - Indirizzo | Via Aurelia 1 |

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| NVCT - Tipo provvedimento | L. 1089/1939, art.4 |
|----------------------------------|---------------------|

STU - STRUMENTI URBANISTICI

| | |
|--------------------------------------|--|
| STUT - Strumenti in vigore | P.R.G. 1983 |
| STUN - Sintesi normativa zona | Manutenzione straordinaria, adeguamento tecnico e restauro |

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAN - Codice identificativo | 0700112152_foto |

FNT - FONTI E DOCUMENTI

| | |
|-------------------------------------|---|
| FNTP - Tipo | copia cartacea della scheda di catalogo |
| FNTD - Data | 1994 |
| FNTN - Nome archivio | SABAPGE |
| FNTS - Posizione | Wurtz_1994 |
| FNTI - Codice identificativo | 00112152_scheda |

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

| | |
|----------------------------------|--|
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

| | |
|--------------------|------|
| CMPD - Data | 1994 |
|--------------------|------|

| | |
|--|---|
| CMPN - Nome | Wurtz C. |
| FUR - Funzionario responsabile | Di Dio M. |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2017 |
| AGGN - Nome | Panzani, Laura |
| AGGF - Funzionario responsabile | Barbaro, Barbara |
| AN - ANNOTAZIONI | |
| OSS - Osservazioni | Sulla scheda di catalogo è riportato a matita NCTN 0700007000. Scheda di catalogo con dati catastali e foto errata. Non è stato possibile localizzare il bene ed è stata georeferenziata la via di affaccio principale. |