

SCHEMA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00047752
ESC - Ente schedatore	S59
ECP - Ente competente	S59

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	campestre
OGTN - Denominazione	Chiesa di Santa Barbara e Sant'Anna

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sardegna
PVCP - Provincia	SS
PVCC - Comune	Sedini
PVCL - Località	SEDINI
PVL - Altra località	Silanis

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Sedini
CTSF - Foglio/Data	87
CTSN - Particelle	A

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	8.828491
GPDPY - Coordinata Y	40.837281
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di	

riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2017
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura religiosa minore
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	carattere generale
RENN - Notizia	Sebbene il periodo storico cui appartiene la chiesa debba con molta probabilità attribuirsi a questo secolo, permangono ancora caratteristici schemi di un'architettura medievale.
RENF - Fonte	ndc
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	storia
RENN - Notizia	La chiesa dedicata a Sant'Anna, protettrice delle gestanti, fu per secoli un luogo di pellegrinaggio da parte delle donne che avevano appena partorito felicemente. Con il passare degli anni tale usanza andò progressivamente a perdersi. A metà del secolo scorso la chiesa iniziò il suo lento degrado: la statua della santa fu traslocata nella parrocchiale di Sant'Andrea e la struttura fu adibita a ricovero abusivo per bestiame o fienile. Grazie all'interessamento di un agguerrito gruppo di donne, di nome Anna, che non avevano smesso di frequentare la chiesa in occasione della ricorrenza religiosa, è stata sottoposta in tempi recenti a un intervento di restauro conservativo, con in primo luogo, il rifacimento integrale della copertura.
RENF - Fonte	ndc
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	metà
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
	L'edificio, per il sito geografico, per la struttura delle mura solide e massicce, sottolineate da contrafforti piccoli ma possenti, assume il tipico aspetto di chiesa fortezza. All'interno della chiesa si accede

IST - Configurazione strutturale primaria	mediante tre scalini che terminano su un pavimento in lastre di pietra. La pianta è coperta da volte a vela e a botte. Annesso al presbiterio, illuminato e arieggiato da due finestre feritoie, vi è il corpo quadrato della sacrestia.
--	--

PN - PIANTA

PNT - PIANTA

PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	ad aula
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio
PNTE - Dati icnografici significativi	cappelle

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	tufo
SVCM - Materiali	pietra intonacata
SVCM - Materiali	pietrame a vista

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte

CP - COPERTURE

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFF - Forma	a capanna
---------------------	-----------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	capriate
----------------------------------	----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	coppi
--------------------	-------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	lastre in pietra
PVMS - Schema del disegno	in cemento

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	campanile
DECQ - Qualificazione del tipo	a vela
DECM - Materiali	tufo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	timpano
DECM - Materiali	tufo
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	(1987) La chiesa si trova in stato di completo abbandono e degrado, necessita di un immediato intervento di recupero.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	(2017) Il bene si trova in buone condizioni di conservazione dovute all'intervento di restauro conservativo, con in primo luogo, il rifacimento integrale della copertura voluto recentemente da un gruppo di donne di nome Anna.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOC - Riferimento cronologico	XVII secolo
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione digitale di foto allegate a scheda ca
FTAN - Codice identificativo	60148
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale a colori
FTAN - Codice identificativo	173986
FTAT - Note	foto tratta da internet
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	scansione di tavole allegate scheda cartacea
DRAO - Note	inquadramento territoriale
DRAS - Scala	1:25000
DRAN - Codice identificativo	2000047752_DRA_001
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	scansione di tavole allegate scheda cartacea
DRAO - Note	pianta, prospetti, sezioni
DRAS - Scala	1:100
DRAN - Codice identificativo	2000047752_DRA_002
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	allegati scheda cartacea
FNTT - Denominazione	Visura e mappa catastale
FNTD - Data	2007
FNTN - Nome archivio	archivio catalogo
FNTS - Posizione	scheda n. 47752
FNTI - Codice identificativo	2000047752_FNT_001
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Mossa, Vico
BIBD - Anno di edizione	1953
BIBH - Sigla per citazione	59000150
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1987
CMPN - Nome	Macrì, Giuseppina
FUR - Funzionario responsabile	Dander, Marilena
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2017
RVMN - Nome	Saba, Valentina
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Saba, Valentina
AGGE - Ente	S255
AGGF - Funzionario	

