

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00048075
ESC - Ente schedatore	S59
ECP - Ente competente	S59

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	granaio
OGTQ - Qualificazione	pubblico
OGTN - Denominazione	Monte Granatico

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sardegna
PVCP - Provincia	NU
PVCC - Comune	Silanus
PVCL - Località	SILANUS
PVCI - Indirizzo	via Stazione
PVCV - Altre vie di comunicazione	vico Stazione

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Silanus
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	16
<b>CTSN - Particelle</b>	371
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	8.889712
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	40.287251
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto approssimato
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	google maps
<b>GPBT - Data</b>	2017
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	architettura novecentesca
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	dato non disponibile
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENN - Notizia</b>	Costruito agli inizi del Novecento, l'immobile ha forma semplice ma dignitosa, con il vezzo alle finestre di una inferriata dal motivo a griglia obliqua che, lungi dall'infondere allo stabile un accento grave dona invece all'edificio da un punto di vista ornamentale. Sicché una scelta funzionale alla maggiore protezione di quanto era conservato nel ex Monte Granatico ha finito per acquistare una valenza, si oserebbe dire, quasi decorativa. Il manufatto si qualifica nell'ambiente architettonico dell'abitato sia per la sua posizione isolata rispetto ad altri edifici vicini, sia per i suoi volumi che non hanno subito nel tempo manomissioni. Interessante è la struttura delle capriate interne in legno a vista, frutto di una tradizione antica ben conservata.
<b>RENF - Fonte</b>	ndc
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	

<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>SI - SPAZI</b>	
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+1
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	All'interno il manufatto presenta un'ampia aula rettangolare illuminata da diverse finestre e da tre ingressi, di cui uno centrale e due laterali; la copertura è a capriate in legno a vista. Il prospetto principale ha un ingresso con arco centinato e due aperture simmetriche ai lati con le stesse peculiarità architettoniche. La facciata mostra nella parte terminale il motivo di tetto a terrazza, sottolineato da cornici lievemente aggettanti provviste di modanature più o meno accentuate. Si accede all'immobile da due rampe di scale in pietra basaltica. Le finestre sono provviste di inferriate in ferro battuto a griglia obliqua. Nei fianchi le forme delle aperture richiamano quelle esistenti in facciata.
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTS - Schema</b>	rettangolare
<b>FN - FONDAZIONI</b>	
<b>FNS - STRUTTURE</b>	
<b>FNSU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>FNST - Tipo</b>	muratura
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCM - Materiali</b>	pietrame locale e calce
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFF - Forma</b>	a falda
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a 2 falde
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	capriate
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	esterna
<b>SCLG - Genere</b>	scalone
<b>SCLO - Categoria</b>	d'accesso (esterno)
<b>SCLN - Quantità</b>	2
<b>SCLL - Collocazione</b>	centrale
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	con sviluppo a doppia ram
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	

<b>SCST - Tipo</b>	non accertabile
<b>SCSM - Materiali</b>	pietrame
<b>SCSM - Materiali</b>	malta
<b>PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMG - Genere</b>	marmette
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a piastrelle quadrate
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	(1989) L'edificio avrebbe necessità di un'opera di restauro in quanto le sue condizioni di conservazione sono mediocri
<b>RS - RESTAURI</b>	
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTI - Data inizio</b>	XX secolo
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	(2017) l'immobile risulta essere stato sottoposto ad un intervento di restauro.
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAD - Uso</b>	centro culturale
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	XX secolo (inizi)
<b>USOD - Uso</b>	monte granatico
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente pubblico territoriale
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Comune di Silanus
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	riproduzione digitale di foto allegate a scheda ca
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	51007
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	riproduzione digitale di foto allegate a scheda ca
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	51009
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	riproduzione digitale di foto allegate a scheda ca
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	51011

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale a colori
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	173987
<b>FTAT - Note</b>	foto tratta da internet

**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	scansione di tavole allegata scheda cartacea
<b>DRAO - Note</b>	piante, prospetti, sezione
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	S255
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	2000048075_DRA_001
<b>DRAA - Autore</b>	Crobu, A.
<b>DRAD - Data</b>	1988/05/26

**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE**

<b>CMPD - Data</b>	1989
<b>CMPN - Nome</b>	Paris, Wally
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Dander, Marilena

**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**

<b>RVMD - Data</b>	2017
<b>RVMN - Nome</b>	Saba, Valentina

**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**

<b>AGGD - Data</b>	2017
<b>AGGN - Nome</b>	Saba, Valentina
<b>AGGE - Ente</b>	S255
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Dettori, Maria Paola