

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00048075
ESC - Ente schedatore	S59
ECP - Ente competente	S59

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	granaio
OGTQ - Qualificazione	pubblico
OGTN - Denominazione	Monte Granatico

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sardegna
PVCP - Provincia	NU
PVCC - Comune	Silanus
PVCL - Località	SILANUS
PVCI - Indirizzo	via Stazione
PVCV - Altre vie di comunicazione	vico Stazione

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Silanus
CTSF - Foglio/Data	16
CTSN - Particelle	371

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	8.889712
GPDPY - Coordinata Y	40.287251

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di	

georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2017
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura novecentesca
ATBM - Fonte dell'attribuzione	dato non disponibile
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	Costruito agli inizi del Novecento, l'immobile ha forma semplice ma dignitosa, con il vezzo alle finestre di una inferriata dal motivo a griglia obliqua che, lungi dall'infondere allo stabile un accento grave dona invece all'edificio da un punto di vista ornamentale. Sicché una scelta funzionale alla maggiore protezione di quanto era conservato nel ex Monte Granatico ha finito per acquistare una valenza, si oserebbe dire, quasi decorativa. Il manufatto si qualifica nell'ambiente architettonico dell'abitato sia per la sua posizione isolata rispetto ad altri edifici vicini, sia per i suoi volumi che non hanno subito nel tempo manomissioni. Interessante è la struttura delle capriate interne in legno a vista, frutto di una tradizione antica ben conservata.
RENF - Fonte	ndc
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIN - Numero di piani	+1
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	All'interno il manufatto presenta un'ampia aula rettangolare illuminata da diverse finestre e da tre ingressi, di cui uno centrale e due laterali; la copertura è a capriate in legno a vista. Il prospetto principale ha un ingresso con arco centinato e due aperture simmetriche ai lati con le stesse peculiarità architettoniche. La facciata mostra nella parte terminale il motivo di tetto a terrazza, sottolineato da cornici lievemente aggettanti provviste di modanature più o meno accentuate. Si accede all'immobile da due rampe di scale in pietra basaltica. Le finestre sono provviste di inferriate in ferro battuto a griglia obliqua. Nei fianchi le forme delle aperture richiamano quelle esistenti in facciata.
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	

PNTS - Schema	rettangolare
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	muratura
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietrame locale e calce
CP - COPERTURE	
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFF - Forma	a falda
CPFQ - Qualificazione della forma	a 2 falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	tegole
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scalone
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	2
SCLL - Collocazione	centrale
SCLF - Forma planimetrica	con sviluppo a doppia ram
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCST - Tipo	non accertabile
SCSM - Materiali	pietrame
SCSM - Materiali	malta
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMG - Genere	marmette
PVMS - Schema del disegno	a piastrelle quadrate
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	(1989) L'edificio avrebbe necessità di un'opera di restauro in quanto le sue condizioni di conservazione sono mediocri
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	XX secolo

RSTT - Tipo di intervento	(2017) l'immobile risulta essere stato sottoposto ad un intervento di restauro.
----------------------------------	---

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAD - Uso	centro culturale
-------------------	------------------

USO - USO STORICO

USOC - Riferimento cronologico	XX secolo (inizi)
---------------------------------------	-------------------

USOD - Uso	monte granatico
-------------------	-----------------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
------------------------------------	--------------------------------------

CDGS - Indicazione specifica	Comune di Silanus
-------------------------------------	-------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	riproduzione digitale di foto allegate a scheda ca
--------------------	--

FTAN - Codice identificativo	51007
-------------------------------------	-------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	riproduzione digitale di foto allegate a scheda ca
--------------------	--

FTAN - Codice identificativo	51009
-------------------------------------	-------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	riproduzione digitale di foto allegate a scheda ca
--------------------	--

FTAN - Codice identificativo	51011
-------------------------------------	-------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale a colori
--------------------	------------------------------

FTAN - Codice identificativo	173987
-------------------------------------	--------

FTAT - Note	foto tratta da internet
--------------------	-------------------------

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

DRAT - Tipo	scansione di tavole allegata scheda cartacea
--------------------	--

DRAO - Note	piante, prospetti, sezione
--------------------	----------------------------

DRAS - Scala	1:100
---------------------	-------

DRAE - Ente proprietario	S255
---------------------------------	------

DRAN - Codice identificativo	2000048075_DRA_001
-------------------------------------	--------------------

DRAA - Autore	Crobu, A.
----------------------	-----------

DRAD - Data	1988/05/26
--------------------	------------

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**ADSP - Profilo di accesso**

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

1989

CMPN - Nome

Paris, Wally

**FUR - Funzionario
responsabile**

Dander, Marilena

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**RVMD - Data**

2017

RVMN - Nome

Saba, Valentina

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**AGGD - Data**

2017

AGGN - Nome

Saba, Valentina

AGGE - Ente

S255

**AGGF - Funzionario
responsabile**

Dettori, Maria Paola