

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 13

NCTN - Numero catalogo generale 00300802

ESC - Ente schedatore S240

ECP - Ente competente S240

AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice bene 276865

ACC - Altro codice bene 2RTI0670021AAAA

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente MIBAC

ACSC - Codice 276865

ACSS - Specifiche VIR V incolli in rete

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente ISCR

ACSC - Codice 2RTI0670021AAAA

ACSS - Specifiche CdR

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica edifici

OGTN - Denominazione Edificio sito in via Roma angolo via S. Girolamo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Abruzzo

PVCP - Provincia TE

PVCC - Comune Campli

PVCL - Località	CAMPLI
PVCI - Indirizzo	Via del Ponte
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Campli
CSTA	capoluogo municipale
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Campli
CTSF - Foglio/Data	42
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.687575338
GPDPY - Coordinata Y	42.728037339
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	12-4-2018
GPBO - Note	(3974188) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Edificio sito in Strada Prov. 262 angolo via S. Gi
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi tipologica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

Trattasi di edificio realizzato in pietra a blocchi regolari. E' composto da un piano terra e da un primo piano. I prospetti si presentano in pietra faccia vista. Nel prospetto è visibile anche un cordolo in cemento all'altezza del solaio del primo piano probabilmente realizzato come rinforzo delle strutture.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota Identico per il p.t. e 1°

PNTF - Forma Per lo più rettangolare

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione corpo principale

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma a falde

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento intera copertura

CPMT - Tipo coppi

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione prospetto principale

LSIG - Genere stemma

LSIT - Tipo In pietra

LSII - Trascrizione testo Stemma dei lanificatori posto come chiave dell'arco a sesto acuto sul prospetto principale. Probabilmente venne usato inizialmente dai lanificatori.

LSIC - Tecnica scolpita/o

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte intero bene

STCC - Stato di conservazione immediato pericolo

STCO - Indicazioni specifiche Già prima dei terremoti (2016 - 2017) l'edificio non risultava utilizzato e versava in stato di abbandono. Gli infissi risultano in pessime condizioni. Alcune parti del cornicione del tetto sono cadute. Dopo i terremoti sopra citati l'edificio è stato messo in sicurezza con un telaio in acciaio e legno, inoltre la facciata su via Roma è stata coperta con una lamiera di alluminio per evitare cadute di intonaco e quant'altro.

US - UTILIZZAZIONI

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte corpo principale

USOD - Uso laboratorio

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	L.1089/39
NVCE - Estremi provvedimento	1985/12/13
NVCD - Data notificazione	1986/03/06

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAA - Autore	Google street
FTAD - Data	2010/04/00
FTAN - Codice identificativo	New_1523095891659

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAA - Autore	Google street
FTAD - Data	2010/04/00

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Calabro' Alessandro
FTAD - Data	2018/04/28

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Calabrò Alessandro
FTAD - Data	2018/04/28

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	decreto di vincolo
FNTD - Data	1985/12/13

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Consorzio Aprutino Patrimonio Storico Artistico
BIBD - Anno di edizione	1991
BIBH - Sigla per citazione	00000108

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Norberto Rozzi
BIBD - Anno di edizione	1909
BIBH - Sigla per citazione	00000095
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Nicolino Farina
BIBD - Anno di edizione	2009
BIBH - Sigla per citazione	00000099
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2017
CMPN - Nome	Calabro' Alessandro
FUR - Funzionario responsabile	Orsatti Roberto
AN - ANNOTAZIONI	