

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 07

NCTN - Numero catalogo generale 00108921

ESC - Ente schedatore S20

ECP - Ente competente S20

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica casa

OGTQ - Qualificazione ad appartamenti

OGTN - Denominazione casa in Vico S. Antonio 2

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Liguria

PVCP - Provincia GE

PVCC - Comune	Genova
PVCI - Indirizzo	Vico S. Antonio 2
ZUR - ZONA URBANA	
ZURD - Denominazione	Sestiere Pré
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Genova
CTSF - Foglio/Data	catasto terreni-33/ 1974
CTSN - Particelle	323
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	8.9261649449
GPDPY - Coordinata Y	44.414027901
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	4-10-2017
GPBO - Note	(3936287) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCM - Materiali**

muratura intonacata in pietra e mattoni

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO****SOFG - Genere**

solaio

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE****USAD - Uso**

Abitazioni

USO - USO STORICO**USOD - Uso**

Abitazioni

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione
generica**

proprietà Stato

**CDGS - Indicazione
specifica**

Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali

CDGI - Indirizzo

Via Balbi 10 Genova

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**NVCT - Tipo provvedimento**

L. 364/1909, art.5

**NVCE - Estremi
provvedimento**

1913/06/16

STU - STRUMENTI URBANISTICI**STUT - Strumenti in vigore**

P.R.G. 80

**STUN - Sintesi normativa
zona**

Restauro, manutenzione straordinaria

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

positivo b/n

FTAD - Data

1993

FTAC - Collocazione

SABAPGE

FTAN - Codice identificativo

0700108921_fta43249

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**DRAX - Genere**

documentazione allegata

DRAT - Tipo

estratto di mappa catastale

**DRAN - Codice
identificativo**

00108921_sc

FNT - FONTI E DOCUMENTI**FNTP - Tipo**

copia cartacea della scheda di catalogo

FNTD - Data

1993

FNTN - Nome archivio

SABAPGE

FNTS - Posizione

GRAFEMA BISIO 1992

FNTI - Codice identificativo

00108921_scheda

FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia del provvedimento di tutela
FNTD - Data	1913/06/16
FNTN - Nome archivio	SABAPGE
FNTS - Posizione	GENOVA PRE / MON 29
FNTI - Codice identificativo	00108921
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Bisio L.
FUR - Funzionario responsabile	Di Dio M./ Paglieri R./ Bozzo G.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Musetti, Valentina
AGGF - Funzionario responsabile	Barbaro, Barbara
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Sporto e tracce di archetti pensili al di sopra del basamento. L'area è stata sistemata con la costruzione del retrostante Palazzo Balbi poi Reale. Il vincolo si riferisce al portico oggi non visibile.