

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	13
NCTN - Numero catalogo generale	00300814
ESC - Ente schedatore	S240
ECP - Ente competente	S240

AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice bene	389017
ACC - Altro codice bene	2RTI0670024AAAA
ACS - SCHEDE CORRELATE	
ACSE - Ente	MIBAC
ACSC - Codice	389017
ACSS - Specifiche	VIR Vincoli in rete
ACS - SCHEDE CORRELATE	

ACSE - Ente	ISCR
ACSC - Codice	2RTI0670024AAAA
ACSS - Specifiche	CdR
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	privato
OGTN - Denominazione	Immobile in Corso Umberto I n. 99
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Abruzzo
PVCP - Provincia	TE
PVCC - Comune	Campli
PVCL - Località	CAMPLI
PVCI - Indirizzo	Corso Umberto I n. 99
PVCA	Via della Misericordia
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Campli
CSTA	capoluogo municipale
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Campli
CTSF - Foglio/Data	42
LS - LOCALIZZAZIONE STORICA	
LST - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.685611961
GPDPY - Coordinata Y	42.725712872
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	12-4-2018
GPBO - Note	(3973262) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI.ORTOIMMAGINICOLORE.2006

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi tipologica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	L'edificio fu realizzato inizialmente con una pianta rettangolare a cui furono aggiunti altri corpi. Sono presenti solo 2 prospetti in quanto il resto è in aderenza agli edifici vicini. Sono presenti un pian terreno ed un primo piano. Nell'edificio iniziale erano presenti 9 arcate a sesto acuto. Attualmente ne sono rimaste solo due; altre due sono state trasformate in arco a tutto sesto e costituiscono l'accesso principale e secondario. Alcune sono state trasformate in finestre prive con cornici in travertino prive di interesse. Tetto a padiglione con copertura a coppi.
--	--

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	corpo principale
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	Rettangolare

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Prospetto principale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	a blocchi
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	Arenaria

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	PIANO TERRA
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero p. 1
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
----------------------	--------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a padiglione
---------------------	--------------

CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta poligonale
--	---------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	coppi
--------------------	-------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
--------------------------	---------

SCLG - Genere	scala
----------------------	-------

SCLO - Categoria	principale
-------------------------	------------

SCLF - Forma planimetrica	rettilinea spezzata
----------------------------------	---------------------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	Scale
--------------------------	-------

PVMG - Genere	in travertino
----------------------	---------------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	Pianerottoli
--------------------------	--------------

PVMG - Genere	mattonelle in graniglia di cemento
----------------------	------------------------------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	cornicione
--------------------	------------

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

STCC - Stato di conservazione	danno grave
--------------------------------------	-------------

STCO - Indicazioni specifiche	Risalita di acqua al pian terreno e infiltrazioni di acqua piovana dal tetto. Inoltre sul prospetto secondario è presente un rigonfiamento delle murature.
--------------------------------------	--

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla	
--------------------------------	--

parte	Piano terra
USAD - Uso	negozio
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	Al primo piano
USAD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L.1089/39
NVCD - Data notificazione	1989/02/23
NVCP - Estensione del vincolo	Intero bene
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAA - Autore	Google street
FTAD - Data	2010/04/00
FTAN - Codice identificativo	New_1523533101702
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAA - Autore	Google street
FTAD - Data	2010/04/00
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Calabro' Alessandro
FTAD - Data	2018/04/28
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Calabro' Alessandro
FTAD - Data	2018/04/28
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Calabro' Alessandro
FTAD - Data	2018/04/28
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Calabro' Alessandro
FTAD - Data	2018/04/28

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Calabro' Alessandro
FTAD - Data	2018/04/28
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Calabro' Alessandro
FTAD - Data	2018/04/28
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	decreto di vincolo
FNTD - Data	1989/02/23
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Norberto Rozzi
BIBD - Anno di edizione	1909
BIBH - Sigla per citazione	00000095
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2017
CMPN - Nome	Calabro' Alessandro
FUR - Funzionario responsabile	Orsatti Roberto