

# SCHEDA

## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00047740
ESC - Ente schedatore	S59
ECP - Ente competente	S59

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	campestre
OGTN - Denominazione	Chiesa di Sant'Antonio

### OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	locale
OGAD - Denominazione	Sant'Antonio de sa Punta

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sardegna
PVCP - Provincia	SS
PVCC - Comune	Osilo
PVCL - Località	OSILO
PVL - Altra località	Colle di Sant'Antonio

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Osilo
CTSF - Foglio/Data	87
CTSN - Particelle	A

## GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

### GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

#### GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	8.674310
GPDPY - Coordinata Y	40.736671
GPM - Metodo di	

<b>georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	google maps
<b>GPBT - Data</b>	2017
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	architettura seicentesca
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	dato non disponibile
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENN - Notizia</b>	La chiesa costruita in pieno periodo barocco conserva motivi tipici dell'architettura medievale nella essenzialità della struttura, nella purezza delle masse, nella decorazione essenziale ed ingenua.
<b>RENF - Fonte</b>	59000839
<b>RENF - Fonte</b>	59000150
<b>RENF - Fonte</b>	59000778
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVII
<b>RELI - Data</b>	1666
<b>RELX - Validità</b>	(?)
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVII
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	carattere generale
<b>RENN - Notizia</b>	Si celebrava tutti i giorni (gli anni?) una festa religiosa con fiera e corse di cavalli, la quale attirava molta affluenza di popolo proveniente da Osilo e dalle zone vicine.
<b>RENF - Fonte</b>	59000150
<b>RENF - Fonte</b>	59000839
<b>RENF - Fonte</b>	59000778
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	

<b>RENr - Riferimento</b>	carattere generale
<b>RENN - Notizia</b>	Fu adibita a lazzaretto per un'eventuale invasione colonica. Era nota in questo secolo per la presenza in esso di un piccolo organo da discreto suono, appartenente originariamente ad un'altra chiesa di Osilo: Santa Vittoria. Si racconta infatti che dal momento che in Santa Vittoria restava inutilizzato, si pensò di spostarlo in Sant'Antonio dove sarebbe stato usato molto frequentemente.
<b>RENF - Fonte</b>	59000150
<b>RENF - Fonte</b>	59000778
<b>RENF - Fonte</b>	59000839
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELI - Data</b>	1913
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	La facciata principale e le due laterali si presentano con linee estremamente semplici. I massicci contrafforti esterni bilanciano le spinte laterali e le masse sono ben proporzionate. Il tetto, a capanna, è coperto in tegole che aggettano sui fianchi; e hanno funzione di grondaia. Degno di menzione è il portichetto posteriore della zona absidale: che veniva utilizzato come riparo. Anche la struttura interna della chiesa è molto semplice, la tipica abside quadrata è separata dall'unica navata, della quale risulta più bassa, da un arco a tutto sesto. Sull'entrata principale vi è un soppalco con balconata in legno impostata su un arco ribassato, dove probabilmente erano situati il coro e l'organo. Sugli archi poggia il peso della volta a crociera. Le decorazioni e gli arredi sono molto sobri, costituiti da un altare in marmo con decorazioni policrome a motivi geometrici, sormontato da teste di putti in marmo.
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTS - Schema</b>	longitudinale
<b>PNTF - Forma</b>	ad aula
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	presbiterio
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	sacrestia
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCC - Genere</b>	irregolare
<b>SVCM - Materiali</b>	pietrame a vista
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	pietra

## SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

### SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela

### SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva	pietra
----------------------------	--------

## CP - COPERTURE

### CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna

### CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	lignea
---------------------------	--------

### CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	coppi
-------------	-------

## SC - SCALE

### SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	sagrestia
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	angolare
SCLF - Forma planimetrica	a "L"

## PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

### PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	in ceramica monocottura
PVMS - Schema del disegno	a ottagoni
PVMS - Schema del disegno	esagonale

## DE - ELEMENTI DECORATIVI

### DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	retrospetto
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	croce
DECM - Materiali	pietra

## CO - CONSERVAZIONE

### STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	(1987) sebbene lo stato della chiesa non versi in gravi condizioni è urgente un intervento di restauro soprattutto per quel che riguarda la struttura muraria soggetta ad infiltrazioni di acqua: considerando infatti lo stato dell'intonaco è evidentemente necessario un intervento di impermeabilizzazione.

## RS - RESTAURI

### RST - RESTAURI

<b>RSTI - Data inizio</b>	XVIII (II metà)
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Restauro effettuato a spese della confraternita.
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAD - Uso</b>	chiesa
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	XVII
<b>USOD - Uso</b>	chiesa
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente religioso cattolico
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	riproduzione digitale di foto allegate a scheda ca
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	60371
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	riproduzione digitale di foto allegate a scheda ca
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	60372
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale a colori
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	173960
<b>FTAT - Note</b>	foto tratta da internet
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	scansione di tavole allegate scheda cartacea
<b>DRAO - Note</b>	inquadramento territoriale
<b>DRAS - Scala</b>	1:25000
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	200047740_DRA_001
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	scansione di tavole allegate scheda cartacea
<b>DRAO - Note</b>	pianta, prospetti, sezioni
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	200047740_DRA_002
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	visura catastale

<b>FNTT - Denominazione</b>	visura e mappa catastale
<b>FNTD - Data</b>	2007/07/24
<b>FNTN - Nome archivio</b>	archivio catalogo
<b>FNTS - Posizione</b>	scheda n. 47740
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	200047740_FNT_001
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Liperi-Tolu, Francesco
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1913
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	59000839
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Mossa, Vico
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1953
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	59000150
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	A. Della Marmora
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1868
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	59000778
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1987
<b>CMPN - Nome</b>	Macrì, Giuseppina
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Dander, Marilena
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2017
<b>RVMN - Nome</b>	Saba, Valentina
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2017
<b>AGGN - Nome</b>	Saba, Valentina
<b>AGGE - Ente</b>	S255
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Dettori, Maria Paola