

SCHEDA

CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | P |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 20 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00047741 |
| ESC - Ente schedatore | S59 |
| ECP - Ente competente | S59 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | chiesa |
| OGTQ - Qualificazione | minore |
| OGTN - Denominazione | Chiesa di Santa Croce |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Sardegna |
| PVCP - Provincia | SS |
| PVCC - Comune | Osilo |
| PVCL - Località | OSILO |
| PVCV - Altre vie di comunicazione | via Verdi, Piazza Parrocchia |
| PVL - Altra località | Colle di Sant'Antonio |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--------------------|-------|
| CTSC - Comune | Osilo |
| CTSF - Foglio/Data | 71 |
| CTSN - Particelle | C |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

| | |
|----------------------|-----------|
| GPDPX - Coordinata X | 8.671935 |
| GPDPY - Coordinata Y | 40.743435 |

| | |
|------------------------------------|--------------|
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
| GPT - Tecnica di | |

| | |
|--|---|
| georeferenziazione | rilievo da foto aerea senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | google maps |
| GPBT - Data | 2017 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | architettura seicentesca |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | dato non disponibile |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENN - Notizia | Lo stile della chiesa è quello tipico di un'architettura legata a schemi romanico-gotici che continuò a manifestarsi ad Osilo, così come in tutta l'isola, in questo secolo, liberamente interpretata dalle maestranze locali. |
| RENF - Fonte | 59000839 |
| RENF - Fonte | 59000150 |
| RENF - Fonte | 59000800 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVII |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVII |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | carattere generale |
| RENN - Notizia | L'edificio viene trasformato in sala cinematografica. Con la costruzione della piazza e la distruzione della vecchia casa parrocchiale, la chiesa mostra la sua facciata frontale essendo stata, infatti, fino a quel momento nascosta dal cortile (sul quale si affacciava) di detta abitazione. |
| RENF - Fonte | 59000150 |
| RENF - Fonte | 59000839 |
| RENF - Fonte | 59000800 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELF - Frazione di secolo | prima metà |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVF - Frazione di secolo | seconda metà |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |

IST - Configurazione strutturale primaria

La copertura è risolta a tetto a capanna con manto in laterizi, sormontato dal campaniletto a vela con crocifisso in pietra. Sono ancora visibili i resti di un'originaria intonacatura in calce sui muri in pietra irregolare e sui contrafforti esterni miranti a bilanciare le spinte laterali. L'interno a pianta rettangolare con sacrestia annessa sulla destra si presenta in stato di avanzato degrado. Un soppalco con balconata sormontato da una volta a crociera si affaccia sulla navata centrale, impostandosi su un arco a tutto sesto. Altri due archi sorreggono la volta a crociera della navata. Ben poco è rimasto, quindi, di originale all'interno dell'antica chiesa, e quel portico è quasi completamente andato in rovina, come: la pavimentazione in monocotture esagonali e quadrate, gli intonaci e gli affreschi delle volte di cui rimane solo qualche traccia

PN - PIANTA**PNT - PIANTA**

PNTS - Schema longitudinale

PNTF - Forma ad aula

PNTE - Dati icnografici significativi presbiterio

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCC - Genere in conci di pietra squadr

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a botte

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva pietra

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a vela

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva pietra

CP - COPERTURE**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma a capanna

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria lignea

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo coppi

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione sagrestia

SCLN - Quantità 1

| | |
|---|--|
| SCLL - Collocazione | longitudinale |
| SCLF - Forma planimetrica | ad una rampa |
| SCS - SCHEMA STRUTTURALE | |
| SCST - Tipo | tra muri |
| SC - SCALE | |
| SCL - SCALE | |
| SCLU - Ubicazione | interna |
| SCLN - Quantità | 1 |
| SCS - SCHEMA STRUTTURALE | |
| SCST - Tipo | tra muri |
| PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMG - Genere | in ceramica monocottura |
| PVMS - Schema del disegno | esagonale |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | retrospetto |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | campanile |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a vela |
| DECM - Materiali | pietra |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | navata principale |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | affresco |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STCO - Indicazioni specifiche | (1987) La chiesa si trova in stato di completo abbandono, necessita di un immediato intervento di recupero. |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCO - Indicazioni specifiche | (2017) la chiesa ha subito un totale restauro ed è stata adibita a centro culturale |
| RS - RESTAURI | |
| RST - RESTAURI | |
| RSTI - Data inizio | XX (I metà) |
| RSTT - Tipo di intervento | Intorno agli anni '40 la chiesa, ormai dissacrata, subì dei lavori di modifica per essere adattata a sala cinematografica. |
| RST - RESTAURI | |
| RSTI - Data inizio | XX (II metà) |

| | |
|--|---|
| RSTT - Tipo di intervento | Il tetto è stato per metà ricostruito (falda di sinistra) perché non danneggiasse la casa parrocchiale. |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAD - Uso | centro culturale |
| USO - USO STORICO | |
| USOC - Riferimento cronologico | XVII |
| USOD - Uso | chiesa |
| USO - USO STORICO | |
| USOC - Riferimento cronologico | XX secolo |
| USOD - Uso | cinema |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente religioso cattolico |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | riproduzione digitale di foto allegate a scheda ca |
| FTAN - Codice identificativo | 60390 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | riproduzione digitale di foto allegate a scheda ca |
| FTAN - Codice identificativo | 60391 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale a colori |
| FTAN - Codice identificativo | 173961 |
| FTAT - Note | foto tratta da internet |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | scansione di tavole allegate scheda cartacea |
| DRAO - Note | estratto catastale |
| DRAS - Scala | 1:1000 |
| DRAN - Codice identificativo | 2000047741_DRA_001 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | scansione di tavole allegate scheda cartacea |
| DRAO - Note | piano di fabbricazione |
| DRAS - Scala | 1:1000 |
| DRAN - Codice | |

| | |
|---|--|
| identificativo | 2000047741_DRA_002 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | scansione di tavole allegate scheda cartacea |
| DRAO - Note | inquadramento territoriale |
| DRAS - Scala | 1:25000 |
| DRAN - Codice identificativo | 2000047741_DRA_003 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | scansione di tavole allegate scheda cartacea |
| DRAO - Note | piante, prospetti, sezione |
| DRAS - Scala | 1:100 |
| DRAN - Codice identificativo | 2000047741_DRA_004 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di corredo |
| BIBA - Autore | Liperi-Tolu, Francesco |
| BIBD - Anno di edizione | 1913 |
| BIBH - Sigla per citazione | 59000839 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di corredo |
| BIBA - Autore | Mossa, Vico |
| BIBD - Anno di edizione | 1953 |
| BIBH - Sigla per citazione | 59000150 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di corredo |
| BIBA - Autore | Casalis, G. Angius, V. |
| BIBD - Anno di edizione | 1833 |
| BIBH - Sigla per citazione | 59000800 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1987 |
| CMPN - Nome | Macrì, Giuseppina |
| FUR - Funzionario responsabile | Dander, Marilena |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2017 |
| RVMN - Nome | Saba, Valentina |

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

| | |
|--|----------------------|
| AGGD - Data | 2017 |
| AGGN - Nome | Saba, Valentina |
| AGGE - Ente | S255 |
| AGGF - Funzionario responsabile | Dettori, Maria Paola |