

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00028381
ESC - Ente schedatore	S279
ECP - Ente competente	S279

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	comunale
OGTN - Denominazione	Palazzo Bossi, detto "Villa Bossi"

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	NO
PVCC - Comune	Orta San Giulio
PVCL - Località	ORTA SAN GIULIO
PVCI - Indirizzo	via Ettore Bossi, 11

PVCA

Isolato a lago del quartiere "in Villa", di matrice medievale, il cui asse, indicato nel catasto Rabbini come "strada Lunca" corre parallelamente alla costa. Si presume che l'edificazione medievale sia avvenuta "a pettine" con frequenti vicoli a lago e che il lotto sia stato costituito da almeno due lotti accorpati (n.d.c.). LDC + due vicoli a lago di proprietà privata, già soggetti, presumibilmente, a passaggio pubblico. La testata verso Via Bossi dei vicoli suddetti è occupata da due androni /passaggi coperti, è stata cioè occupata dagli edifici contigui, la cui struttura risulta ancora il prodotto di ristrutturazioni avvenute nei secoli XVI-XIX di edifici medievali.

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Orta San Giulio
----------------------	-----------------

CTSF - Foglio/Data	4/ 1952
---------------------------	---------

CTSN - Particelle	50-62-286-340-48-339
--------------------------	----------------------

CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	Comune di Orta San Giulio
---	---------------------------

GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

GAI - Identificativo area	2
----------------------------------	---

GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO**GADP - PUNTO DEL POLIGONO**

GADPX - Coordinata X	8.4050061772
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	45.799892618
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.4050490926
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	45.799763872
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.405413873
-----------------------------	-------------

GADPY - Coordinata Y	45.799849703
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.4054299662
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	45.799790694
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.4055908988
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	45.799774601
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.4054997037
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	45.799914076
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.4054406951
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	45.79996772
-----------------------------	-------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.4053655932
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	45.799935534
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.4052851269
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	45.799924805
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.4052797625
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	45.799956991
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.4050115416
GADPY - Coordinata Y	45.799892618
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.4050061772
GADPY - Coordinata Y	45.799892618
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1031024_OI.ORTOI
GABT - Data	1-9-2017
GABO - Note	(3855876) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale. Risoluzione 1:10.000. Il servizio visualizzabile solo a scale superiori a 1:100.000.- (http://wm
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito piemontese
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	carattere generale
RENN - Notizia	Sec. XII-XIII: preesistenze medievali appartenenti a case di abitazione e botteghe artigiane (n.d.c.)
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XII
RELI - Data	1100/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIII
REVI - Data	1200/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	primo nucleo
RENN - Notizia	Sec. XV? Proprietà Gippini. Ristrutturazione della manica su Via Bossi, corpo d'angolo a nord, con formazione di tre ambienti unici su tre piani e scala esterna nel cavedio a nord; vano al p.t. adibito a stalle, con volta a botte lunata del tipo lombardo; vano al p.1 ad abitazione,

con soffitto in legno; vano al p.2 ad abitazione/deposito con orditura del tetto a vista. (Relaz. Dir. Lav. 1977/1982).

RENF - Fonte

Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XV

RELI - Data

1400/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XV

REVI - Data

1400/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento

ampliamento

RENN - Notizia

Sec. XVIII (seconda metà): Passaggio alla proprietà Ragazzoni. Costruzione della manica su Via Gippini, corpo a sud, con formazione dell'androne di ingresso; facciate con decorazioni a stucco tardo settecentesche; costruzione della manica interna verso ovest sul vicolo, con scala in pietra e ambienti di abitazione su tre piani; accorpamento dell'edificio di angolo del sec. XV su piani sfalsati. (Relaz. Dir. Lav. Cit.).

RENF - Fonte

Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XVIII

RELF - Frazione di secolo

seconda metà

RELI - Data

1700/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XVIII

REVF - Frazione di secolo

seconda metà

REVI - Data

1700/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento

ampliamento

RENN - Notizia

Sec. XIX (inizio): Trasformazione in residenza stagionale della famiglia Bossi di Novara. Riporto di terra e ampliamento verso Lago, con salone di rappresentanza, stanze di soggiorno al p.t., abitazione al p.1, servizio ed essiccatoio al piano terzo. schema compositivo della facciata a lago analogo a quello della Casa Tromellini (scheda) Loggiato al terzo piano rimesso in luce dai lavori degli anni 1977-1982. Rifacimento della facciata interna della manica su Via Bossi con decorazioni a stucco, ringhiere neoclassiche, analoghe a quelle dell'ampliamento. Formazione del giardino all'italiana e recinzione a lago con cancello neoclassico su riporti di terra a lago.

RENF - Fonte

Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XIX

RELF - Frazione di secolo

inizio

RELI - Data	1800/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1800/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	costruzione
RENN - Notizia	Sec. XIX (sec. metà) Costruzione della darsena tardo ottocentesca in stile neoromanico sul lato nord del giardino (Cat. Rabbini).
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1800/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1800/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	carattere generale
RENN - Notizia	1940-1975 L'edificio viene abbandonato fino all'acquisizione del Comune di Orta.
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1940/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1975/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	carattere generale
RENN - Notizia	1977-1982 Trasformazione d'uso nell'attuale e ristrutturazione degli interni.
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1977/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1982/00/00
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'edificio è ubicato su terreno pianeggiante, con riporto di terreno verso lago, su roccia a monte. Preesistenze: resti consistenti di paramenti murari e di cinque portali medievali su Via Bossi e sulla manica interna verso il vicolo nord. Palazzo con cortile interno e giardino a lago; pianta a "L" con ingresso su Via Bossi e manica interna ottenuta per ampliamenti e ristrutturazioni successive. Volumi risultanti: 3 p.f.t. Senza cantinato. Scalone principale verso cortile nella manica interna; scala secondaria nell'intersezione dei corpi di fabbrica; scala di servizio preesistente nel cavedio verso il vicolo. Impianto: solai in legno e a volte; sottotetto originariamente a vista con orditura alla piemontese, piccola orditura in "tampìè".
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	corpo doppio
PNTF - Forma	a L
PNTE - Dati icnografici significativi	androne con apertura a serliana verso cortile principale
PNTE - Dati icnografici significativi	poticato a tre campate su giardino a lago
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	con riseghe
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura in pietrame into
SVCQ - Qualificazione del genere	a scapoli
SVCM - Materiali	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto ligneo
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto in c.a.
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a due falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
----------------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	lastre
CPMM - Materiali	pietra

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scalone
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	trasversale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSC - Tecnica	in muratura
SCSC - Tecnica	volte rampanti
SCSM - Materiali	mattoni
SCSM - Materiali	granito

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	2
SCLL - Collocazione	baricentrale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSC - Tecnica	in muratura
SCSC - Tecnica	volte rampanti
SCSM - Materiali	mattoni
SCSM - Materiali	granito

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p. t.
PVMG - Genere	alla veneziana

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	piani superiori
PVMG - Genere	moquette

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto su cortile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	androne
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	grottesche
DECM - Materiali	legno

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ringhiera
DECQ - Qualificazione del tipo	ferro battuto
DECM - Materiali	ferro

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	volte
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECM - Materiali	intonaco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	decorazione

DECQ - Qualificazione del tipo	stemma
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture sotterranee
STCO - Indicazioni specifiche	Recente sottomurazione della manica est (notizia ricavata nella scheda da strutture sotterranee)
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	I prospetti sul cortile risultano meglio conservati di quello principale su via. Sono sicuramente stati eseguiti interventi di restauro post 1982.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1939/00/00
RSTF - Data fine	1939/00/00
RSTT - Tipo di intervento	XX (circa 1939): rifacimento della tinteggiatura esterna e ristrutturazioni interne imprecisate (C. NIGRA, cit. pag. 17)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1975/00/00
RSTF - Data fine	1982/00/00
RSTT - Tipo di intervento	XX (1975-1982): consolidamento con micropali della manica a lago, per cedimento delle fondazioni avvenuto presumibilmente all'atto dell'ampliamento, su terreno di riporto, con conseguente vistosa rotazione delle murature nello spigolo nord-est della facciata a lago. Sottomurazione ed apposizione di catene in acciaio. Rifacimento dei solai lignei fatiscenti e del solaio di copertura in solai misti cls.a. La descrizione prosegue nel campo OSS – Osservazione alla fine della scheda.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	municipio
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria (1100-2017)
USOD - Uso	abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica proprietà Ente pubblico territoriale

CDGS - Indicazione specifica Comune di Orta San Giulio

CDGI - Indirizzo via Bossi, 11

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento Dlgs. n. 42/2004 art.12

NVCD - Data notificazione 2008/04/04

NVCR - Data di registrazione o G.U. 11/06/2001 ai nn. 6706/10525

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore PRG/ Restauro

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAA - Autore Rolfo Raffaella

FTAD - Data 2017/05/30

FTAE - Ente proprietario Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli

FTAN - Codice identificativo 0100028381_00

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAA - Autore Rolfo Raffaella

FTAD - Data 2017/05/30

FTAE - Ente proprietario Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli

FTAN - Codice identificativo 0100028381_01

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAA - Autore Rolfo Raffaella

FTAD - Data 2017/05/30

FTAE - Ente proprietario Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli

FTAN - Codice identificativo 0100028381_02

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAA - Autore Rolfo Raffaella

FTAD - Data 2017/05/30

FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100028381_03
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2017/05/30
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100028381_04
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2017/05/30
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100028381_05
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTD - Data	1985/00/00
FNTN - Nome archivio	Palazzo Chiabrese - Torino
FNTS - Posizione	01/000-----
FNTI - Codice identificativo	0100028381
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Nigra Carlo
BIBD - Anno di edizione	1939
BIBH - Sigla per citazione	NO_007
BIBN - V., pp., nn.	p. 17
BIBI - V., tavv., figg.	fig. 42-43
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Verdina Renato
BIBD - Anno di edizione	1940
BIBH - Sigla per citazione	NO_011
BIBN - V., pp., nn.	p. 50
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Marzi Angelo
BIBD - Anno di edizione	1966
BIBH - Sigla per citazione	NO_008

BIBN - V., pp., nn.	pp. 7-10
BIBI - V., tavv., figg.	tavv. II-IX
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1985
CMPN - Nome	Marzi, Angelo
RSR - Referente scientifico	Biancolini, Daniela
FUR - Funzionario responsabile	Biancolini, Daniela
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2017
RVMN - Nome	Rolfo, Raffaella
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Rolfo, Raffaella
AGGE - Ente	S279
AGGR - Referente scientifico	Castiglioni, Cecilia
AGGR - Referente scientifico	Caldera, Massimiliano
AGGF - Funzionario responsabile	Castiglioni, Cecilia
AGGF - Funzionario responsabile	Caldera, Massimiliano
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Sono stati aggiornati i campi CO, RS e FTA. Architrave in pietra del sec. XII recante una semplice decorazione a riquadro eseguita a punta di scalpello, reimpiegato nei giardini d'ingresso a lago del giardino, in corrispondenza del cancello neoclassico. La descrizione prosegue dal campo RSTT(1) - Restauri: Costruzione di nuova scala dal p.2 al sottotetto. Sostituzione di tutti i serramenti. Tinteggiatura con materiali acrilici di tutte le facciate e degli interni eccettuate le volte affrescate. Restauro degli affreschi dell'androne.