

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	13
NCTN - Numero catalogo generale	00289657
ESC - Ente schedatore	S106
ECP - Ente competente	S106

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	edificio residenziale
OGTN - Denominazione	Edificio sito in via San Bernardino - via Tempera

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Abruzzo
PVCP - Provincia	AQ
PVCC - Comune	L'Aquila

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	L'AQUILA
CTSF - Foglio/Data	98
CTSN - Particelle	885

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
-----------------------------------	-------------

ATBD - Denominazione	settecentesco
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	Da una cartografia del 1622 relativa alla città di L'Aquila si evince che le modeste costruzioni su via Tempera potrebbero essere state realizzate su un muro di cinta che presentava all'interno edifici a carattere religioso. Tale ipotesi è confermata dalle indagini visive effettuate, dalle quali si nota che la struttura muraria è modesta e di tipo omogeneo e si conclude con un cantonale d'angolo (tra via Tempera e via San Bernardino): caratteristiche più consone ad una recinzione che non ad una costruzione. L'incisore Bleu fornisce le stesse indicazioni in merito alla presenza di un seminario collocato parallelamente a via Tempera. Inoltre nella pianta di Lauro si evidenzia una strada ortogonale a via Tempera ed un secondo blocco di costruzioni continue confinante con tale strada e con il muro di cinta in corrispondenza di via San. Bernardino.
RENF - Fonte	Analisi dell'aggregato redatta ai fini della richiesta di contributo per la ricostruzione post sisma 2009
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	parte del bene
RENN - Notizia	Nella planimetria redatta dall'Ing. Vandi nel 1752, ovvero dopo il terremoto del 1703, si nota una discontinuità dell'edificato su via Tempera, corrispondente al crollo di una porzione di esso e il danneggiamento della struttura rimanente. Il vuoto tra i due fabbricati risulta ampliato, probabilmente per un cedimento strutturale.
RENF - Fonte	Analisi dell'aggregato redatta ai fini della richiesta di contributo per la ricostruzione post sisma 2009
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	289657_FOTO

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso**

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

2017

CMPN - Nome

Bruni, Valentina

**FUR - Funzionario
responsabile**

Meduri, Giuseppe