SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	•
NCTR - Codice regione	07
NCTN - Numero catalogo	
generale	00209137
ESC - Ente schedatore	S20
ECP - Ente competente	S20
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione	palazzo
tipologica	
OGTQ - Qualificazione	nobiliare
OGTN - Denominazione	via Cimavalle
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGR	
	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Liguria
PVCP - Provincia	SV
PVCC - Comune	Savona
PVCE	Santuario
PVCI - Indirizzo	Via Cimavalle 2
PVCA	Via Cimavalle 4
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTSC CONTROL	
CTSC - Comune	Savona
CTSN Porticelle	catasto fabbricati-33
CTSN - Particelle GP - GEOREFERENZIAZIONE TI	144
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	8.433798525
GPDPY - Coordinata Y	44.344538775
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	3-9-2017
GPBO - Note	(3740110) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc? map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENF - Fonte	00209137
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	IO REMOTO
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1634
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	10 RECENTE
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1642
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIN - Numero di piani	4
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Muratura mista pietra e mattoni, intonacata
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	corpo doppio
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	A
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTA	
SOU - Ubicazione	intero bene

SOF - TIPO		
SOFG - Genere	solaio	
O - STRUTTURE DI ORIZZONTA	AMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene	
SOF - TIPO		
SOFG - Genere	volta	
SOFF - Forma	a botte	
O - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO		
SOU - Ubicazione	intero bene	
SOF - TIPO		
SOFG - Genere	volta	
SOFF - Forma	a crociera	
CP - COPERTURE		
CPU - Ubicazione	intero bene	
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA		
CPFG - Genere	a tetto	
CPC - STRUTTURA E TECNICA	A	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri	
CPM - MANTO DI COPERTUR	A	
CPMR - Riferimento	intera copertura	
CPMT - Tipo	lastre	
CPMM - Materiali	ardesia	
DE - ELEMENTI DECORATIVI		
DEC - ELEMENTI DECORATIV	VI .	
DECU - Ubicazione	prospetto Est	
DECL - Collocazione	esterna	
DECT - Tipo	paraste	
DEC - ELEMENTI DECORATIV	VI .	
DECU - Ubicazione	prospetto Est	
DECL - Collocazione	esterna	
DECT - Tipo	cornicione	
DEC - ELEMENTI DECORATIV		
DECU - Ubicazione	ambienti ala occidentale	
DECL - Collocazione	interna	
DECT - Tipo	dipinto	
RS - RESTAURI		
RST - RESTAURI		
RSTR - Riferimento alla parte	coperture	
RSTI - Data inizio	2003	
RSTT - Tipo di intervento	restauro conservativo delle coperture degli immobili di Via Cimavalle 2 e 4 - Aut. prot. n. 5670 del 17/05/2003	

USA - USO ATTUALE			
USAR - Riferimento alla parte	intero bene		
USAD - Uso	abitazione		
USA - USO ATTUALE			
USAR - Riferimento alla parte	piano terra		
USAD - Uso	commerciale		
USO - USO STORICO	USO - USO STORICO		
USOR - Riferimento alla parte	intero bene		
USOD - Uso	abitazione		
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI		
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO	CA		
CDGG - Indicazione generica	detenzione Ente pubblico non territoriale		
CDGS - Indicazione specifica	Opere Sociali di N.S. di Misericordia		
CDGI - Indirizzo	Via Paleocapa 4, Savona		
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA			
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.10, comma 1		
NVCE - Estremi provvedimento	2014/04/23		
STU - STRUMENTI URBANIST	ICI		
STUT - Strumenti in vigore	PRIS 1990/ P.R.G. 1995/ P.U.C. 2002 (adottato)		
STUN - Sintesi normativa zona	ammessi interventi di adeguamento igienico-sanitario e tecnologico, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo		
DO - FONTI E DOCUMENTI DI R	IFERIMENTO		
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA		
FTAX - Genere	documentazione allegata		
FTAP - Tipo	riproduzione digitale foto all. scheda cartacea		
FTAA - Autore	Lanza, S.		
FTAD - Data	2001		
FTAE - Ente proprietario	SABAPGE		
FTAN - Codice identificativo	0700209137_01		
FTAT - Note	vista prospetto principale		
DRA - DOCUMENTAZIONE GI	RAFICA		
DRAX - Genere	documentazione allegata		
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale		
DRAO - Note	planimetria allegata al decreto di vincolo		
DRAS - Scala	1:1000		
DRAN - Codice identificativo	0700209137_EMC		
DRAD - Data	2013/11/05		

FNT - FONTI E DOCUMENTI		
FNTP - Tipo	scheda cartacea	
FNTA - Autore	Lanza, S.	
FNTD - Data	2001	
FNTN - Nome archivio	SABAPGE	
FNTS - Posizione	Sch. I 2001 - Lanza	
FNTI - Codice identificativo	0700209137_SC	
AD - ACCESSO AI DATI		
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI		
ADSP - Profilo di accesso	1	
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili	
CM - COMPILAZIONE		
CMP - COMPILAZIONE		
CMPD - Data	2001	
CMPN - Nome	Lanza, S.	
FUR - Funzionario responsabile	Di Dio, M.	
FUR - Funzionario responsabile	Montinari, S.	
FUR - Funzionario responsabile	Scunza, R.	
RVM - TRASCRIZIONE PER IN	NFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2017	
RVMN - Nome	Ghinatti, Davide	
AN - ANNOTAZIONI		
OSS - Osservazioni	I dati della scheda cartacea sono stati integrati con quelli tratti dal decreto di vincolo e dalla relazione storico - artistica che ne costituisce parte integrante. La georeferenziazione puntuale è stata effettuata sull'immobile mentre per la perimetrazione del vincolo si rimanda all'estratto di mappa catastale allegato. Il sedime dell'dificio presenta rischio archeologico, pertanto qualsiasi intervento interferente con esso dovrà essere oggetto di comunicazione preventiva alla competente Soprintendenza.	