

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	07
NCTN - Numero catalogo generale	00109096
ESC - Ente schedatore	S20
ECP - Ente competente	S20

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa (ruberi)
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Martino Vecchio

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Liguria
PVCP - Provincia	SP
PVCC - Comune	La Spezia
PVCI - Indirizzo	Via Fabio Filzi
PVCV - Altre vie di comunicazione	sud-est Monte Verrucoli
PVL - Altra località	Biassa (frazione ISTAT)

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	La Spezia
CTSF - Foglio/Data	67/ 1989
CTSN - Particelle	128
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	9.7675034851
GPDPY - Coordinata Y	44.105300287
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	7-10-2017
GPBO - Note	(3775770) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	Costruzione
ATBD - Denominazione	Ambito ligure
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIII
REVI - Data	1248/01/01
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	Longitudinale
PNTF - Forma	Aula rettangolare

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCM - Materiali	Pietra da taglio
-------------------------	------------------

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAD - Uso	Rudere
-------------------	--------

USO - USO STORICO

USOD - Uso	Chiesa
-------------------	--------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Prebenda parrocchiale di S. Martino
CDGI - Indirizzo	Biassa (SP)

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	L. 364/1909, art.5
NVCE - Estremi provvedimento	1950/12/14
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1951/01/11

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
-----------------------------------	--------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1993
FTAC - Collocazione	SABAPGE
FTAN - Codice identificativo	0700109096_fta41750

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	00109096_sc

FNT - FONTI E DOCUMENTI

Fntp - Tipo	copia cartacea della scheda di catalogo
Fntd - Data	1993
Ftnn - Nome archivio	SABAPGE
Fnts - Posizione	JANUA ARS 1992
Fnti - Codice identificativo	00109096_scheda

FNT - FONTI E DOCUMENTI

Fntp - Tipo	copia del provvedimento di tutela
Fntd - Data	1950/12/14

FNTN - Nome archivio	SABAPGE
FNTS - Posizione	LA SPEZIA / MON 12
FNTI - Codice identificativo	00109096
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Lercari A. / Bernabò B.
FUR - Funzionario responsabile	Paglieri R. / Di Dio M. / Rossini G.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Musetti, Valentina
AGGF - Funzionario responsabile	Barbaro, Barbara
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	I ruderi sono in grave stato di abbandono sommersi dalla vegetazione.