

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione	07
NCTN - Numero catalogo generale	00109102
ESC - Ente schedatore	S20
ECP - Ente competente	S20

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa/convento
OGTQ - Qualificazione	delle Clarisse
OGTN - Denominazione	Chiesa e Convento di S. Cecilia

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Liguria
PVCP - Provincia	SP
PVCC - Comune	La Spezia
PVCI - Indirizzo	Via 20 Settembre

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	luogo di fabbricazione
------------------------------	------------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	La Spezia
---------------	-----------

CTSF - Foglio/Data	33/ 1988
CTSN - Particelle	329
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	9.8211001518
GPDPY - Coordinata Y	44.105704811
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	7-10-2017
GPBO - Note	(3775810) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	NR (recupero pregresso)
ATBD - Denominazione	NR (recupero pregresso)
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	Fine
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	Fine
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	Rudere
USO - USO STORICO	
USOD - Uso	Convento femminile
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di La Spezia
CDGI - Indirizzo	piazza Europa 2, La Spezia

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939, art.4
----------------------------------	---------------------

ALN - MUTAMENTI TITOLARITA'/POSSESSO/DETENZIONE

ALNT - Tipo evento	distruzione
ALND - Data evento	1943

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. C.
STUN - Sintesi normativa zona	Risanamento, Restauro conservativo

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1993
FTAC - Collocazione	SABAPGE
FTAN - Codice identificativo	0700109102_fta41754

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	00109102_sc

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	copia cartacea della scheda di catalogo
FNTD - Data	1993
FNTN - Nome archivio	SABAPGE
FNTS - Posizione	JANUA ARS 1992
FNTI - Codice identificativo	00109102_scheda

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	copia del provvedimento di tutela
FNTD - Data	1995/06/16
FNTN - Nome archivio	SABAPGE
FNTS - Posizione	LA SPEZIA / MON 18
FNTI - Codice identificativo	00109102

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Lercari A. / Bernabò B.

FUR - Funzionario responsabile	Paglieri R. / Di Dio M. / Rossini G.
---------------------------------------	--------------------------------------

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Musetti, Valentina
AGGF - Funzionario responsabile	Barbaro, Barbara

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	Dell'edificio rimangono soltanto resti di alcune sostruzioni. L'edificio fu distrutto durante la seconda guerra mondiale.
---------------------------	---