

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 01

NCTN - Numero catalogo generale 00006509

ESC - Ente schedatore S280

ECP - Ente competente S280

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica casa

OGTN - Denominazione casa, Via Cavour 127-129

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Piemonte

PVCP - Provincia CN

PVCC - Comune Garessio

PVCE	Borgo Maggiore
PVCI - Indirizzo	Via Cavour, 127-129
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Garessio
CTSF - Foglio/Data	48
GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA	
GAI - Identificativo area	2
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.0296544777
GADPY - Coordinata Y	44.197190462
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.0298449145
GADPY - Coordinata Y	44.197375534
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.0298475968
GADPY - Coordinata Y	44.19740772
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.0297939526
GADPY - Coordinata Y	44.197413085
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.029748355
GADPY - Coordinata Y	44.197354076
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.0296866642
GADPY - Coordinata Y	44.197375534
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.0295820581
GADPY - Coordinata Y	44.197265563
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.0295874225
GADPY - Coordinata Y	44.197262881
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.0296544777
GADPY - Coordinata Y	44.197190462
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di	

riferimento	WGS84
--------------------	-------

GAB - BASE DI RIFERIMENTO

GABB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOI
-------------------------------------	----------------------

GABT - Data	11-9-2017
--------------------	-----------

GABO - Note	(3796921) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab
--------------------	--

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
--	-------------

ATBD - Denominazione	ambito piemontese
-----------------------------	-------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
---------------------------------------	--------------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XV
----------------------	----

RELV - Validità	ca
------------------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
----------------------	-----

REVV - Validità	ca
------------------------	----

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	corpo principale
---------------------------	------------------

SIIN - Numero di piani	+3
-------------------------------	----

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	La costruzione è robustamente contraffortata al piano terra, ove si trovano 2 aperture frutto di una riplasmazione novecentesca. Il maggiore interesse dell'edificio è costituito dalla presenza al 1° piano e 2°, di coppie di arcate ogivali in cotto, con cornici a cordone e a losanghe: alle aperture originarie sono state sostituite finestre rettangolari. Una terza finestra si apre nel sottotetto, al di sotto della falda fortemente aggettante. La primitiva cortina muraria in mattoni a vista è oggi rivestita da intonaco.
--	--

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
---	------

PNTS - Schema	longitudinale
----------------------	---------------

PNTF - Forma	rettangolare
---------------------	--------------

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	mattoni
----------------------	---------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	corpo principale
-------------------------	------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a falde
---------------------	---------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMQ - Qualificazione del tipo	lose
---------------------------------------	------

CPMM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
--------------------------	---------

SCLG - Genere	scala
----------------------	-------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto su via
--------------------------	------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	cornice
--------------------	---------

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	decorazioni
--------------------------------------	-------------

RSTI - Data inizio	1950/00/00
---------------------------	------------

RSTF - Data fine	1960/00/00
-------------------------	------------

RSTT - Tipo di intervento	Sono state riprese le arcate ogivali ed è stato ricoperto di intonaco il paramento originario. Sono stati rifatti anche i pavimenti interni.
----------------------------------	--

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XV
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Margaira, Roberta
FTAD - Data	2017
FTAN - Codice identificativo	6509_00
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Margaira, Roberta
FTAD - Data	2017
FTAF - Formato	jpg
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda storica
FNTA - Autore	Biancolini, Daniela
FNTT - Denominazione	schede di catalogo redatta sui modelli ministeriali
FNTD - Data	1975
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Pollino, Piero
BIBD - Anno di edizione	1974
BIBH - Sigla per citazione	B_6509
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati personali
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	

CMPD - Data	1975
CMPN - Nome	Biancolini, Daniela
FUR - Funzionario responsabile	Chierici, Umberto
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2017
RVMN - Nome	Margaira, Roberta
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Margaira, Roberta
AGGF - Funzionario responsabile	Fantone, Monica
AN - ANNOTAZIONI	