

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	06
NCTN - Numero catalogo generale	00008170
ESC - Ente schedatore	S239
ECP - Ente competente	S239

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	signorile
OGTN - Denominazione	Palazzo Misseri

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Palazzo Pinni

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Friuli-Venezia Giulia
PVCP - Provincia	PN
PVCC - Comune	Valvasone Arzene
PVCI - Indirizzo	Via 4 Novembre 2

CST - CENTRO STORICO

CSTA	capoluogo municipale
------	----------------------

ZUR - ZONA URBANA

ZURD - Denominazione	Borgo esterno
----------------------	---------------

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
-------------	----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Valvasone
CTSF - Foglio/Data	29
CTSN - Particelle	139
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	140, 679, A

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	12.861374211
GPDPY - Coordinata Y	45.99591903
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOIMMAGINICOLORE.2006
GPBT - Data	15-5-2019
GPBO - Note	(4185838) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione/ricostruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	preesistenze
RENN - Notizia	Le prime notizie dell'esistenza di abitazioni all'esterno della seconda cinta muraria sono rintracciabili negli "Statuti di Valvasone" e databili a fine XIV secolo. L'edificio sorge lungo l'asse che conduceva alla vecchia parrocchiale di S.Maria con l'ospedale (voluto da Simone di Valvasone - 1355)
RENF - Fonte	B0000071 (pp. 5-11)
RENF - Fonte	B0000073 (pp. 25-29)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
RELF - Frazione di secolo	fine
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
REVF - Frazione di secolo	prima metà
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	corpo principale

RENS - Notizia sintetica	preesistenze
RENN - Notizia	Il fenomeno di maggiore sviluppo urbano fu condotto da Giacomo Zorzi (Giorgio) Valvasone dopo la caduta del Patriarcato, l'arrivo di Venezia e la ripresa di un consistente traffico commerciale tra Portogruaro e Venzone. In questo periodo si progettò la nuova espansione urbana e fu realizzata la terza cinta muraria, che ingloba la vecchia parrocchiale. Nel 1464 si costruirono la chiesa di SS. Pietro e Paolo e il relativo ospedale - in sostituzione della struttura di S. Maria e San Giovanni inglobata a sud dall'ultima cinta muraria.
RENF - Fonte	B0000071 (pp. 5-11)
RENF - Fonte	B0000073 (pp. 25-29)
RENF - Fonte	B0000070 (pp. 78-85)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	corpo principale
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Nei secoli successivi il complesso fu ristrutturato come possono testimoniare le emergenze di facciata - bifora al p.n. e portale in bugnato. Nel 1758 l'edificio dell'ospedale "si trovava ad essere cadente... perciò fu deliberato di demolirlo e ricostruirlo. I lavori terminarono nel 1760.
RENF - Fonte	B0000070 (pp. 78-85)
RENF - Fonte	B0000073 (pp. 37-38)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELV - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1760
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà
RENN - Notizia	Nel Catasto napoleonico si registra una conformazione a corte, composta di due proprietà. La proprietà del mapp.le 329 risulta "casa d'affitto" di proprietà del "Demanio nazionale" (parte già di proprietà dell'Ospedale di S.Maria; mentre il mapp.le 330 "casa d'abitazione" dell'importante fam. Pinni.
RENF - Fonte	Scheda catalografica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	inizio

RELI - Data	1812
--------------------	------

| **RELX - Validità** | ante |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
----------------------	-----

REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1820
REVX - Validità	ante

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Nel Catasto austriaco le due unità risultano ancora distinte e rispettivamente di proprietà dell'Erario civile (329) e della fam. Pinni (330), ma planimetricamente sono rilevabili alcune modifiche sul mappale 330 sul fronte strada.
RENF - Fonte	Scheda catalografica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
----------------------	-----

| **RELF - Frazione di secolo** | prima metà |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

| **REVI - Data** | 1851 |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Diverse demolizioni hanno modificato l'assetto a corte, accorpando l'edificio fronte strada e snaturalndo la corte (il fabbricato di chiusura a ovest della corte conserva ancora alcune colonne in pietra di un loggiato). Un corpo è stato aggiunto verso nord. Alla fine del XX sec. la proprietà è stata donata all'Amministrazione Comunale, per scopi culturali.
RENF - Fonte	Scheda catalografica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

| **RELF - Frazione di secolo** | inizio |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

| **REVF - Frazione di secolo** | inizio |

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	corpo principale
---------------------------	------------------

| **SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** | livelli continui |
| **SIIN - Numero di piani** | +3 |

SIVV - Suddivisione verticale	tripartito
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Palazzo sei-secentesco edificato in adiacenza dell'antica chiesa di SS. Pietro e Paolo. L'edificio ha uno sviluppo planimetrico a T leggermente asimmetrico che testimonia l'aggregazione di due unità. E' evidente (parte sud) un blocco tripartito con salone centrale passante che corrisponde al portale con bifora in facciata. Sul retro il corpo aggiunto agli inizi del Novecento - come evidenziato dalla tipologia e dalle decorazioni del cornicione. Di periodo novecentesco la sistemazione del basamento della facciata principale, con conci c'angolo e fascia modanata marcapiano.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	corpo principale
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	tripartito
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati iconografici significativi	sala centrale passante
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	corpo ovest
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	composito
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	pareti perimetrali e setti
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	intonacato
SVCM - Materiali	mista pietrame e/o laterizi
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFQ - Qualificazione della forma	piano
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	travi con tavolato in legno
SOES - Specificazioni tecniche	incannicciato intonacato
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto

CPFQ - Qualificazione della forma	a due falde
--	-------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	capriate
----------------------------------	----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	coppi
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	perpendicolare alla facciata
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCST - Tipo	tra muri
SCSM - Materiali	pietra

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	alla veneziana
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	a parquet
----------------------	-----------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	in pietra
PVMU - Ubicazione	p. sottotetto
PVMG - Genere	ammattonato

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECT - Tipo	balcone
DECQ - Qualificazione del tipo	bifora
DECQ - Qualificazione del tipo	ringhiere lavorate
DECM - Materiali	pietra
DECM - Materiali	ferro

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	bugnato liscio
DECM - Materiali	pietra

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	L'edificio viene perlopiù usato come magazzino e manifesta palesmente incuria e mancanza di manutenzione.

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	non accertata
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	Dopo il terremoto del 1976 sono stati effettuati alcuni interventi di consolidamento e restauro soprattutto a riguardo della facciata esterna e sono stati messi in opera dei tiranti.

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	magazzino

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	corpo principale
USOC - Riferimento cronologico	impianto originario
USOD - Uso	ospedale

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	dal XIX sec. - inizi
USOD - Uso	abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Valvasone

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	PRGC 2013 - zona A - Centro storico
STUN - Sintesi normativa zona	restauro e conservazione con Piano attuativo

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Perrucci, Maria Grazia
FTAD - Data	2018/06/05
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_58113
FTAT - Note	prospetto principale
FTAF - Formato	Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Perrucci, Maria Grazia
FTAD - Data	2018/06/05
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_58114
FTAT - Note	dettaglio facciata
FTAF - Formato	Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Perrucci, Maria Grazia
FTAD - Data	2018/06/05
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_58115
FTAT - Note	corpo aggiunto - ovest
FTAF - Formato	Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Perrucci, Maria Grazia
FTAD - Data	2018/06/05
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_58116
FTAT - Note	vista generale - ovest
FTAF - Formato	Jpeg

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda catalografica
--------------------	----------------------

FNTA - Autore	Coop Alea
FNTD - Data	1990
FNTN - Nome archivio	Udine - Archivio schede di catalogazione
FNTS - Posizione	Valvasone 0600008172
FNTI - Codice identificativo	New_1558272606274

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Miotti Tito
BIBD - Anno di edizione	1979
BIBH - Sigla per citazione	B0000070
BIBN - V., pp., nn.	pp. 78-85 - nn. 2

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Baccichet Moreno
BIBD - Anno di edizione	1996
BIBH - Sigla per citazione	B0000073
BIBN - V., pp., nn.	pp. 25-44

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Baccichet Moreno
BIBD - Anno di edizione	1993
BIBH - Sigla per citazione	B0000071
BIBN - V., pp., nn.	pp. 5-11

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	1990
CMPN - Nome	Coop Alea
FUR - Funzionario responsabile	Malisani, Gianna

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Perrucci, Maria Grazia
AGGE - Ente	ICCD
AGGR - Referente scientifico	Boccuzzi, Stefania
AGGF - Funzionario responsabile	di Micco, Maria Concetta

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni Le descrizioni degli interni fanno riferimento alla scheda cartacea.